		DIVISION MINERAL	BRECA				
141	ORDEN DE TRABAJO						
₩ minsur	CODIGO: F-8R-880-106			VERS IÓN: 01	UNIDAD SAN RAFAEL		
	TIP	O. DOC: FORMATO		PÁGINA: 01 de 01			
MACRO PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PF					O: SEGURIDAD		
FECHA: 24. 8. 2020. TUR			URNO	0:			
AREA DE TRABAJO: PLANTA CONCENTRADORA LUGAR ES PECIFICO: CANCHA MINERAL							
TRABAJO A REALIZAR: OPERACI	ÓN DE CARG	ADOR FRONTAL					
HORADE INICIO:		Н	IORA D	E FIN:			
		ACTIVIDADES PRINC	CIPALES	<u>S:</u>			
Op. Cargador Frontal				7			
Operacion Rompebancos				1			
Operacion Inchancables							
Operacion Ch. Primario				Otros: (Detallar)			
<u> </u>	ACCIDENTES	SON COMPORTAMIEN	NTOS I		EDES EVITARLOS!		
REALMENTE NO SON ACCIDENTES, SON COMPORTAMIENTOS INSEGUROSTU PUEDES EVITARLOS! PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO: CUADRO 1							NO
2. Es un trabajo rutinario?							110
3. Requiere un análisis de trabajo Seguir (ATS).							\vdash
4. Requiere un Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR)							
5. Realizar el llenado del formato IPERC en el frente/ lugar de trabajo.							
6. Orden y Limpieza realizar antes, durante y después del proceso.							igsqcup
7. Cumplir con los Procedimientos o instrucciones marcadas en el CUADRO 2.							\vdash
8. Eliminar las condiciones subestándar identificados, antes de continuar.9. Si No hay Condiciones seguras para Trabajar, Aplique el derecho a negarse a trabajos inseguros y comunique a su supervisor							\vdash
10. Otros (especificar)							\vdash
		ENTO O INSTRUCCION			··· <u> </u>	SI	NO
1 PETS-SR-PTA-01 Operación del Cargador Frontal.							1
2 PETS-SR-PTA-02 Operación del Rompebancos Atlas Copco # 1.							\vdash
3 PETS-SR-PTA-04 Operación de Inchancables							\vdash
4 PETS-SR-PTA-03 Operación de Chancado Primario.							\vdash
							\vdash
							\Box
							\vdash
							\forall
							${}$
							\forall
<u>'</u>							\forall
							\vdash
							\vdash
1							\vdash
1							\vdash
	TDADAIADA	DDEC		l sim	ERVIS OR DE TURNO	<u> </u>	
					ERVISUR DE TURITO	1	
NOMBRES:		FIRMA		Nombre:			
Nosotros							
FIRMA:							
				TIMVIA.			

NOTA: ANTE CUALQUIER CONDICION DIFERENTE DEBE REALIZAR UNA NUEVA ORDEN DE TRABAJO