Influence des éléments d'alliage sur les propriétés des aciers

	Re	Rm	A%	Kcv	НВ	Rm à T élevée	Formation de carbures	Résistance à l'abrasion	Usinabilité	Résistance à la corrosion	Soudabilité
С			+	+		A	A				\
Mn					•			\	\		\
Si			\	\	•		\	\	\		\
Р			•	+	•						\
S			\	+						•	\
Cr			\	+	•					A	\
Ni					•			\	•		\
Мо			•	+	•		A		•		\
Cu		•			•	A				A	\
Nb											\
V						A	A			A	\
Ti				+			A				♦ %Ti <0.015
Al											*
W			+						\		*
Co			•	•							\