

# 균열보수 일반

## 1.1 적용범위

콘크리트 구조물에 균열이 발생했을 경우에 균열보수를 목적으로 하는 균열보수공법의 설계에 적용한다.

## 1.2 균열보수공법의 종류

균열의 주된 보수공법에는 표면처리공법, 균열주입공법, 균열충전공법 등이 있으며 그 외 다수의 공법(침투성공법, 핀그라우트공법, 드라이패킹 등)이 있다.

균열기준은 구조물의 중요도, 특성 등에 따라 다양하므로 구조물의 특성 및 균열현상 등을 고려하여 적절한 보수공법을 선정하여야 한다. 콘크리트 균열의 보수목적과 균열상태에 따른 보수공법별 적정성을 비교하면 다음 [표 11]과 같다.

[표 11] 콘크리트 균열의 보수공법 적정성 비교

| 보수<br>목적 | 균열현상 · 원인    |            | 균열폭<br>(mm) | 보 수 공 법    |            |            |           |    |
|----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----|
|          |              |            |             | 표면처리<br>공법 | 균열주입<br>공법 | 균열충전<br>공법 | 침투성<br>공법 | 기타 |
| 방수성      | 철근부식<br>미발생시 | 균열폭 변동이 작음 | 0.2 이하      | ○          | △          |            | ○         |    |
|          |              |            | 0.2~1.0     | △          | ○          | ○          |           |    |
|          |              | 균열폭 변동이 큼  | 0.2 이하      | △          | △          |            | ○         |    |
|          |              |            | 0.2~1.0     | ○          | ○          | ○          | ○         |    |
| 내구성      | 철근부식<br>미발생시 | 균열폭 변동이 작음 | 0.2 이하      | ○          | △          | △          |           |    |
|          |              |            | 0.2~1.0     | △          | ○          | ○          |           |    |
|          |              |            | 1.0 이상      |            | △          | ○          |           |    |
|          |              | 균열폭 변동이 큼  | 0.2 이하      | △          | △          | △          |           |    |
|          |              |            | 0.2~1.0     | △          | ○          | ○          |           |    |
|          |              |            | 1.0 이상      |            | △          | ○          |           |    |
|          |              | 철근부식       |             | —          |            |            |           | □  |
|          |              | 염 해        |             | —          |            |            |           | □  |
|          |              | 반응성 골재     |             | —          |            |            |           | □  |
|          |              |            |             |            |            |            |           |    |

주1) 균열폭 3.0mm 이상의 균열은 구조적인 결함을 수반하는 일이 많으므로 여기에 표시하는 보수공법 뿐만 아니라 구조내력의 보강을 포함하여 실시하는 일이 보통이다.

주2) ○ : 적당 △ : 조건에 따라 적당 □ : 기타

## 가. 표면처리공법

표면처리공법은 미세한 비구조적 균열(일반적으로 균열폭 0.2mm 이하) 위에 도막을 형성하여 방수성, 내구성을 향상시키는 목적으로 실시하는 공법으로, 균열 부분만을 피복하는 방법과 전면을 피복하는 방법이 있다.

## 나. 균열주입공법

- ① 균열주입공법은 일반적으로 균열폭이 0.2mm 이상의 경우에 사용되며 균열 내부에 점성이 낮은 수지계 또는 시멘트계 재료를 주입하여 방수성과 내구성을 향상시키는 공법이다.
- ② 균열주입공법은 콘크리트의 균열에 주입재를 이용하여 균열을 밀봉하는 공법으로 사용압력에 따라 저압식, 고압식으로 분류한다.
- ③ 균열주입공법은 균열부 청소, 주입용 파이프 혹은 주사 세팅, 균열면 실링, 주입, 파이프 혹은 주사 제거, 실링 제거, 모르타르 마감 등으로 구성된다.
- ④ 균열주입공법에 사용하는 주입재는 일반적으로 유기계재료, 폴리머계재료 등으로 분류되며 각각의 특징을 갖고 있으므로 주입재의 선정에서는 그 특징을 충분히 고려하여야 한다.

## 다. 균열충전공법

- ① 균열충전공법은 비구조적 균열의 폭이 0.5mm 이상으로 비교적 큰 경우의 보수에 적합한 공법으로 균열을 따라 모르타르 마감 또는 콘크리트를 절단하여 그 부분에 보수재를 충전하는 방법이다. 이 공법은 철근이 부식되어 있는 경우와 부식되지 않은 경우에 따라 보수방법이 다르다.
- ② 철근의 부식이 없는 경우의 일반적인 균열충전공법은 보수범위 확인, U형 또는 V형 절개, 절개면 청소, 매립재(backup 재료) 주입, 충전재 충전, 양생, 마감 등으로 구성하고, 철근이 부식되어 있는 경우에는 철근의 녹제거와 철근표면에 방청재 도포를 추가하여 구성한다.
- ③ 균열충전공법에 사용하는 충전재는 일반적으로 유기계재료, 폴리머 시멘트계 재료, 시멘트계재료로 분류가 가능하며, 각각의 특성을 갖고 있으므로 충전재의 선정에서는 그 특징을 충분히 고려하여야 한다.

## 1.3 균열보수공법의 요구성능

균열보수공법으로 콘크리트 구조물에 요구되는 성능을 확보하기 위하여 균열보수에 요구되는 성능을 명확히 할 필요가 있다.

### 가. 적용대상별 요구성능

- ① 철근부식의 사전예방을 위한 대책으로 요구되는 성능은 철근부식을 일으키는 탄산화 및 염해의 주요인자인 이산화탄소, 염소이온의 차단성이 요구된다.
- ② 철근이 부식되어 있는 경우에 요구되는 성능은 기존에 발생한 녹 제거 및 방청 처리 등의 방청성이 요구된다.
- ③ 수밀성을 확보하기 위하여 적용되는 경우에 요구되는 성능은 내투수성이 있다.
- ④ 경관과 미관 확보를 위하여 적용되는 경우에는 균열로부터 녹물이 새어나오거나 백태현상에 의한 미관손상을 방지하기 위한 내투수성, 균열 대응성이 요구된다.

### 나. 그 외의 성능

- ① 균열보수는 환경에 대하여 부하를 주는 물질의 저감을 배려하고 저탄소 배출에 효과적인 재료 및 공법을 선정한다.
- ② 균열보수 시공에서는 안전위생을 고려하고 작업자 등에게 인체적 영향을 줄 수 있는 물질의 혼입억제를 고려해야 한다.

## 1.4 설계

균열보수공법의 설계는 구조물에 요구되는 성능을 고려하여 구조물의 조사결과에 따라 적절한 보수 범위, 보수공법, 보수재료를 결정하는 것이다.

### 가. 보수범위의 결정

- ① 균열의 보수범위는 복원 목표 수준, 보수 공법 등에 따라서 구조물의 내하력에 영향을 미치지 않도록 결정한다.
- ② 균열보수공법의 시공범위는 구조물의 열화정도, 구조물의 연속성, 경관 등을 고려하여 구조물 또는 부재 단위로 결정한다.

### 나. 보수공법의 결정

- ① 보수공법은 균열의 현상 및 발생원인을 고려하여 결정한다.
- ② 구조물의 상황과 그 환경조건에서 가장 유효하게 성능이 발휘될 수 있는 공법을 선정한다.
- ③ 하나의 공법으로 대응할 수 없는 경우에는 다른 공법과의 조합을 고려한다.

### 다. 균열보수재의 선정

- ① 균열보수재는 유기계재료, 폴리머 시멘트계재료, 시멘트계재료 등으로 분류되며

피복공법, 충전공법, 주입공법 등 미리 설정한 균열에 대한 요구성능 및 그 수준을 고려하여 선정한다.

- ② 균열보수재는 적절한 시험방법, 사용 실적 또는 신뢰할 만한 자료를 통해 그 품질과 성능이 확인된 것을 사용하여야 한다. 균열보수재는 그 용도 및 목적에 적합한 품질을 가진 것 중에서 구조물의 사용조건 및 환경조건, 보수시공시의 작업조건, 경제적 조건 등을 고려하여 선정한다.

#### 라. 기타

균열보수만으로는 콘크리트 구조물에 요구되는 성능을 확보하기 어려운 경우에는 보강공법을 고려할 수 있다. 균열보강공법에는 강판접착공법, 보강섬유 접착공법, 프리스트레싱 공법, 단면 증설공법, 교체공법, 앵커공법 등이 있다.

교량 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 범위에 대한 세부적인 대상시설은 [표 1.1]과 같다.

[표 1.1] 교량 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 대상시설 범위

| 구 분               | 시설물명        |                                 | 점검 및 진단 실시범위 |        |        | 비 고                      |
|-------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------|
|                   |             |                                 | 정기안전점검       | 정밀안전점검 | 정밀안전진단 |                          |
| 주요<br>부재          | ◦ 상부구조      | 바닥판, 거더                         | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 하부구조      | 교대 및 교각,<br>주탑, 기초              | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 받침        | 교량받침                            | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 케이블       | 케이블, 정착구,<br>행어밴드, 새들           | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 기타부재      | 신축이음, 배수시설,<br>난간 및 연석,<br>교면포장 | ○            | ○      | ○      |                          |
| 보조<br>부재          | ◦ 2차부재      | 가로보 및 세로보                       | ○            |        | ○      | 정기안전점검은<br>제3종시설물에<br>한함 |
| 공중이<br>이용하는<br>부위 | ◦ 추락방지시설    |                                 | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 도로포장      |                                 | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 도로부 신축이음부 |                                 | ○            | ○      | ○      |                          |
|                   | ◦ 환기구 등의 덮개 |                                 | ○            | ○      | ○      |                          |

## 1.1.4 중대한 결함 등의 정도

### 가. 중대한 결함의 적용 범위

교량 시설물의 구조안전에 중대한 영향을 미치는 것으로 인정되는 결함으로 대통령령으로 정하는 중대한 결함의 적용 범위는 다음과 같다.

다만, 시설물의 전반적인 상태 및 환경 여건에 따라 책임기술자가 조정할 수 있다.

#### 1) 시설물의 기초세굴

○ [표 1.21] 기초 안전성(세굴 등)에 대한 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 2) 교량 교각의 부등침하

○ [표 1.20] 교각 변위의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 3) 교량 받침의 파손

○ [표 1.22] 교량받침의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 4) 시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실

○ [표 1.27] 탄산화 잔여 깊이 또는 [표 1.28] 전염화물 이온량 등에 대한 상태평가기준이 “d” 판정으로 [표 1.11] 철근콘크리트 바닥판, [표 1.14] 철근콘크리트 거더, [표 1.15] 프리스트레스 콘크리트 거더, [표 1.19] 교대 및 [표 1.20] 교각 등에서 철근(강선)부식과 관련하여 상태평가기준이 “e”를 포함하는 경우

#### 5) 주요 구조부위의 철근량 부족

○ 구조 안전성 검토 결과 철근량 부족으로 내력 보강이 필요한 경우로 철근콘크리트 바닥판, 거더 및 교각 코핑부 등이 해당

#### 6) 콘크리트 부재의 균열 심화

○ [표 1.11], [표 1.14], [표 1.15], [표 1.16], [표 1.19], [표 1.20]에서 부재의 균열 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 7) 철근콘크리트 부재의 심한 재료분리

○ [표 1.11], [표 1.14], [표 1.15], [표 1.19], [표 1.20]에서 열화 및 손상의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 8) 철강재 용접부의 불량 용접

○ [표 1.12], [표 1.18]의 강재 용접연결부 결함의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 9) 교대·교각의 균열 발생

○ [표 1.19], [표 1.20]에서 균열의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 10) 강재 거더 및 연결판의 균열 및 심한 변형

○ [표 1.12]에서 모재 및 연결부 손상의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 11) 케이블 부재의 손상

○ [표 1.18]에서 케이블 부재의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

#### 12) 프리스트레스 콘크리트 부재의 손상

○ [표 1.15]에서 긴장재의 상태평가기준이 “d” 이하의 경우

## 나. 공중이 이용하는 부위의 적용 범위

교량 시설물의 공중의 안전에 영향을 미치는 것으로 인정되는 결함으로 대통령령으로 정하는 공중이 이용하는 부위의 적용 범위는 다음과 같다.

다만, 시설물의 전반적인 상태 및 환경 여건에 따라 책임기술자가 조정할 수 있다.

### 1) 추락방지시설

○ 추락방지시설에 대한 평가기준이 “d” 이하인 경우

### 2) 도로포장

○ 도로포장에 대한 평가기준이 “d” 이하인 경우

### 3) 도로부 신축이음부

○ 도로부 신축이음부에 대한 평가기준이 “d” 이하인 경우

### 4) 환기구 등의 덮개


○ 환기구 등의 덮개에 대한 평가기준이 “d” 이하인 경우

## 1.2 현장조사


### 1.2.1 시설물의 점검사항

#### 가. 콘크리트 바닥판

| 점 검 부 위    |           | 손 상 종 류                                                   |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ▷공통        |           | ○균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출<br>○재료분리(공동, 공극)<br>○누수 및 백태(유리석회) |
| ▷거더교       |           | ○균열, 망상균열                                                 |
| ▷바닥판, 라멘상부 | - 받침부(단부) | ○부스러짐<br>○사인장균열                                           |
|            | - 중앙부     | ○휨균열                                                      |











< 거더가 있는 경우의 바닥판점검부위 >



< 거더가 없는 경우의 바닥판 점검부위 >

나. 강 바닥판, 강 거더 및 강 교각(강 주탑)







| 점 검 부 위                 | 손 상 종 류                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷공통                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○도장 손상 및 부식</li> <li>○현장이음부 볼트손상, 누수</li> <li>○신축이음 하면, 배수구 주변, 난간하면 누수, 부식</li> <li>○이상을 발생</li> </ul>                                                 |
| ▷피로강도등급 낮은 용접상세부(D, E급) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피로균열</li> </ul>                                                                                                                                       |
| ▷받침부                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○복부판 부식 및 국부좌굴</li> <li>○거더와 받침연결부 부식</li> <li>○게르버교의 경우 핀 연결부 부식</li> <li>○지점보강재 하단 용접부 균열</li> <li>○박스내부 출입구 방치</li> <li>○박스내부 바닥 물고임 및 부식</li> </ul> |
| ▷중앙부                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○부식</li> <li>○플랜지 변형 및 처짐</li> <li>○맞대기 용접부, 덮개판 덧댐부 끝부분 균열</li> </ul>                                                                                  |
| ▷주탑                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○주탑하단부 연결볼트 부식 및 파단</li> </ul>                                                                                                                          |
| ▷보수부위                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○용접부 및 용접부 주변 균열</li> </ul>                                                                                                                             |
| ▷부재연결판                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○트러스교, 아치교의 현재, 사재, 수직재 연결판의 부식, 균열 및 변형</li> <li>○사장교, 현수교의 케이블 정착부 연결판의 부식, 균열 및 변형</li> </ul>                                                        |



(a)

(b)




### < 피로균열이 발생하기 쉬운 구조상세 >




< 피로균열이 발생하기 쉬운 구조상세 >


다. 철근콘크리트 거더

| 점 검 부 위 | 손 상 종 류                          |
|---------|----------------------------------|
| ▷공통     | ○박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회) |
| ▷받침부    | ○부스러짐<br>○복부 사인장 균열              |
| ▷중양부    | ○횡방향 균열                          |

| 구조형식        | 점 검 부 위                                                                             | 비 고                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 단순보         |    | ① 지간중양부<br>② 지간 1/4부<br>③ 받침부               |
| 연속보<br>게르버보 |   | ① 지간중양부<br>② 변곡점부(약 L/4)<br>③ 교각상부<br>④ 받침부 |
| 라멘보         |  | ① 지간중양부<br>② 우각부<br>③ 교각부                   |




< 콘크리트 거더에 발생하는 균열의 유형과 위치 >




### < 철근콘크리트 거더의 점검부위 >

라. 프리스트레스 콘크리트 거더

| 점 검 부 위 |     |     | 손 상 종 류                                                                     |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ▷ 공통    |     |     | ○ 박리, 박락(파손), 철근노출, 백태                                                      |
| ▷ 받침부   |     |     | ○ 부스러짐<br>○ 복부 사인장균열<br>○ 연속교 상단 휨균열<br>○ 격벽 개구부 모서리 균열                     |
| ▷ 중앙부   |     |     | ○ 휨균열, 거더처짐<br>○ 쉬스관 노출 및 파손<br>○ 박스내부 플랜지 및 복부의 강선방향 균열<br>○ 시공이음부 균열 및 누수 |
| ▷ 강선정착부 |     |     | ○ 정착부 균열 및 파손                                                               |
| ▷ 강선부위  | 강연선 |     | ○ 녹, 부식, 파단                                                                 |
|         | 보호관 | 공통  | ○ 파손, 충전결함(공극), 선형(뒤틀림 등)                                                   |
|         |     | PE관 | ○ 접합불량, 변형                                                                  |
|         |     | 강관  | ○ 녹, 부식, 변형                                                                 |




< PSC I빔의 점검부위 >



< 정착구역의 국부균열 >



< PSC 박스거더의 균열 >



< PSC 박스거더의 균열 >

마. 콘크리트 가로보

| 점 검 부 위            | 손 상 종 류                               |
|--------------------|---------------------------------------|
| ▷ 공통               | ○ 박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회)     |
| ▷ 철근콘크리트 가로보       | ○ 박락(파손), 철근노출<br>○ 경사균열(거더의 상대처짐 의심) |
| ▷ 프리스트레스트 콘크리트 가로보 | ○ 쉬스관 노출 및 파손<br>○ 정착부 균열 및 파손        |

바. 강 가로보와 세로보


| 점 검 부 위                   | 손 상 종 류                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ▷ 공통                      | ○ 도장 손상 및 부식<br>○ 현장이음부 볼트손상, 누수<br>○ 이상음 발생                               |
| ▷ 피로강도등급 낮은 용접상세부 (D, E급) | ○ 피로균열                                                                     |
| ▷ 2차부재                    | ○ 가로보, 세로보, 브라켓 및 브레이싱 변형<br>○ 하중집중점, 가로보와 세로부 교차부 균열<br>○ 거세트판 용접부 끝부분 균열 |
| ▷ 보수부위                    | ○ 용접부 및 용접부 주변 균열                                                          |

## 사. 케이블


| 점 검 부 위   | 손 상 종 류                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷케이블 부재   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○도장 손상 및 부식</li> <li>○부식으로 인한 케이블 단면 손상</li> <li>○케이블 변형 및 꺾임</li> <li>○외부 및 내부 소선 단선</li> </ul> |
| ▷보호관      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○보호관의 파손</li> </ul>                                                                              |
| ▷정착구      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○강재 정착구의 도장 손상 및 부식</li> <li>○콘크리트 정착구의 파손, 누수 및 체수</li> <li>○정착구 댐퍼 파손</li> </ul>               |
| ▷행어밴드, 새들 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○도장 열화 및 부식</li> <li>○고정볼트 이완, 탈락</li> <li>○변형 및 파손</li> </ul>                                   |

## 아. 교대


| 점 검 부 위     | 손 상 종 류                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷공통         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○교대 기울음 및 전도</li> <li>○균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)</li> </ul>                         |
| ▷두부(Coping) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○두부 물고임</li> <li>○받침부 균열 및 파손</li> <li>○두부와 홍벽 경계부 균열</li> <li>○거더와 홍벽 신축유간 부족</li> </ul> |
| ▷벽체         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○수직균열 및 침하</li> <li>○구체와 날개벽 분리</li> <li>○구체부 배수구 막힘</li> <li>○수면접촉부 침식</li> </ul>        |
| ▷날개벽(옹벽 포함) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○날개벽 이동, 전도</li> <li>○석축이 있는 경우 사면붕괴</li> </ul>                                           |



< 온도응력, 건조수축에 의한 교대의 수직균열 >




< 부등침하로 인한 교대의 수직균열 >




### < 교대의 점검부위 >

자. 콘크리트 교각

| 점 검 부 위      | 손 상 종 류                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷ 공통         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교각 기울음 및 전도</li> <li>○ 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)</li> </ul> |
| ▷ 두부(Coping) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 두부 물고임</li> <li>○ 받침부 하부 균열 및 파손</li> </ul>                       |
| ▷ 벽체         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시공이음부 균열</li> <li>○ 이동 또는 기울음</li> <li>○ 수면접촉부 침식</li> </ul>      |




### < 콘크리트 교각의 점검부위 >




### < 유수에 의한 콘크리트 교각의 침식 >

차. 기초

| 점 검 부 위 | 손 상 종 류                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷ 공동    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 박리, 박락, 철근노출, 백태</li> <li>○ 침식, 세굴, 측방유동, 침하</li> <li>○ 하부구조물 기울음 및 전도</li> </ul> |
| ▷ 직접기초  | ○ 콘크리트 균열 및 파손                                                                                                             |
| ▷ 말뚝기초  | ○ 말뚝 노출 및 침식                                                                                                               |
| ▷ 케이슨기초 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 케이슨 노출 및 침식</li> <li>○ 충돌파손</li> </ul>                                            |




### < 수축세굴과 국부세굴 >



### < 원형기초의 국부세굴 >

## 카. 교량받침


| 점 검 부 위  |        | 손 상 종 류                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷ 본체     | - 공통   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가동받침의 신축유간 부족</li> <li>○ 가동받침 전·후방의 가동장애 요소</li> <li>○ 받침과 거더의 밀착상태</li> <li>○ 수직보강재와 받침 편기상태</li> <li>○ 받침 물고임 및 부식</li> </ul> |
|          | - 강재받침 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가동면 부식</li> <li>○ 부속물 파손(부상방지장치 및 이동제한장치)</li> </ul>                                                                            |
|          | - 탄성받침 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부풀음 및 갈라짐</li> <li>○ 고무판의 과도한 변형</li> </ul>                                                                                     |
| ▷ 받침콘크리트 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앵커볼트 파손, 절단</li> <li>○ 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하</li> <li>○ 교각두부 균열</li> </ul>                                                         |



< 교량받침 점검부위 >

## 타. 신축이음

| 점 검 부 위 |       | 손 상 종 류                                                |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|
| ▷ 본체    | - 공통  | ○ 충격음, 본체유동 및 파손<br>○ 누수<br>○ 유간부족 및 유간과다<br>○ 유간 오물퇴적 |
|         | - 고무재 | ○ 고무판 마모, 강판노출 및 부식                                    |
|         | - 강재  | ○ 강재 연결부 이완 및 파손                                       |
| ▷ 후타재   |       | ○ 단차(본체, 교면포장, 접속슬래브)<br>○ 균열 및 파손                     |



< 신축이음 점검부위 >

## 파. 교면포장

| 점 검 부 위            |        | 손 상 종 류                    |
|--------------------|--------|----------------------------|
| ▷ 공통               | ▷ 아스팔트 | ○ 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모 |
|                    | ▷ 콘크리트 | ○ 균열, 마모, 박리, 파손           |
| ▷ 신축이음 전후, 구조물 경계부 |        | ○ 단차, 파손                   |
| ▷ 곡선부, 중차량 통행차로    |        | ○ 마모, 바퀴자국                 |
| ▷ 배수구 주변           |        | ○ 물고임                      |

#### 하. 배수시설

| 점 검 부 위              |  | 손 상 종 류                                                                                                                                                           |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷배수구(유입구) - 뚜껑(그레이팅) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○뚜껑파손 및 주변파손, 누락</li> <li>○오물퇴적, 막힘</li> <li>○배수구의 설치높이가 높음</li> <li>○배수구 설치위치 불량</li> <li>○배수구 설치간격 넓음</li> </ul>         |
| ▷배수관                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○관의 연결부 어긋남, 파손</li> <li>○이물질에 의한 막힘</li> <li>○지지철물의 이완 및 파손</li> <li>○배수관 길이 부족(짧음)</li> <li>○유출구 위치 부적절(도로구간)</li> </ul> |

#### 거. 난간 및 연석

| 점 검 부 위   |            | 손 상 종 류                                                                                                                   |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷난간<br>연석 | - 강재, 알루미늄 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○강재의 경우 도장 손상 및 부식</li> <li>○난간과 상판연결부의 결함, 파손</li> <li>○전체적인 처짐 및 선형불량</li> </ul> |
|           | - 철근 콘크리트  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○균열, 박리, 파손</li> <li>○철근노출 및 부식</li> <li>○전체적인 처짐 및 선형불량</li> </ul>                |

## 너. 공중이 이용하는 부위

| 점 검 부 위    | 손 상 종 류                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ▷추락방지시설    | ○ 결함 및 파손<br>○ 고정부 및 연결부 파손                                            |
| ▷도로포장      | ○ 도로포장 결함 및 파손<br>○ 포트홀, 배수불량                                          |
| ▷도로부 신축이음부 | ○ 신축이음 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후<br>○ 국부적인 열화 및 후타재 균열<br>○ 신축유간 밀착 또는 본체 탈락 |
| ▷환기구 등의 덮개 | ○ 덮개 등에 결함 및 파손<br>○ 덮개 등 탈락                                           |

### < 점검방법 >

- 책임기술자는 추락방지시설, 도로부 포장 및 신축이음부, 환기구 등의 덮개와 같은 공중이 이용하는 부위가 대상시설물에 해당되는지 여부를 확인하고, 해당 부위의 결함조사를 실시한다. 단, 시설물에 공중이 이용하는 부위가 해당하지 않는 경우 책임기술자의 판단에 따라 조사부위를 제외할 수 있다.
- 대상시설물에 해당되는 공중이 이용하는 부위는 숙련된 점검자의 육안조사 또는 점검 로봇 등을 활용한 외관조사 및 영상분석(법 시행령 별표 10의14)을 활용하여 결함 및 파손 등을 점검하고 각 평가항목 및 기준에 따라 중대한 결함 등의 해당 여부를 검토하여야 한다.
- 조사된 결함 및 파손 중 중대한 결함 등이 발견된 경우는 해당부위의 외관조사망도 및 사진대지를 작성하여 「법」 제22조제2항에 따라 관리주체에게 통보하여야 한다.

## 1.3 재료시험 항목 및 수량

### 1.3.1 정밀안전점검

#### 가. 재료시험 항목 및 평가방법

[표 1.2] 정밀안전점검의 재료시험 항목

| 구 분         | 기본과업                                                                                                      | 선택과업                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 콘크리트<br>구조물 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트강도</li> <li>－ 비파괴시험 : 반발경도</li> <li>○ 콘크리트 탄산화 깊이</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트강도 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 국부파괴법 : 코어강도</li> </ul> </li> <li>○ 철근배근 상태조사</li> <li>○ 염화물함유량<sup>1)</sup></li> <li>○ 수중조사<sup>2)</sup></li> </ul> |
| 강재 구조물      | －                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강재용접부 결함조사</li> <li>－ 자분탐상 및 초음파탐상</li> </ul>                                                                                                                        |

- 주1) ○ 염화물함유량시험 대상은 다음 표에서 정하는 해안에서 250m 이내 거리에 위치하고 있는 시설물을 대상으로 하며 시험부재의 철근깊이까지 10mm ~ 20mm 단위로 깊이 별로 구분하여 KS F 2713(2002)의 산-가용성 염화물시험방법으로 실시하여 염화물의 분포를 파악하여야 한다.
- 또한, 동절기 염화칼슘 등의 사용 등에 따라 염해의 우려가 있는 시설물도 포함한다.
- 주2) ○ 제2종 하천교량은 하자담보기간 완료 전 실시하는 정밀안전점검 시 필수로 실시하고, 그 후는 1.3.3의 다.항에 따라 실시한다.

#### [염해에 관한 외적 성능 저하요인의 구분]

| 구분                 | 해안에서 거리 | 염소이온의 침투정도                            |
|--------------------|---------|---------------------------------------|
| 심한 염해 지역           | 0m 부근   | 조수간만 및 파도에 의해 빈번히 해수에 접한다.            |
| 보통 염해 지역           | 100m 이내 | 강풍시에 해수적(海水滴)이 비래하고, 콘크리트 면이 해수에 젖는다. |
| 경미한 염해지역           | 250m 이내 | 해염입자가 비래하고 콘크리트 중에 유해량의 염화물이 축적된다.    |
| 염해를 고려하지 않아도 좋은 지역 | 250m 초과 | 콘크리트중에 유해량의 염화물이 거의 축적되지 않는다.         |

출처 : 염해 및 탄산화에 대한 철근콘크리트 구조물의 내구성 설계·시공·유지관리 지침 : 한국콘크리트학회('03.4)

[표 1.3] 정밀안전점검 재료시험 평가방법

| 구 분      |             | 재료시험 항목                          | 평가방법                                                   |
|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 기본<br>과업 | 콘크리트<br>구조물 | ○ 콘크리트 비파괴강도<br>－ 반발경도시험         | ○ 외관상 건전부위와 불량부위에 대한<br>비교평가 필요                        |
|          |             | ○ 콘크리트 탄산화 깊이 측정                 | ○ 현장측정<br>○ 탄산화속도계수 산정                                 |
| 선택<br>과업 | 콘크리트<br>구조물 | ○ 콘크리트강도<br>－ 국부파괴 : 코어채취        | ○ 콘크리트강도 평가의 기준<br>○ 필요시 콘크리트 물성시험 등                   |
|          |             | ○ 철근탐사시험<br>－ 철근배근상태<br>－ 철근피복두께 | ○ 구조검토를 위한 철근조사<br>○ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한<br>철근 위치 탐사 |
|          |             | ○ 콘크리트 염화물함유량 시험                 | ○ 시료채취 및 평가                                            |
|          | 강재<br>구조물   | ○ 자분탐상 및 초음파탐상                   | ○ 강재용접부 결함 탐상                                          |

#### 나. 재료시험 기준수량

[표 1.4] 정밀안전점검의 기본과업 재료시험 기준수량

| 구 분          | 교 량                                                              |             | 비 고 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|              | 상부구조                                                             | 하부구조        |     |
| 반발경도시험       | ○ 50m 마다                                                         | ○ 연장 50m 마다 |     |
| 탄산화<br>깊이 측정 | ○ 5경간 이내 : 2~3개소 <sup>1)</sup><br>○ 5경간 이상 : 3~6개소 <sup>2)</sup> |             |     |

주1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

주2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

[표 1.5] 정밀안전점검의 선택과업 재료시험 기준수량

| 구 분                 | 교 량                    |      | 비 고      |
|---------------------|------------------------|------|----------|
|                     | 상부구조                   | 하부구조 |          |
| 코어채취 <sup>1)</sup>  | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |          |
| 철근탐사                | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |          |
| 염화물함유량시험            | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |          |
| 자분탐상시험<br>(초음파탐상시험) | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      | · 용접부 결함 |

주1) 콘크리트 코어를 채취할 경우 그 채취 지점은 구조물에 영향이 최소화되는 지점을 선정토록 하며, 이전에 수행한 정밀안전점검이나 정밀안전진단에서 코어채취 및 실내시험에 대한 자료가 충분하고 평가기준에 적합한 경우에는 기존의 자료를 이용할 수 있다.

## 1.3.2 정밀안전진단

### 가. 재료시험 항목

[표 1.6] 정밀안전진단의 재료시험 항목

| 구 분         | 기본과업                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 선택과업                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 콘크리트<br>구조물 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트강도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비파괴시험 : 반발경도, 초음파속도</li> </ul> </li> <li>○ 철근탐사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철근 배근상태, 철근 피복두께</li> </ul> </li> <li>○ 콘크리트 탄산화 깊이</li> <li>○ 콘크리트 염화물함유량<sup>1)</sup></li> <li>○ 균열깊이 조사</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트강도 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국부파괴법 : 코어강도</li> </ul> </li> <li>○ 철근부식도 조사</li> <li>○ 콘크리트 물성 및 미세구조</li> <li>○ 수중조사<sup>2)</sup></li> <li>○ 비파괴재하시험</li> </ul> |
| 강재구조물       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용접부 결함탐사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초음파탐상</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용접부 결함탐사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방사선투과시험</li> <li>- 자분탐상시험</li> </ul> </li> </ul>                                                                                |

주1) 염화물함유량시험은 시험부재의 철근깊이까지 10mm ~ 20mm 단위로 깊이별로 구분하여 KS F 2713(2002)의 산-가용성 염화물시험방법으로 실시하여 염화물의 분포를 파악하여야 한다.

주2) 하천교량은 최초 정밀안전진단 시 필수로 실시하고, 그 후는 1.3.3의 다.항에 따라 실시한다.

[표 1.7] 세부구조별 정밀안전진단 재료시험 평가방법

| 구 분      | 재료시험 항목     | 평가방법                             |
|----------|-------------|----------------------------------|
| 기본<br>과업 | 콘크리트<br>구조물 | ○ 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 필요     |
|          |             | ○ 구조검토를 위한 철근조사                  |
|          |             | ○ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한 철근 위치 탐사 |
|          |             | ○ 현장측정                           |
|          |             | ○ 탄산화속도계수 산정                     |
|          | 강재<br>구조물   | ○ 주철근까지 깊이별(10mm~20mm) 시료채취 및 평가 |
| 선택<br>과업 | 콘크리트<br>구조물 | ○ 발생균열의 철근깊이 이상 발견 또는 관통 여부 등 평가 |
|          |             | ○ 허용균열폭과의 비교·검토                  |
|          |             | ○ 콘크리트강도(국부파괴법) : 코어채취           |
|          |             | ○ 콘크리트 물성 및 미세구조                 |
|          |             | ○ 강도, 수분함량 등                     |
|          | 강재<br>구조물   | ○ 주요부재의 철근 대상                    |
|          |             | ○ 철근부식확률 평가                      |
|          |             | ○ 하상에 위치한 교량의 기초조사               |
|          | 콘크리트<br>구조물 | ○ 구조물 실 거동(변형, 처짐) 평가            |
|          |             | ○ 콘크리트강도(비파괴시험법) : 반발경도, 초음파전달속도 |
|          |             | ○ 철근탐사시험 : 철근배근상태, 피복두께          |
|          |             | ○ 콘크리트 탄산화 깊이 측정                 |
|          |             | ○ 콘크리트 염화물함유량 시험                 |
|          | 강재<br>구조물   | ○ 강재 용접부 비파괴시험                   |
|          |             | ○ 필요시 방사선투과시험                    |
|          |             | ○ 콘크리트강도 평가의 기준                  |
|          |             | ○ 필요시 콘크리트 물성시험 등                |
|          |             | ○ 균열의심부 필요시 염료침투탐상시험 실시          |

## 나. 재료시험 기준수량

[표 1.8] 정밀안전진단의 기본과업 재료시험 기준수량

| 구 분           | 교 량                                                              |                                             | 비 고                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|               | 상부구조                                                             | 하부구조                                        |                            |
| 반발경도시험        | ○ 철근콘크리트 : 2개소/50m<br>○ 강합성교 : 1개소/50m                           | ○ 1개소/연장50m<br>○ 교대, 교각 개소수<br>(경간장 50m 이상) | · 동일부위 시험                  |
| 초음파 전달속도시험    | ○ 철근콘크리트 : 2개소/50m<br>○ 강합성교 : 1개소/50m                           | ○ 1개소/연장50m<br>○ 교대, 교각 개소수<br>(경간장 50m 이상) |                            |
| 철근탐사시험        | ○ 철근콘크리트 : 2개소/50m<br>○ 강합성교 : 1개소/50m                           | ○ 1개소/연장50m<br>○ 교대, 교각 개소수<br>(경간장 50m 이상) |                            |
| 탄산화 깊이 측정     | ○ 5경간 이내 : 4~6개소 <sup>1)</sup><br>○ 5경간 이상 : 6~9개소 <sup>2)</sup> |                                             |                            |
| 염화물 함유량시험     | ○ 3개소 이상 <sup>3)</sup>                                           |                                             | · 간만대 또는 비말대 포함            |
| 균열깊이 조사       | ○ 부재의 중요도를 고려<br>○ 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정                           |                                             | · $C_w=0.3\text{mm}$ 이상 균열 |
| 강재용접부 초음파탐상시험 | ○ 플레이트거더교 : 1개소/경간별 거더<br>○ 박스거더교 : 2개소/경간별 거더                   |                                             | · 맞대기용접부                   |

주1) 철근콘크리트 상부구조에서의 최소 2개소 이상 실시

주2) 철근콘크리트 상부구조에서의 최소 3개소 이상 실시

주3) 염화물 함유량 시험시 시료(코어) 채취위치는 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시하고, 염해에 취약한 해상교량과 하천교량 중 염해의 영향이 있을 것으로 판단되는 하천과 바다가 만나는 합류부 부근 교량의 경우에는 교량 하부 수중부(간만대 또는 비말대)를 대상으로 1곳 이상의 시료를 채취하여 염화물 침투 및 염해여부 확인

[표 1.9] 정밀안전진단의 선택과업 재료시험 기준수량

| 구 분                | 교 량                    |      | 비 고        |
|--------------------|------------------------|------|------------|
|                    | 상부구조                   | 하부구조 |            |
| 코어채취 <sup>1)</sup> | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |            |
| 수중조사               | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      | · 필수적으로 실시 |
| 비파괴 재하시험           | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |            |
| 철근부식도시험            | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      |            |
| 강재용접부 자분탐상시험       | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      | · 균열의심부    |
| 방사선투과시험            | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 |      | · 맞대기용접부   |

주1) 콘크리트 코어를 채취할 경우 그 채취 지점은 구조물에 영향이 최소화되는 지점을 선정토록 하며, 이전에 수행한 안전점검이나 정밀안전진단에서 코어채취 및 실내시험에 대한 자료가 충분하고 평가기준에 적합한 경우에는 기존의 자료를 이용할 수 있다.

### 1.3.3 재료시험 기준수량의 조정

#### 가. 연장별 조정비

교량의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단 실시에서 재료시험 항목 중 경간당, 거더당 비율에 따라 기준 수량을 규정한 항목은 연장 300m 이상일 경우 연장별 조정비에 따라 기본 재료시험의 기준 수량을 책임기술자의 판단에 따라 관리주체와 협의하여 조정할 수 있다.

##### ○ 연장별 조정비

- ▶ 500m : 80%, 1,000m : 60%, 2,000m : 40%, 4,000m이상 : 30~20%

#### 나. 재료시험 기준수량의 조정

교량의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단 시 하부구조에 대한 콘크리트의 조사·시험은 교대, 교각 개소수를 기준으로 재료시험 기준수량을 정하고 있으나, 라멘식과 같이 한 경간에 교각의 기둥이 다수로 존재하는 하부구조에서의 콘크리트 재료시험 기준수량은 상부구조의 경간수를 기준으로 실시한다.

#### 다. 수중조사

제1종 하천교량의 경우 최초 정밀안전진단 시에는 반드시 수중조사를 실시하여야 하며, 제2종 하천교량의 경우 하자담보기간 완료 전 실시하는 정밀안전점검에서 반드시 수중조사를 실시하여야 한다.

해상교량에 대한 수중조사는 하천교량 경우에 준하여 실시한다.

다음 각 호에 해당하는 사항이 발생하는 경우에는 수중조사를 필수적으로 실시하여야 한다.

- 1) 최초 정밀안전진단 및 최초 수중조사 이후에 하상정비계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했을 경우
- 2) 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우
- 3) 교량에 인접하여 교량확장, 철도 복선화 공사 등으로 인한 기초공사가 시행되었을 경우
- 4) 최초 수중조사결과 기초부의 손상(박리, 박락, 침식 등), 열화 진전이 예상되는 경우, 기초부 염화물 상태평가기준이 C이하로 부식 발생이 예상되는 경우

## 1.4 상태평가기준 및 방법

### 1.4.1 상태평가항목 및 기준

#### 가. 부재별 상태평가 적용범위

부재별 상태평가기준은 교량의 거더와 가로보를 분리하고, 콘크리트의 탄산화와 염화물에 대한 평가항목을 포함하여 세분화하였으며, 아래의 표와 같이 부재별 상태평가기준을 부재의 중요도를 감안하여 차등화함으로써 가능한 한 전체 상태평가기준과 부합하도록 조정하였다.

교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 바닥판, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준을 a~e로 범위를 적용하고, 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차부재인 가로보와 세로보는 a~d로 범위를 조정하였다.

[표 1.10] 부재별 상태평가 적용 범위

| 부재의 분류  |                           | 차등 적용범위       |
|---------|---------------------------|---------------|
| 상부구조    | 바닥판, 거더, 케이블              | a, b, c, d, e |
|         | 2차부재 (가로보 및 세로보)          | a, b, c, d    |
| 하부구조    | 교대 및 교각, 기초, 주탑           | a, b, c, d, e |
| 받침      | 교량받침                      | a, b, c, d, e |
| 기타부재    | 신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장 | a, b, c, d    |
| 콘크리트 재료 | 탄산화, 염화물                  | a, b, c, d    |

부재별 상태평가는 전체 수량에 대한 손상수량의 비율에 의해 평가하는 정량적 평가와 시설물의 상태에 대한 점검자의 주관적인 의견에 의한 정성적 평가를 동시에 수행하며 정성적 평가 시 점검자에 의한 편차를 줄이기 위해 손상수량 및 손상현황에 대한 정도를 정확히 파악하여야 한다.

## 나. 부재별 상태평가기준

### 1) 콘크리트 바닥판

[표 1.11] 콘크리트 바닥판 상태평가기준


| 기준 | 균 열 <sup>1)</sup>                          |                                   | 열화 및 손상                                   |                        |                  |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
|    | 1방향 균열                                     | 2방향 균열                            | 누수 및 백태                                   | 표면손상                   | 철근부식             |
| a  | ○ 균열폭 0.1mm미만                              | ○ 망상균열폭 0.1mm미만                   | ○ 없음                                      | ○ 없음                   | ○ 없음             |
| b  | ○ 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만<br>○ 균열율 2%미만        | ○ 망상균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만           | ○ 누수 및 백태 면적 10% 미만                       | ○ 표면손상 면적 2% 미만        | ○ 없음             |
| c  | ○ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만<br>○ 균열율 2%이상~10% 미만 | ○ 망상균열폭 0.3mm이상                   | ○ 누수 및 백태 면적 10% 이상                       | ○ 표면손상 면적 2% 이상 10% 미만 | ○ 철근부식 손상면적 2%미만 |
| d  | ○ 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만<br>○ 균열율 10%이상~20%미만 | ○ 망상균열의 진전으로 인한 콘크리트 박리 발생        | —                                         | ○ 표면손상 면적 10% 이상       | ○ 철근부식 손상면적 2%이상 |
| e  | ○ 균열폭 1.0mm이상<br>○ 균열율 20%이상               | ○ 망상균열에 인한 박리가 심하여 편칭과괴 발생 가능성 있음 | ○ 부식으로 인한 철근의 단면감소가 심하여 바닥판의 안전성이 저하되는 경우 |                        |                  |

#### < 해 설 >

- 본 상태평가기준은 모든 교량형식의 RC 및 PC 바닥판과 RC 박스거더교량의 상부플랜지 및 프리캐스트패널이 거푸집으로 시공된 바닥판의 상태평가에 적용한다.
- 1방향균열의 경우 0.3mm미만의 균열평가기준을 “b”로 1.0mm이상의 균열과 균열율 20%이상인 상태를 “e”로 평가한다.
- 2방향균열의 경우 망상균열로 인한 박리 발생시 평가기준을 “d”, 편칭과괴의 발생 가능성이 있으면 “e”로 평가한다.
- “열화 및 손상” 손상항목은 표면손상 면적과 철근부식손상 면적으로 평가하며, 철근부식에 따르는 내하력 저하의 가능성이 없으면 표면손상으로, 부식에 의한 철근의 단면감소로 인하여 내하력 저하의 가능성이 있으면 철근부식손상으로 규정한다.
- 누수는 바닥판의 균열이 상하면을 관통하여 물이 스며드는 현상이며, 변색은 누수가 지속되어 바닥판 표면의 색이 변화된 상태를 지칭한다.
- 백태는 누수에 의하여 유리석회가 발생하는 현상을 지칭한다.
- 표면손상은 파손, 박락, 층분리, 재료분리 등과 같이 손상이 콘크리트 부분에 국한된 경우를 말하며, 철근부식손상은 철근노출 및 노출된 철근이 부식된 경우나, 탄산화 또는 콘크리트내의 염화물로 인해 내부철근의 부식이 발생하고, 이로 인해 콘크리트의 팽창, 균열 및 박리가 발생한 경우를 말한다.
- PSC 박스거더교의 경우 상하부 플랜지와 복부판이 일체가 되어 주형으로써 거동을 하지만, 활하중을 직접 받는 상부플랜지는 콘크리트 바닥판으로, 복부판과 하부플랜지는 PSC 거더로 구분하여 상태평가를 수행한다.
- 균열율은 폭 0.2mm이상의 균열을 대상으로 산정한다.
- 바닥판 하면이 데크플레이트로 보호된 경우 강바닥판이 아닌 콘크리트 바닥판으로 평가한다.
- 콘크리트 균열에 의한 평가기준은 콘크리트 부재에 대한 설계, 시공 및 유지관리 분야간의 일관성을 위해 2012년 개정된 콘크리트 설계기준에 명시된 허용균열폭을 참고하였다.

주1) 균열을 산정 방법


■ 1방향 균열인 경우



- 균열발생 면적은 길이 당 0.25m의 폭을 차지하는 것으로 하며, 균열의 개수가 2개 이상일 경우는 각 균열길이에 0.25m의 폭을 곱해서 합산하여 구한다.
- 균열 면적율은 아래 식으로 산정한다.

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{균열길이}(L) \times 0.25}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

■ 2방향 균열인 경우



- 균열발생 면적은 균열발생 부위를 가로, 세로의 최외측 균열을 경계로 하여 사각형 형태로 구획한 후, 점선내면면적인 (가로길이+0.25m)×(세로길이+0.25m)로 구한다.
- 균열 면적율은 아래 식으로 산정한다.

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{균열발생면적}(m^2)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

주2) 표면손상에 대한 면적율 산정 방법


$$\text{표면손상면적율}(\%) = \frac{\text{결합 및 손상발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100$$

주3) 철근부식 손상면적율 산정 방법

노출의 발생면적은 철근노출 길이당 0.25m의 폭을 차지하는 것으로 함.

$$\text{철근노출면적율}(\%) = \frac{\text{철근노출면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{철근노출길이}(L) \times 0.25}{A(m) \times B(m)} \times 100$$

주4) 프리캐스트패널 바닥판 누수(백태) 면적 산정 방법



- 누수(백태) 면적 계산 시 누수(백태) 발생 패널 단위로 면적 계산
- 프리캐스트패널 누수(백태) 면적 : 누수(백태) 발생부와 접한 프리캐스트패널 면적의 1/2
- 프리캐스트패널 내부 누수(백태)는 한 개 패널 전체 면적으로 산정

$$\text{프리캐스트패널누수(백태)면적률}(\%) = \frac{\text{프리캐스트패널 누수(백태)면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100$$

2) 강 바닥판, 강 거더 및 강 교각(강 주탑)

[표 1.12] 강 바닥판, 강 거더, 강 교각(강 주탑) 상태평가기준

| 기준 | 모재 및 연결부 손상                     |                                                          |                                  |                                                   | 표면열화                                      |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 부재 균열                           | 변형, 파단                                                   | 연결 볼트<br>이완, 탈락                  | 용접연결부 결함                                          |                                           |
| a  | ○ 없음                            | ○ 없음                                                     | ○ 없음                             | ○ 없음                                              | ○ 없음                                      |
| b  | ○ 보조부재의 국부적 균열                  | ○ 보조부재의 국부적 변형                                           | ○ 보조부재 2%미만                      | ○ 부분적 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)                         | ○ 도장탈락 면적 10%미만<br>○ 부식발생 면적 2%미만         |
| c  | ○ 보조부재의 전반적 균열<br>○ 주부재의 국부적 균열 | ○ 보조부재의 전반적 변형 및 파단<br>○ 주부재의 국부적 변형<br>○ 주탑하단부 연결볼트 부식  | ○ 보조부재 2%이상~10%미만<br>○ 주부재 2% 미만 | ○ 주부재의 심한 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)<br>○ 부분적 용입부족, 용접누락 | ○ 도장탈락 면적 10%이상<br>○ 부식발생 면적 2%이상~10% 미만  |
| d  | ○ 주부재의 전반적 균열                   | ○ 주부재의 전반적 변형 및 파단<br>○ 좌굴에 의한 주부재 변형<br>○ 주탑하단부 연결볼트 파단 | ○ 보조부재 10%이상<br>○ 주부재 2%이상~10%미만 | ○ 인장플랜지 용접 연결부 용입부족 및 용접누락으로 인한 안전성저하             | ○ 부식발생 면적 10%이상<br>○ 부식에 의한 단면손상 면적 10%미만 |
| e  | ○ 균열이 주부재 단면의 20% 이상 진전         | ○ 좌굴에 의한 파대 변형 및 파단으로 주부재의 안전성 저하                        | ○ 주부재 10%이상                      | ○ 인장플랜지 용접 연결부 균열진전으로 인해 연결기능 상실                  | ○ 부식에 의한 단면손상 면적 10%이상                    |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 강 바닥판, 강 거더, 강 교각 및 케이블 교량의 보강형과 강 주탑의 상태평가에 적용한다.
- 강재 거더에 대한 상태평가지 용접연결부에 대한 육안조사 및 비파괴조사 결과를 반영하여 상태평가를 수행한다.
- 주부재라 함은 바닥판(거더)의 구성요소 중 하중을 직접 전달하는 요소를 말하며, 보조부재라 함은 주부재의 변형을 방지하기 위한 보강재를 말한다. 즉, 강박스의 경우 상,하부 플랜지, 복부판, 종리브, 지점부 격벽은 주부재이며, 수평/수직보강재, 횡리브는 보조부재이다.
- 용접불량의 종류를 내하력저하를 유발하지 않는 가벼운 용접결함(기공, 슬래그, 언더컷)과 내하력저하 가능성이 있는 중대 용접결함(용접누락, 용입부족)으로 구분하여 서로 다른 평가기준을 적용한다.
- 부식발생면적과 도장탈락면적을 구분하여 평가한다. 즉, 도장탈락은 부재의 내하력 저하와 무관하므로 평가기준을 완화하며, 부식이 발생하였을 경우에는 부식에 의한 단면손상이 시작되었다고 볼 수 있으므로 보다 엄격한 평가기준을 적용한다.
- 강 부재의 균열은 모재 및 용접연결부 균열을 포함한다.
- 강 주탑의 경우 케이블 정착구와 새들은 케이블 시스템에 포함하여 평가하며, 주탑 본체는 강 교각의 평가기준을 적용한다. 강 주탑 평가지 보조주탑 및 기초와의 연결부 볼트의 부식 및 파단에 대한 손상항목을 추가한다.
- 하중이 집중되는 부재연결판(트러스교의 현재, 사재, 수직재, 아치교의 아치부재, 수직재, 케이블 교량의 케이블 정착구)에 심한 부식, 균열, 변형과 같은 손상이 발생된 경우에는 연결판의 안전성을 별도로 평가한다.

[표 1.13] 프리스트레스 콘크리트 바닥판 상태평가기준

| 기준 | 균열                                         | 열화 및 손상                                                               |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 없음                                       | ○ 없음                                                                  |
| b  | ○ 균열폭 0.2mm 미만<br>○ 균열율 2%미만               | ○ 표면 손상면적 2%미만                                                        |
| c  | ○ 균열폭 0.2mm이상~0.3mm미만<br>○ 균열율 2%이상~10% 미만 | ○ 표면 손상면적 2%이상~10%미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만<br>○ 데크플레이트 박리 및 누수 발생       |
| d  | ○ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만<br>○ 균열율 10%이상~20%미만 | ○ 표면 손상면적 10% 이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상<br>○ 데크플레이트 박리가 심하고 누수로 인한 부식 발생 |
| e  | ○ 균열폭 0.5mm이상<br>○ 균열율 20%이상               | ○ 부식으로 인한 철근의 단면감소가 심하여 바닥판의 안전성이 저하되는 경우                             |

<해설>

- 본 상태평가 기준은 프리스트레스 콘크리트 바닥판, PSC박스거더교 상부플랜지의 상태평가에 적용한다.

### 3) 철근콘크리트 거더

[표 1.14] 철근콘크리트 거더 상태평가기준

| 기준 | 균열                                                  | 열화 및 손상                                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a  | ○ 균열폭 0.1mm 미만                                      | ○ 없음                                     |
| b  | ○ 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만                               | ○ 표면 손상면적 2%미만                           |
| c  | ○ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만                               | ○ 표면 손상면적 2%이상~10%미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만 |
| d  | ○ 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만<br>○ 내하력저하로 인한 휨균열 과다발생       | ○ 표면 손상면적 10%이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상      |
| e  | ○ 균열폭 1.0mm이상<br>○ 휨균열 과다발생 및 과대처짐으로 인하여 거더의 안전성 저하 | ○ 지점부 콘크리트 파손으로 인한 거더의 안전성 저하            |

#### < 해설 >

- 본 상태평가기준은 RCT거더교, 라멘교 및 프리플렉스교의 거더와 RC박스거더교의 거더부(복부판과 하부플랜지)의 상태평가에 적용한다.
- 철근콘크리트 부재의 경우 재료 및 구조적 특성상 어느 정도의 균열을 동반하는 구조체이며, 사인장균열과 휨균열 및 기타 균열을 구분하지 않고 하나의 평가기준을 적용하였다.
- 0.1mm미만의 균열은 콘크리트 부재에 흔히 발생할 수 있는 미세균열로써 평가기준을 “a”로 분류하였고, 1.0mm이상의 균열은 구조적 균열로써 “e”로 분류하였다.
- 철근콘크리트 거더에 발생한 손상의 경우, 철근에 영향을 미치지 않을 경우에는 표면손상으로, 철근노출 및 열화로 인해 철근부식의 가능성이 있을 경우에는 철근부식손상으로 구분하여 서로 다른 평가기준을 적용한다.

### 4) 프리스트레스 콘크리트 거더

[표 1.15] 프리스트레스 콘크리트 거더 상태평가기준

| 기준 | 거더                                                  |                                               | 긴장재(텐던)                      |                                                                                |                    |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 균열                                                  | 열화 및 손상                                       | 강연선 노출 및 손상                  | 시멘트 그라우트 충전 결함                                                                 | 보호판 손상             |
| a  | ○ 없음                                                | ○ 없음                                          | ○ 노출없음                       | ○ 충전결함 없음                                                                      | ○ 이상없음             |
| b  | ○ 균열폭 0.2mm미만                                       | ○ 표면 손상면적 2%미만                                | ○ 노출 <sup>1)</sup>           | ○ 충전결함                                                                         | ○ 손상 <sup>5)</sup> |
| c  | ○ 균열폭 0.2mm 이상 ~ 0.3mm미만                            | ○ 표면 손상면적 2%이상~10% 미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만     | ○ 표면부식 <sup>2)</sup>         | ○ 충전결함 시 염화물함량 <sup>4)</sup> 1.2kg/m <sup>3</sup> 이상 ~ 2.5kg/m <sup>3</sup> 미만 | —                  |
| d  | ○ 균열폭 0.3mm 이상 ~ 0.5mm미만<br>○ 내하력저하로 인한 휨균열 과다발생    | ○ 표면손상면적 10%이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상            | ○ 단면손실을 동반한 부식 <sup>3)</sup> | ○ 충전결함 시 염화물함량 2.5kg/m <sup>3</sup> 이상                                         | —                  |
| e  | ○ 균열폭 0.5mm이상<br>○ 휨균열 과다발생 및 과대처짐으로 인하여 거더의 안전성 저하 | ○ 단부 콘크리트의 심한 파손 또는 강선 정착부 파손으로 인한 부재의 안정성 저하 | ○ 강연선(소선) 파단(단선)             | —                                                                              | —                  |

주1) 노출 : 강연선이 그라우트 충전결함으로 피복되지 않은 상태

주2) 표면부식 : 강연선 표면에 녹이 발생한 상태

주3) 부식 : 표면부식이 진진되어 단면손실이 발생된 상태, 국부부식 등

주4) 염화물함량 : 전 염화물 이온량 기준

주5) 손상 : 누수, 백태, 단차, 파손 등

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 PSCI거더교의 거더, PSC박스거더교 및 케이블교량의 PSC 거더부(복부판과 하부플랜지)의 상태평가에 적용한다.
- 프리스트레스트 콘크리트 거더의 경우에는 긴장재로 인해 철근콘크리트 거더보다 균열발생 가능성이 적으므로 균열의 평가기준을 중앙부(휨) 균열, 받침부(사인장) 균열 및 정착부 균열로 구분하지 않고 하나의 평가기준을 적용한다.
- 프리스트레스트 콘크리트 거더의 단부 콘크리트가 파손이 심하거나 정착부 파손으로 안정성이 저하되는 경우 평가기준을 “e”로 평가하며, 즉시 보강 또는 개축을 실시한다.
- PSC 부재는 균열이 발생하지 않도록 설계하므로, 균열이 없을 경우의 평가기준은 “a”로, 0.5mm이상의 균열이 발생할 경우 내하력저하로 인한 거더의 안전성이 우려되므로 “e”로 분류한다.
- PSC 박스거더의 경우 하부플랜지와 복부는 거더로 평가하며, 상부플랜지는 바닥판으로 평가한다.
- 부재에 발생한 손상은 콘크리트 부분에 국한된 표면손상과 철근노출, 탄산화 및 염화물로 인한 철근부식 가능성이 있는 철근부식 손상으로 구분하여 평가한다.
- 설계·시공방법을 검토하여 인장균열을 제어하기 위해 긴장재로 긴장을 한 프리플렉스교의 경우에는 프리스트레스트 콘크리트로 평가할 수 있다.
- 외부긴장재에 대한 내부 충전결합은 강구막대를 이용한 침음조사가 일반적으로서 격벽상단 변곡부(크라운부) 및 방향전환블럭 전·후 1.5m 구간에 대해 기본과업으로 실시한다.
- 강연선이 노출되어 있으나 표면부식이 없는 경우는 “b”이고 표면부식이 있으면 “c”이고, 단면 손실이 발생한 경우 “d”이다.
- 시멘트 그라우트의 전염화물 이온량은 직접적인 손상항목이 아닌 철근부식을 유발할 수 있는 환경에 관한 항목으로써 염화물 상태평가기준을 따른다.(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침해설서-교량편 [표 1.28] 참조)
- 외부긴장재의 보호관은 강연선과 충전재(그라우트)의 케이싱 역할로 중요도가 높지 않으므로 상태평가기준범위를 “a~b”로 하며, 상태평가기준이 “b” 일지라도 보호관 역할을 수행 못 할 정도의 손상이 조사되었을 경우에는 책임기술자가 판단하여 보수방안을 제시한다.
- 강연선(소선)의 파단(단선) 시작은 연속적인 추가 파단으로 이어질 수 있으므로 책임기술자의 기술적인 판단(구조 검토 등)에 따라 관리주체의 승인을 받아 필요시 선택과업으로 장력시험(외부강연선) 또는 재하시험(내부강연선)을 실시하여 결과에 따른 시설물의 사용중지, 보수·보강 이후 계속사용 또는 개축을 검토한다.
- 강연선의 기준(“a~e”)과 시멘트 그라우트의 기준(“c~d”)을 산정하기 위한 선택과업(천공시험, 내시경조사 등)은 책임기술자의 기술적인 판단에 따라 관리주체의 승인을 받아 실시한다.(필요시 전문가 자문 요청)
- 내부긴장재의 경우 외관조사 시 프리스트레스트 콘크리트 거더 상태평가 균열 기준 “d, e”에 해당하는 균열폭의 구조적균열이 발견될 경우 균열에 대한 분석을 실시하여 긴장재 손상과 관련된 구조적 균열로 의심될 경우 책임기술자의 판단에 따라 천공시험 등을 실시하여 강연선의 상태평가기준을 적용한다.
- 이때, 선택과업(국부변형시험, 천공시험, 내시경조사, 국부파취조사, 장력시험 등)에 대한 비용 산정은 견적을 받아 실비로 계상한다.

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| ▷ 국부변형시험 | ○ 긴장재 변형량 측정시험                    |
| ▷ 천공시험   | ○ 긴장재 내 그라우트재 염화물시험, 강연선부식정도 조사   |
| ▷ 내시경조사  | ○ 강연선 부식정도 조사<br>○ 육안조사 불가 부위 조사  |
| ▷ 장력시험   | ○ 진동법에 의한 케이블, 긴장재 부재 등의 장력 계측 조사 |

5) 콘크리트 가로보

[표 1.16] 콘크리트 가로보 상태평가기준

| 기준 | 균열                    | 열화 및 손상, 철근부식                            |
|----|-----------------------|------------------------------------------|
| a  | ○ 균열폭 0.1mm미만         | ○ 없음                                     |
| b  | ○ 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만 | ○ 표면 손상면적 2%미만                           |
| c  | ○ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만 | ○ 표면 손상면적 2%이상~10%미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만 |
| d  | ○ 균열폭 0.5mm이상         | ○ 표면 손상면적 10%이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상      |
| e  | —                     | —                                        |

< 해설 >

- 본 상태평가기준은 콘크리트 교량의 RC 및 PSC 가로보와 라멘교의 기둥과 기둥사이를 연결하는 중간보의 상태평가에 적용한다.
- 2차부재인 철근콘크리트 가로보의 경우, 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 부재에 발생한 손상은 콘크리트 부분에 국한된 표면손상과 철근노출, 탄산화 및 염화물로 인한 철근부식 가능성이 있는 철근부식 손상으로 구분하여 평가한다.

6) 강 가로보와 세로보

[표 1.17] 강 가로보와 세로보 상태평가기준

| 기준 | 모재 및 연결부 손상                     |                                     |                                  |                                                   | 표면열화                                                              |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | 부재의 균열                          | 변형, 파단                              | 연결 볼트 이완, 탈락                     | 용접연결부 결함                                          |                                                                   |
| a  | ○ 없음                            | ○ 없음                                | ○ 없음                             | ○ 없음                                              | ○ 없음                                                              |
| b  | ○ 보조부재의 국부적 균열                  | ○ 보조부재의 국부적 변형                      | ○ 보조부재 2%미만                      | ○ 부분적 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)                         | ○ 도장손상 면적 10%미만<br>○ 부식발생 면적 2%미만                                 |
| c  | ○ 보조부재의 전반적 균열<br>○ 주부재의 국부적 균열 | ○ 주부재의 국부적 변형<br>○ 변형 및 충격에 의한 손상발생 | ○ 보조부재 2%이상~10%미만<br>○ 주부재 2% 미만 | ○ 주부재의 심한 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)<br>○ 부분적 용입부족, 용접누락 | ○ 도장손상 면적 10%이상<br>○ 부식발생 면적 2%이상~10%미만<br>○ 부식에 의한 단면 손상 면적 2%미만 |
| d  | ○ 주부재의 전반적 균열                   | ○ 주부재의 압축부 좌굴에 의한 변형<br>○ 부재의 파단 발생 | ○ 보조부재 10%이상<br>○ 주부재 2%이상       | ○ 인장플랜지 용접 연결부 용입부족 및 용접누락으로 인한 안전성저하             | ○ 부식발생 면적 10%이상<br>○ 부식에 의한 단면 손상 면적 2%이상                         |
| e  | —                               | —                                   | —                                | —                                                 | —                                                                 |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 강I거더교, 플레이트거더교, 강박스거더교, 트러스교, 아치교 및 케이블교량의 강 가로보와 세로보의 상태평가에 적용한다.
- 2차부재인 강재 가로보 및 세로보의 경우 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 주부재라 함은 가로보(세로보)의 구성요소 중 하중을 직접 전달하는 요소를 말하며, 보조부재라 함은 주부재의 변형을 방지하기 위한 보강재를 말한다. 즉, 가로보의 경우 상,하부 플랜지, 복부판은 주부재이며, 수직보강재는 보조부재이다.
- 용접연결부 결함에 대한 상태평가기준을 용접불량의 종류에서 내하력 저하를 유발하지 않는 가벼운 용접결함(기공, 슬래그, 언더컷)과 내하력 저하 가능성이 있는 중대 용접결함(용접누락, 용입부족)으로 구분하여 서로 다른 평가기준을 적용한다.
- 부식 발생면적과 도장 손상면적을 구분하여 평가한다. 즉, 도장손상은 도장탈락, 변색 등 강재를 보호하는 도장의 기능이 저하된 상태를 말하며, 부재의 내하력 저하와 무관하므로 평가기준을 완화하고, 부식이 발생하였을 경우에는 부식에 의한 단면손상이 시작되었다고 볼 수 있으므로 보다 엄격한 평가기준을 적용한다.
- 강 부재의 균열은 모재 및 용접연결부 균열을 포함한다.

7) 케이블

[표 1.18] 케이블부재 상태평가기준

| 기준 | 케이블 부재                                                    |                                     |                        | 정착구                                                                                 | 행어밴드, 새들                                      |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 부식                                                        | 손상, 단선                              | 보호관                    |                                                                                     |                                               |
| a  | ○ 없음                                                      | ○ 없음                                | ○ 없음                   | ○ 없음                                                                                | ○ 없음                                          |
| b  | ○ 도장열화 및 탈락발생<br>○ 점녹발생길이 10% 미만                          | ○ 케이블의 변형발생                         | ○ 보호관 파손길이 2%미만        | ○ 도장열화 및 탈락 발생<br>○ 정착구 누수발생                                                        | ○ 도장열화 및 탈락발생                                 |
| c  | ○ 점녹발생길이 10% 이상<br>○ 부식발생길이 2% 미만<br>○ 내부소선 부식 발생         | ○ 케이블의 변형으로 소선 손상<br>○ 소선단선 갯수 2%미만 | ○ 보호관 파손길이 2%이상~ 10%미만 | ○ 표면부식 발생<br>○ 변형 발생<br>○ 댐퍼 열화, 변형<br>○ 정착구 체수로 인한 강재부식 및 콘크리트 열화 발생               | ○ 부식발생<br>○ 행어밴드 고정볼트 긴장력 감소                  |
| d  | ○ 부식발생길이 2% 이상<br>○ 부식에 의한 단면감소발생<br>○ 내부소선 부식으로 인한 단면 손상 | ○ 소선단선 갯수 2%이상~ 10%미만               | ○ 보호관 파손길이 10%이상       | ○ 부식으로 인한 단면손상 발생<br>○ 부분적인 파손<br>○ 댐퍼 이탈, 파손<br>○ 정착구 체수로 인한 강재 단면 손상 및 콘크리트 파손 발생 | ○ 부식에 의한 단면 손상 발생<br>○ 볼트이완 및 탈락 발생           |
| e  | ○ 부식에 의해 케이블 소선 단선 발생                                     | ○ 소선단선 갯수 10%이상                     | —                      | ○ 부식 및 파손으로 인한 정착구 안전성 저하                                                           | ○ 볼트이완 및 탈락으로 인한 변형 및 변위 발생<br>○ 행어밴드 및 새들 파손 |

< 해 설 >

- 본 평가기준은 현수교의 주케이블과 행어케이블, 사장교의 사장재 및 기타형식의 교량케이블의 상태평가에 적용한다.
- 점녹이라 함은 도장두께부족이나 도장하부의 염분입자 등으로 인해 점 모양의 부식이 발생한 것을 말하며, 일반적인 부식평가기준에 비해 완화된 기준을 적용한다.
- 부식에 의해 발생한 단선은 조치를 취하지 않으면 연속적인 단선이 발생할 가능성이 크므로 엄격한 기준을 적용하여야 하나, 시공중 또는 공용중 일시적으로 발생한 충격에 의해 발생한 단선은 동일한 충격이 지속적으로 반복되지 않으면 손상이 진행되지 않으므로 부식에 의한 단선보다는 완화된 기준을 적용한다.
- 내부소선의 부식발생여부는 채기조사방법에 의해 확인한다.
- 사장교 사장재에 보호관이 설치되어 있을 경우, 부분적으로 절취하여 케이블의 상태를 확인할 수 있으나, 전체적인 케이블의 상태를 직접적으로 확인할 수 없으므로, 보호관의 상태만 평가한다. 이 경우 보호관의 상태평가기준 범위는 “a~d”이며, 보호관의 손상길이가 전체길이의 10%이상일 경우(d)에는 손상된 보호관을 제거한 후 케이블의 상태를 직접 확인하여야 한다.
- 현수교의 주탑상부와 앵커블록 내에 설치된 새들은 구조적으로 케이블 부재는 아니지만, 새들의 상태는 주탑이나 앵커블록보다 케이블의 안전과 밀접한 연관이 있으므로 케이블 부재의 평가 항목에 포함한다.

8) 교대

[표 1.19] 교대 상태평가기준

| 기준 | 균열, 변위                                                                        | 열화 및 손상                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| a  | ○구체 균열폭 0.1mm미만                                                               | ○ 없음                                                            |
| b  | ○구체 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만                                                       | ○ 표면 손상면적 2%미만<br>○ 앵커블록 내부 결로 발생                               |
| c  | ○구체 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만<br>○ 교대와 날개벽사이에 폭 1.0mm이상의 균열발생                       | ○ 표면 손상면적 2%이상~10%미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만<br>○ 앵커블록 내부 결로에 의한 체수 |
| d  | ○구체 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만<br>○ 날개벽 기울음 및 손상 심화(배면도 유출)<br>○ 기초의 부등침하로 인한 구체 기울음 | ○ 표면 손상면적 10% 이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상                            |
| e  | ○구체 균열폭 1.0mm이상<br>○ 날개벽 전도 위험 있음<br>○ 부등침하로 인한 교대 안전성 저하                     | ○ 코핑부 파손으로 인하여 거더의 탈락 가능성 있음<br>○ 심한 철근부식으로 인하여 교대의 안전성이 저하됨    |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 콘크리트로 시공된 모든 형식의 교대와 현수교의 앵커블록의 상태평가에 적용한다.
- 균열폭에 관한 상태평가기준은 교대 구체에서 발생한 균열에 국한한다.
- 열화 및 손상과 철근부식은 표면손상 면적과 부식으로 인한 철근의 단면손상 발생면적으로 평가한다.
- 상부구조의 침하 및 단차가 발생하거나, 받침 연단부 파손으로 거더의 탈락이 우려되는 경우 “e” 로 평가하며, 즉시 보강 또는 개축을 실시한다.
- 타정식 현수교의 앵커블록은 교대의 상태평가기준에 준하여 평가하며, 앵커블록을 제외한 하부 구조물중에서 하중지지와 토류벽체의 기능을 동시에 갖고 있으면 교대로, 하중지지 기능만 있을 경우에는 교각으로 평가한다.
- 자정식 현수교의 주케이블이 정착되는 교각은 교각의 상태평가기준에 준하여 평가한다.

## 9) 콘크리트 교각

[표 1.20] 콘크리트 교각 상태평가기준

| 기준 | 균열, 변위                                         | 열화 및 손상, 철근부식                                               |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 균열폭 0.1mm미만                                  | ○ 없음                                                        |
| b  | ○ 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만                          | ○ 표면 손상면적 2%미만                                              |
| c  | ○ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만                          | ○ 표면 손상면적 2%이상~10%미만<br>○ 철근부식 손상면적 2%미만                    |
| d  | ○ 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만<br>○ 기초의 부등침하로 인한 교각 기울음 | ○ 표면 손상면적 10% 이상<br>○ 철근부식 손상면적 2%이상                        |
| e  | ○ 균열폭 1.0mm이상<br>○ 부등침하로 인한 교각 안전성 저하          | ○ 코핑부 파손으로 인하여 거더 탈락 가능성 있음<br>○ 심한 철근부식으로 인하여 교각의 안전성이 저하됨 |

### < 해 설 >

- 본 상태평가기준은 콘크리트로 시공된 모든 형식의 교각의 상태평가에 적용한다.
- 열화 및 손상과 철근부식은 표면손상 면적과 부식으로 인한 철근의 단면손상 발생면적으로 평가한다.
- 코핑부 파손으로 거더의 탈락이 우려되는 경우 “e”로 평가하며 즉시 보강 또는 개축을 실시한다.

## 10) 기초

[표 1.21] 기초 상태평가기준

| 기준 | 기초(직접, 말뚝, 케이슨)손상                                                             | 지반의 안정성                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 없음                                                                          | ○ 없음                                                               |
| b  | ○ 직접기초(확대기초)에 폭 0.3mm 미만의 균열 발생                                               | ○ 매립된 직접기초(확대기초)의 상부가 세굴등에 의해 노출됨                                  |
| c  | ○ 직접기초(확대기초)에 폭 0.3mm 이상의 균열 및 단면손상 발생<br>○ 침식, 충돌 등에 의한 말뚝 및 케이슨 기초의 단면손상 발생 | ○ 세굴이 직접기초(확대기초)의 하단까지 진행되어 말뚝 및 케이슨기초가 부분적으로 노출됨                  |
| d  | ○ 직접기초(확대기초)의 파손으로 인한 철근노출 발생<br>○ 침식, 충돌 등에 의한 말뚝 및 케이슨 기초의 철근노출 발생          | ○ 세굴에 의해 말뚝 및 케이슨기초가 전반적으로 노출됨<br>○ 기초의 부등침하 및 측방유동에 의해 교대/교각이 기울음 |
| e  | ○ 기초의 파손 및 침식으로 인한 하부구조물의 안전성 저하                                              | ○ 기초의 부등침하 및 측방유동에 의한 교대/교각의 기울음으로 인해 상부구조의 단차 및 파손 발생             |

### < 해 설 >

- 본 상태평가기준은 케이블 교량의 주탑기초를 포함하여 모든 하부구조물의 기초의 상태평가에 적용한다.
- 기초 자체의 손상항목에는 직접기초(파일두부)의 파손, 파일의 손상 및 결합 등이 있으며, 지반의 안정성항목으로는 기초의 근입장 부족, 측방유동, 세굴 등에 의한 기초의 부등침하가 중요한 평가항목이 된다.
- 지반의 안정성 평가항목의 경우, 세굴이 진행하여 기초 하부의 국부적인 노출이 발생하면 평가 기준은 “c”로 평가하고, 기초하부의 전반적인 노출 및 부등침하 발생시 “d”로 평가하며, 부등침하로 인한 상부구조물의 안전에 위해가 발생할 경우 “e”로 평가한다.

## 11) 교량받침

[표 1.22] 교량받침 상태평가기준

| 기준 | 받침 본체                                                                                                                                          |                                                                                      | 받침 콘크리트                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | 탄성받침                                                                                                                                           | 강재받침                                                                                 |                                                             |
| a  | ○ 외관상태 양호                                                                                                                                      | ○ 외관상태 양호                                                                            | ○ 외관상태 양호                                                   |
| b  | ○ 미세균열 등 경미한 열화                                                                                                                                | ○ 외부 도장탈락 및 부식<br>○ 도장탈색, 먼지 쌓임                                                      | ○ 부분적 박리, 탈락 등 손상                                           |
| c  | ○ 균열이 심화되어 고무재가 갈라짐<br>○ 전단변형량이 받침고무 두께의 0.7배(사용한계상태) 이상                                                                                       | ○ 미끄럼판 부식 발생<br>○ 부분적 변형, 고정장치 파손 및 이완                                               | ○ 받침 콘크리트에 0.3mm이상 균열 발생<br>○ 박리, 탈락 등 손상으로 지지단면 감소, 기능상 장애 |
| d  | ○ 고무 본체의 보강 철판에 부식이 진행됨<br>○ 측면 부풀어 고무재에 균열이 발생함<br>○ 전단변형량이 받침고무 두께의 1.5배(극단상황한계상태) 이상<br>○ 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 미만<br>○ 받침의 신축기능 불량 | ○ 받침 본체 부식으로 인한 받침 신축거동 장애발생<br>○ 받침 본체 파손<br>○ 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 미만     | ○ 받침 콘크리트 파손 및 하부공동으로 받침의 탈락 및 침하 발생 가능성 있음                 |
| e  | ○ 받침 신축기능 불량으로 인하여 받침 본체 및 거더(바닥판)의 파손 발생<br>○ 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 이상                                                                | ○ 받침 신축기능 불량으로 인하여 거더등 주부재의 파손 발생<br>○ 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 이상<br>○ 작동불능 상태 | —                                                           |

### < 해 설 >

- 본 상태평가기준은 강재 및 탄성받침의 상태평가에 적용하며, 기타 특수받침의 경우에도 본 상태평가기준을 준용한다.
- 받침 본체는 상태평가기준 범위는 “a~e”를 유지하고, 받침콘크리트는 본체에 비하여 중요도가 낮으므로 “a~d”로 한다.

## 12) 신축이음

[표 1.23] 신축이음 상태평가기준

| 기준 | 본 체                                                                                                                                           | 후타재                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 없음                                                                                                                                          | ○ 양호                                                        |
| b  | ○ 토사, 이물질 퇴적<br>○ 고무판 노화                                                                                                                      | ○ 미세균열 발생                                                   |
| c  | ○ 물받이 미설치 또는 파손으로 인한 누수<br>○ 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화<br>○ 고무판 균열, 볼트 또는 너트의 부분 탈락<br>○ 누수로 인하여 신축이음 하부의 받침 및 코핑부에 이물질 퇴적 및 부식발생 | ○ 균열이 50cm이하의 간격으로 발생<br>○ 국부적인 박리, 박락, 파손                  |
| d  | ○ 강관유동 및 연결불량으로 이상음 발생<br>○ 신축유간의 밀착으로 인한 거동불량<br>○ 신축유간이 넓어 차량통행에 지장 초래<br>○ 신축이음 본체 탈락, 파손 및 작동 불능                                          | ○ 신축이음의 심한 파손 및 단차로 인하여 차량통행시 충격발생<br>○ 파손 범위가 후타재 폭 이상으로 큼 |
| e  | —                                                                                                                                             | —                                                           |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 모든 신축이음의 상태평가에 적용한다.
- 기타부재인 신축이음의 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 신축이음 본체 하부의 전체적인 부식 및 변형이 발생하는 경우 “d”로 평가하며, 긴급보수·보강을 실시한다.
- 후타재 균열이 30cm이하의 간격으로 발생하거나, 전반적인 파손과 단차가 발생하면 평가를 “d”로 한다.

13) 교면포장

[표 1.24] 교면포장 상태평가기준

| 기준 | 포장불량               |                            | 배 수                                  |
|----|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| a  | ○ 미세균열             | ○ 없음                       | ○ 없음                                 |
| b  | ○ 포장불량을 2%미만       | ○ 포장손상이 미미하여 주행에 영향 없음     | ○ 배수구배 및 배수시설 불량에 의한 부분적 물고임         |
| c  | ○ 포장불량을 2%이상~10%미만 | ○ 포장손상으로 인하여 차량의 통행에 영향 있음 | ○ 배수구배 및 배수시설 불량에 의한 물고임 발생으로 주행성 저하 |
| d  | ○ 포장불량을 10%이상      | ○ 전반적인 재포장이 필요한 상태         | ○ 배수불량에 의한 물고임으로 통행차량의 안전성 저하        |
| e  | —                  | —                          | —                                    |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 아스팔트포장과 콘크리트포장을 포함하여 모든 교면포장의 상태평가에 적용한다.
- 기타부재인 교면포장의 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 평가기준 “d”는 균열율을 포함하여 포장불량이 10%이상인 상태 즉, 전반적인 재포장이 필요한 상태로 평가한다.
- 포장불량은 균열발생부, 표면이 노화되어 마모된 부분, 상온형 아스콘 등으로 임시보수된 부분 등의 면적을 전부 더한 값을 경간면적으로 나눈 비율이다.

14) 배수시설

[표 1.25] 배수시설 상태평가기준

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 양호                                                                                            |
| b  | ○ 다소의 퇴적물이 있으나 배수에는 이상 없음                                                                       |
| c  | ○ 배수시설의 상태불량, 길이부족<br>○ 많은 퇴적물, 누수<br>○ 누수로 인하여 구조물 부식 발생<br>○ 배수관 유출구 위치가 부적절하여 하부통행에 따른 위험 초래 |
| d  | ○ 파손이나 노후화로 인하여 재설치가 필요한 상태                                                                     |
| e  | —                                                                                               |

< 해 설 >

- 본 상태평가기준은 모든 배수시설의 상태평가에 적용한다.
- 기타부재인 배수시설의 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 평가기준 “d”는 파손이나 노후화로 인하여 재설치가 필요한 상태로 정의한다.
- 한 경간에 두 개 이상의 배수시설이 있는 경우 각 배수시설의 평가기준 중 최저값을 배수시설의 평가결과로 한다.

## 15) 난간 및 연석

[표 1.26] 난간 및 연석 상태평가기준

| 기준 | 강 재                                    |                                                                         | 콘크리트                                                       |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 양호                                   | ○ 양호                                                                    | ○ 양호                                                       |
| b  | ○ 도장 불량 10%미만                          | ○ 고정장치 및 연결재의 이완이 국부적 발생                                                | ○ 경미한 손상, 0.3mm이하 균열                                       |
| c  | ○ 도장 불량 10%이상<br>○ 부식으로 인한 단면 손상 10%미만 | ○ 파손 및 탈락 10%미만                                                         | ○ 0.3mm이상 균열<br>○ 박리, 파손, 철근노출 10% 미만<br>○ 철근부식손상 길이 2% 미만 |
| d  | ○ 부식으로 인한 단면 손상 10%이상                  | ○ 파손 및 탈락 10%이상<br>○ 낙석으로 인한 손상발생<br>○ 고정부 열화 및 손상으로 인한 전도의 위험이 있음(방음벽) | ○ 박리, 파손, 철근노출 10% 이상<br>○ 철근부식손상 길이 2% 이상                 |
| e  | —                                      | —                                                                       | —                                                          |

### < 해 설 >

- 본 상태평가기준은 강재 및 콘크리트 난간 및 연석을 포함하여 모든 난간과 연석의 상태평가에 적용한다.
- 기타부재인 난간과 연석의 상태평가기준 범위를 “a~d”로 하며, 점검단위는 부재의 길이로 한다.
- 중앙분리대, 방호벽, 방음벽의 상태평가 시 난간 및 연석의 평가기준을 적용한다.
- 강재의 경우 도장 변색 및 손상 점검길이의 10%이상 즉, 단면 결손으로 차량이나 사용자에게 위험 가능성이 있는 상태의 기준은 “c”로 평가한다.
- 콘크리트는 0.3mm이상의 균열이 발생할 경우 평가기준은 “c”로 평가하며, 보수 및 보강을 실시한다.

## 16) 탄산화

[표 1.27] 탄산화 상태평가기준

| 기준 | 탄산화 잔여 깊이         | 철근부식의 가능성              |
|----|-------------------|------------------------|
| a  | ○ 30mm이상          | 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음     |
| b  | ○ 10mm이상 ~ 30mm미만 | 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음 |
| c  | ○ 0mm이상 ~ 10mm미만  | 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음    |
| d  | ○ 0mm미만           | 철근부식 발생                |
| e  | —                 | —                      |

※ 일본구조물진단기술협회 「비파괴시험을 이용한 토목 콘크리트구조물의 건전도 진단 매뉴얼」 (2003년)

### < 해 설 >

- 탄산화 깊이에 대한 평가는 철근으로부터 탄산화의 남은 깊이를 지표로 하여 탄산화에 의한 강재부식 가능성을 나타낸 것으로 탄산화에 의한 단독 열화에 대하여 적용한다.
- 콘크리트 품질평가기준인 탄산화는 직접적인 손상항목이 아닌 철근부식을 유발할 수 있는 환경에 관한 항목으로써 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 탄산화 조사는 상·하부구조로 구분하여 [공통편] 부록 1의 콘크리트 탄산화 깊이 측정에 따라 시행하며, 시험개소별로 평가한다.
- 철근의 피복은 조사 위치에서의 실측치를 기준으로 하며, 철근피복조사를 실시하지 않은 경우는 설계도의 수치를 따른다.

## 17) 염화물

[표 1.28] 염화물 상태평가기준

| 기준 | 전염화물 이온량                                                | 철근부식의 가능성                  |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| a  | ◦ 염화물 $\leq 0.3\text{kg/m}^3$                           | 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음      |
| b  | ◦ $0.3\text{kg/m}^3 < \text{염화물} < 1.2\text{kg/m}^3$    | 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음 |
| c  | ◦ $1.2\text{kg/m}^3 \leq \text{염화물} < 2.5\text{kg/m}^3$ | 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음     |
| d  | ◦ 염화물 $\geq 2.5\text{kg/m}^3$                           | 철근부식 발생                    |
| e  | —                                                       | —                          |

※ 일본구조물진단기술협회 「비파괴시험을 이용한 토목 콘크리트구조물의 건전도 진단 매뉴얼」 (2003년)

### < 해 설 >

- 채취 코어의 전염화물 이온 시험결과에서 염화물에 의한 강재부식 가능성을 평가한다.
- 콘크리트 품질평가기준인 염화물 함유량은 직접적인 손상항목이 아닌 철근부식을 유발할 수 있는 환경에 관한 항목으로써 상태평가기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 염화물 함유량 분석은 철근 깊이까지 깊이별(10mm ~ 20mm)로 단계를 구분하여 염화물 분포를 파악함을 원칙으로 하며, 염화물 이온농도의 분포를 도시한다.
- 염화물 함유량 분석은 상·하부구조로 구분하여 KS F 2713(2002)의 산-가용성 염화물시험 규격에 따라 시행하며, 시험개소별로 평가한다.

## 다. 공중이 이용하는 부위 상태평가기준

### 1) 추락방지시설

| 기준 | 상태기준 설명                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ◦ 규격에 맞게 설치되어 있고 손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태                                               |
| b  | ◦ 추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태 |
| c  | ◦ 추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태                              |
| d  | ◦ 고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태                 |
| e  | ◦ 추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태                               |

## 2) 도로포장

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태                                                                              |
| b  | ○ 포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생한 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태                          |
| c  | ○ 포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불편감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태                                |
| d  | ○ 깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태<br>○ 배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태 |
| e  | ○ 도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태                                                   |

## 3) 도로부 신축이음부

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 신축이음부에 손상이 없는 상태                                                                                                            |
| b  | ○ 신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생한 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태                    |
| c  | ○ 신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태 |
| d  | ○ 신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태<br>○ 신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태      |
| e  | ○ 신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태                                                                      |

## 4) 환기구 등의 덮개

| 기준 | 상태기준 설명                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ○ 규격에 맞게 설치되어 있고 환기구 등의 덮개가 최상의 상태                                                                                        |
| b  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태<br>○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태 |
| c  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태                                                       |
| d  | ○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태                                                    |
| e  | ○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태                                                                                          |

라. 구조형식에 따른 부재별 가중치

[표 1.29] 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치

| 구분   | 결합도<br>평가항목 | 슬래브<br>교량 | 거더교량   |            |           |               |           |             |          | 라멘교      |                 |    |
|------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------------|----|
|      |             |           | 일반 거더교 |            |           | 바닥판·거더<br>일체형 |           | 아치,<br>트러스  |          | 거더<br>없음 | 거더있음<br>(복개구조물) |    |
|      |             |           | 일반     | 2차부재<br>없음 | 바닥판<br>없음 | 강<br>바닥판      | PSC<br>박스 | 콘크리트<br>바닥판 | 강<br>바닥판 |          |                 |    |
| 상부   | 바닥판         | 34        | 18     | 18         | —         | 20            | 20        | 15          |          | 34       | 20              | 21 |
|      | 주 형         | —         | 20     | 25         | 37        | 18            | 20        | 23          |          | —        | 21              | 23 |
|      | 2차부재        | —         | 5      | —          | 11        | 5             | 3         | 5           |          | —        | 5               | —  |
| 하부   | 교대/교각       | 20        | 13     | 13         | 18        | 13            |           | 13          |          | 34       | 22              | 24 |
|      | 기초          | 7         | 7      | 7          | 7         | 7             |           | 7           |          | 7        | 7               | 7  |
| 받침   | 교량받침        | 10        | 9      | 9          | 14        | 9             |           | 9           |          | 3        | 3               | 3  |
| 기타   | 신축이음        | 10        | 9      | 9          | —         | 9             |           | 9           |          | 3        | 3               | 3  |
|      | 교면포장        | 7         | 7      | 7          | —         | 7             |           | 7           |          | 7        | 7               | 7  |
|      | 배수시설        | 3         | 3      | 3          | —         | 3             |           | 3           |          | 3        | 3               | 3  |
|      | 난간/연석       | 2         | 2      | 2          | 6         | 2             |           | 2           |          | 2        | 2               | 2  |
| 콘크리트 | 탄산화         | 상부        | 2(4)   | 2(4)       | —         | —             | 2(4)      | 2(4)        | —        | 4(7)     |                 |    |
|      |             | 하부        | 2(3)   | 2(3)       | 4(7)      | 4(7)          | 2(3)      | 2(3)        | 4(7)     |          |                 |    |
|      | 염화물         | 상부        | 2(0)   | 2(0)       | —         | —             | 2(0)      | 2(0)        | —        | 3(0)     |                 |    |
|      |             | 하부        | 1(0)   | 1(0)       | 3(0)      | 3(0)          | 1(0)      | 1(0)        | 3(0)     |          |                 |    |

( ) : 정밀안전점검 시 적용 가중치

< 해 설 >

- 하부구조물이 무근콘크리트로 시공된 경우, 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치를 상부구조물의 탄산화 및 염화물항목의 가중치에 포함시킨다.
- 하부구조물은 무근콘크리트, 상부구조물은 강재로 시공된 경우, 상부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치는 상부구조물의 상태평가항목(바닥판, 거더)의 가중치에 균등배분하고 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치는 하부구조물(교대/교각)의 가중치에 포함시킨다.
- 기둥, 거더 및 슬래브로 구성된 복개구조물은 거더가 있는 라멘교에 준해서 평가하며, 박스형 복개구조물은 터널시설물의 상태평가기준에 따라 평가한다.
- 교량받침이 없는 라멘교의 경우, 교량받침에 할당된 가중치를 바닥판, 거더, 교대/교각의 가중치에 균등하게 배분한다.
- 아치트러스에서 바닥판이 없는 경우, 거더와 2차부재에 가중치를 균등하게 배분한다.
- 기타시설물(신축이음, 교면포장, 배수시설, 난간/연석)이 없는 경우, 기타시설물에 할당된 가중치는 바닥판의 가중치에 포함시킨다.
- 기초에 대한 평가가 수행되지 않았을 경우, 기초에 할당된 가중치는 교대/교각의 가중치에 포함시킨다.
- 하천교량의 경우 기초의 가중치를 10% 할증할 수 있다.

[표 1.30] 구조형식에 따른 케이블교량의 부재별 가중치

| 구분   | 결함도<br>평가항목 | 현수교       |                | 사장교       |                | 엑스트라도즈드교  |        |
|------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
|      |             | 일반<br>거더형 | 보강형,<br>PSC거더형 | 일반<br>거더형 | 보강형,<br>PSC거더형 | 일반<br>거더형 | PSC거더형 |
| 상부   | 케이블         | 25        | 25             | 23        | 23             | 20        | 20     |
|      | 바닥판         | 8         | —              | 9         | —              | 10        | —      |
|      | 거 더         | 8         | 20             | 9         | 22             | 10        | 25     |
|      | 2차부재        | 4         | —              | 4         | —              | 5         | —      |
| 하부   | 주탑          | 13        |                | 13        |                | 6         |        |
|      | 보조주탑        | 5         |                | 5         |                | 12        |        |
|      | 교대(앵커블럭)    | 8         |                | 6         |                | 6         |        |
|      | 교각          | —         |                | 2         |                | 2         |        |
|      | 기초          | 4         |                | 4         |                | 4         |        |
| 받침   | 교량받침        | 5         |                | 5         |                | 5         |        |
| 기타   | 신축이음        | 5         |                | 5         |                | 5         |        |
|      | 교면포장        | 4         |                | 4         |                | 4         |        |
|      | 배수시설        | 2         |                | 2         |                | 2         |        |
|      | 난간/연석       | 2         |                | 2         |                | 2         |        |
| 콘크리트 | 탄산화         | 상부        | 2              | 2         | 2              | 2         | 2      |
|      |             | 하부        | 2              | 2         | 2              | 2         | 2      |
|      | 염화물         | 상부        | 1              | 1         | 1              | 1         | 1      |
|      |             | 하부        | 2              | 2         | 2              | 2         | 2      |

< 해 설 >

- 케이블의 구조적 기여도는 현수교>사장교>엑스트라도즈드교의 순이며, 거더의 기여도는 이와는 반대로 현수교<사장교<엑스트라도즈드교 순이다.
- 상기 표에서 일반거더형이라 함은 바닥판과 거더가 구분되어 있는 교량을 말하며, 보강형과 PSC박스는 박스단면의 상부플랜지가 바닥판의 역할을 하는 폐합된 거더의 형태를 말한다.
- 일반거더형 케이블 교량의 경우 바닥판과 거더는 일반교량의 바닥판과 거더의 상태평가기준에 준하여 평가하고, 보강형은 강거더, PSC 박스는 PSC 박스거더 부재의 상태평가기준에 준하여 평가한다. 또한, 보강형 내부의 격벽은 강재 가로보의 상태평가기준에 준하여 평가한다.
- 상기 표에서 교각이라 함은 하부구조물 중에서 주탑, 앵커블록 및 교량 양단부의 교대(교각)를 제외하고 케이블 교량구간에 추가로 설치된 교각을 말하며, 추가 설치된 교각이 없을 경우에는 교각의 가중치를 교대의 가중치에 포함한다.
- 보조주탑은 강주탑과 기초사이에 설치되어 주탑의 하중을 기초로 전달하는 콘크리트 기둥을 말하며, 콘크리트 교각(주탑)의 상태평가기준에 준하여 평가한다. 보조주탑이 없을 경우 보조주탑의 가중치를 주탑의 가중치에 포함한다. 기초는 주탑기초와 교대(교각)의 기초를 각각 평가하며, 주탑기초가 여러 개일 경우에도 개별적으로 평가한다.
- 기초에 대한 평가가 수행되지 않았을 경우, 기초에 할당된 가중치는 주탑(보조주탑이 있을 경우에는 보조주탑)과 교대/교각/앵커블록의 가중치에 균등 분배한다.
- 케이블교량 구간은 상부구조물의 하중이 케이블부재에 의하여 지지되는 구간까지를 말한다. 즉, 현수교의 주케이블이 일반교량 구간에 설치된 앵커블럭에 연결된 경우에는 거더가 행어 케이블에 의해 주케이블에 연결되는 구간까지를 현수교의 구간으로 정의한다.
- 케이블교량의 경우 상부구조물보다 하부구조물이 콘크리트로 시공되는 경우가 많으므로 일반교량과는 달리 하부구조물에 대한 염화물의 가중치 비중을 높게 평가한다.

## 1.4.2 상태평가결과 산정 방법

### 가. 경간(지점)별 부재 상태평가 산정

- 개별부재에서 발견된 결함 및 손상에 대하여 평가한 후 각 상태평가결과 중 최  
저값을 개별부재 상태평가결과로 산정한다.
- 한 경간 내에서 여러 부재가 있을 경우는 각 부재의 상태평가기준 중 최저값을  
경간(지점) 상태평가결과로 산정한다.
- 복개구조물은 바닥판의 장변방향으로 경간을 구분하고, 1경간의 길이는 약 50m  
범위 또는 신축이음부를 경계로 경간을 구분하는 것으로 한다.

### 나. 전체 시설물의 상태평가결과 결정

구조형식이 같은 부재에 대해 부재별로 평균하여 부재 상태평가를 결정한 후 구조형식에 따른 부재별  
가중치를 적용하여 환산 결함도 점수를 구한다. 환산 결함도 점수는 시설물 전체의 상태평가결과  
를 산정하기 위한 기준 값이며, [표 1.31]의 결함도 점수 범위에 따른 기준을 적용하여 시설물 전  
체에 대한 상태평가결과를 구한다.

**[표 1.31] 결함도 점수 범위에 따른 기준**

| 기준     | A                 | B                    | C                    | D                    | E             |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 결함도 지수 | 0.10              | 0.20                 | 0.40                 | 0.70                 | 1.00          |
| 결함도 범위 | $0 \leq X < 0.13$ | $0.13 \leq X < 0.26$ | $0.26 \leq X < 0.49$ | $0.49 \leq X < 0.79$ | $0.79 \leq X$ |

#### ○ 램프교가 포함된 교량의 경우


본교와 각 램프교에 대해서 각각 상태평가결과를 산정하며, 길이와 차선에 따른  
가중치를 적용하여 종합평가 시 본교와 접속교 및 램프교를 모두 포함하여 최종  
상태평가결과를 산정한다.

또한 경간 및 부재의 상태가 좋지 않은 경우 부가적인 설명을 명시한다.

## 다. 상태평가결과 산정 방법

본교, 접속교, 램프교로 구성된 교량의 전체 상태평가결과 산정 사례를 예시하였다.

본교는 강 거더교, 라멘교, PSC 박스교의 구조형식으로 되어있다.



[그림 1.1] 전체 교량의 상태평가결과 산정 방법 예

### 1) 본교

같은 구조형식별로 분류한 후 부재별로 평균한다. 구조형식에 따른 가중치를 적용하여 환산 결함도 점수를 구한다.


#### (가) 강거더교

| 부재의 분류             |      | 상부구조  |       | 2차 부재 | 기타부재  |       |       |       | 받침    | 하부구조  |    | 내구성 요소 |       |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------|-------|
| 번호                 | 구조형식 | 바닥판   | 거더    | 가로보   | 포장    | 배수    | 난간 연석 | 신축 이음 | 교량 받침 | 하부    | 기초 | 탄산화    | 염화물   |
| 1                  | 강거더교 | b     | b     | b     | c     | b     | a     | c     | c     | b     | Q  | b      | a     |
| 2                  | 강거더교 | b     | a     | b     | c     | c     | a     | X     | c     | a     | Q  | b      | a     |
| 3                  | 강거더교 | a     | a     | b     | c     | c     | a     | c     | c     | a     | Q  | b      | a     |
| 평균                 |      | 0.17  | 0.13  | 0.20  | 0.40  | 0.33  | 0.10  | 0.40  | 0.40  | 0.13  | 0  | 0.20   | 0.10  |
| 가중치                |      | 20    | 18    | 5     | 7     | 3     | 2     | 9     | 9     | 20    | 0  | 4      | 3     |
| (평균×가중치)<br>/가중치 합 |      | 0.030 | 0.027 | 0.010 | 0.028 | 0.010 | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0  | 0.008  | 0.003 |
|                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    | 0.216  |       |
|                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    | B      |       |

(나) 라멘교

라멘교에서 거더와 가로보가 종방향과 횡방향으로 이루어진 경우에는 종방향과 횡방향의 거더 및 가로보를 평균하여 과를 산정한다.

| 부재의 분류             |       | 상부구조  |       |   | 2차부재  |   | 기타부재  |       |       |       | 받침    | 하부구조  |       | 내구성 요소 |       |
|--------------------|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 번호                 | 구조 형식 | 바닥판   | 거더    |   | 가로보   |   | 포장    | 배수    | 난간 연석 | 신축 이음 | 교량 받침 | 하부    | 기초    | 탄산화    | 염화물   |
|                    |       |       | 중     | 횡 | 중     | 횡 |       |       |       |       |       |       |       |        |       |
| 11                 | 라멘교   | b     | c     | c | c     | c | c     | b     | a     | c     | c     | b     | c     | b      | a     |
| 12                 | 라멘교   | b     | b     | c | c     | b | c     | c     | b     | c     | b     | b     | c     | b      | a     |
| 13                 | 라멘교   | c     | c     | b | b     | c | b     | c     | b     | c     | c     | b     | b     | b      | a     |
| 21                 | 라멘교   | b     | b     | c | b     | c | c     | b     | b     | c     | b     | b     | b     | b      | a     |
| 22                 | 라멘교   | c     | c     | b | b     | b | c     | b     | b     | c     | c     | a     | c     | b      | a     |
| 23                 | 라멘교   | c     | c     | c | c     | d | c     | c     | a     | c     | c     | c     | b     | b      | a     |
| 평균                 |       | 0.30  | 0.33  |   | 0.34  |   | 0.37  | 0.30  | 0.17  | 0.40  | 0.33  | 0.22  | 0.30  | 0.20   | 0.10  |
| 가중치                |       | 20    | 21    |   | 5     |   | 7     | 3     | 2     | 3     | 3     | 22    | 7     | 4      | 3     |
| (평균×가중치)<br>/가중치 합 |       | 0.060 | 0.070 |   | 0.017 |   | 0.026 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | 0.048 | 0.021 | 0.008  | 0.003 |
|                    |       |       |       |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       | 0.287  |       |
|                    |       |       |       |   |       |   |       |       |       |       |       |       |       | C      |       |



[그림 1.2] 라멘교의 부재 구성도

(다) 본교 전체의 상태평가결과

본교 전체의 상태평가결과 산정은 구조형식별로 산정한 환산 결함도 점수에 연장비를 곱한 후 전체를 합하여 산정한다.

| 구 분 | 구조형식   | 환산<br>결함도 점수 | 상태평가<br>결과 | 연장(m) | 연장비   | 환산 결함도점수<br>× 연장비 |
|-----|--------|--------------|------------|-------|-------|-------------------|
| 본교  | 강거더교   | 0.216        | B          | 2,000 | 0.571 | 0.123             |
|     | 라멘교    | 0.287        | C          | 1,000 | 0.286 | 0.082             |
|     | PSC박스교 | 0.312        | C          | 500   | 0.143 | 0.045             |
|     |        |              |            |       |       | 0.250             |
|     |        |              |            |       |       | B                 |

2) 접속교

본교 기준에 준함

3) 램프교

램프교의 경우에는 각 램프에 대해 별도로 평가하며, 램프교 전체를 대표하는 상태평가결과는 산정하지 않는다.

4) 전체 교량의 대표 상태평가결과 산정

길이와 차선에 따른 가중치를 적용하여 종합평가 시 본교와 접속교 및 램프교를 모두 포함하여 최종 상태평가결과를 산정한다.

| 종류 | 구분   | 환산<br>결함도점수 | 상태평가<br>결과 | 연장(m) | 차선 | 길이<br>× 차선 | 연장비   | 환산결함도점수×<br>연장비 |
|----|------|-------------|------------|-------|----|------------|-------|-----------------|
| 교량 | 본교   | 0.250       | B          | 3,500 | 4  | 14,000     | 0.500 | 0.125           |
|    | 접속교  | 0.266       | C          | 3,000 | 4  | 12,000     | 0.429 | 0.114           |
|    | B램프교 | 0.187       | B          | 200   | 2  | 400        | 0.014 | 0.003           |
|    | C램프교 | 0.236       | B          | 100   | 2  | 200        | 0.007 | 0.002           |
|    | D램프교 | 0.625       | D          | 100   | 2  | 200        | 0.007 | 0.004           |
|    | E램프교 | 0.285       | C          | 300   | 2  | 600        | 0.021 | 0.006           |
|    | N램프교 | 0.176       | B          | 200   | 2  | 400        | 0.014 | 0.003           |
|    | O램프교 | 0.294       | C          | 100   | 2  | 200        | 0.007 | 0.002           |
|    |      |             |            |       |    |            |       | 0.258           |
|    |      |             |            |       |    |            |       | B               |