

Projet : Serre horticole

Première mesure avec le capteur LDR luminosité, test sur une breadboard et mesure avec un oscilloscope.

Continuation du Schéma électrique du PCB, finalisation du Buck 12V/5V.

Test des composants.

- Liste des connecteurs :

- Alimentation :
Bornier 2 positions : Screw_Terminal_01x02
- STM32 :
Conn_01x06_Pin
Conn_01x08_Pin x2
Conn_01x10_Pin
- Capteur d'humidité
Conn_01x03_Pin
- Sonde pour liquides
Conn_01x03_Pin
- Capteur LDR photorésistance
Conn_01x03_Pin
Ajouter suiveur + Ampli op ?
- Petite pompe à eau
Bornier 2 positions : Screw_Terminal_01x02
- Ventilateur
Conn_01x02_Pin
- Lampe
Conn_01x02_Pin
- Résistance chauffante
Conn_01x02_Pin

- Module Bluetooth BLE HM-10
Conn_01x06_Pin

