

信息与警告:

最大输入电压16V, 最大输出电压6V

电容耐压值要合适

$$V_{OUT} = (1 + R1/R2) * 0.8$$

最上面0603封装焊盘用于标记
无电路中实际作用



