

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद

पत्रांक :1704/22-23/धनबाद

दिनांक :11/01/2023.....

प्रेषक : कार्यपालक अभियन्ता,
भवन प्रमण्डल, धनबाद
झारखण्ड

सेवा में,
प्राचार्य ,
बड्स गार्डेन स्कूल 10+2
दलूडीह, धनबाद
झारखण्ड

विषय : बड्स गार्डेन स्कूल 10+2, दलूडीह, धनबाद भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग : पत्रांक 140/22-23 दिनांक 04/01/2023 के संदर्भ में ।

महाशय,

उपरोक्त पत्रांक 140/22-23 जो कि आपके विद्यालय से प्राप्त हुआ है के संबंध में कहना है कि बड्स गार्डेन स्कूल 10+2 दलूडीह, धनबाद की जाँच कनीय अभियन्ता के द्वारा दिनांक 05/01/2023 को किया गया जिसमें पाया गया कि स्कूल का भवन (G+2) है एवं RCC Structure है । भवन के चारो तरफ से चाहरदीवारी निर्मित है । स्कूल का भवन तकनीकी दृष्टिकोण से भू-तल के उपर सुदृढ़ एवं मजबूत है, यह भवन पूरी तरह से सुरक्षित एवं उपयोगी है ।

अतः बड्स गार्डेन स्कूल 10+2, दलूडीह, धनबाद को विभाग की ओर से भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ।

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियन्ता
भवन प्रमण्डल, धनबाद ।
धनबाद