
E_a
−
+
V_a1
Z_1
I_a1
Z_2
V_a2
I_a2 = I_a1
3Z_f
I_a0 = I_a1 = I_a2 = 1/3 I_a
Z_0
V_a0
3Z_n
I_a0 = I_a1