

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ALLIANCE STANDARD GROUP»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

**Инструкция по обеспечению приемлемого доступа к соответствующим зонам
лаборатории для наблюдения за лабораторной деятельностью,
выполняемой для конкретного заказчика.**

Данная Инструкция обязательна для выполнения:

1. Подписать Соглашение конфиденциальности.
2. Допуск для наблюдения за лабораторной деятельностью, выполняемой для конкретного заказчика, получает только 1(один) представитель от Заказчика/Заявителя.
3. В помещение нельзя входить без специальной одежды - халата.
4. Перед началом испытаний получить необходимый инструктаж от главного специалиста АИЛ.
5. Находиться в помещениях Лаборатории только в сопровождении работника АИЛ, не отходить от сопровождающего работника более чем на 50 см.
6. Во время проведения испытания находиться строго в зоне проведения испытания, строго соблюдая требования сопровождающего работника АИЛ.
7. Если испытание проходит в разных помещениях или на разных участках лаборатории перемещение разрешается только в сопровождении работника АИЛ, с соблюдением рекомендаций сопровождающего работника об удаленности от места проведения испытаний, в рамках требований ТБ и ОТ.
8. Не разрешается свободное перемещение по территории Лаборатории.
9. В помещениях Лаборатории запрещается принимать пищу.
10. Не выносить за пределы Лаборатории, какие бы то ни было предметы, материалы.
11. Не класть на стол личные вещи (сумки, папки и др.), держать их в специально отведенных местах.
12. Не брать вещества, средства измерений, вспомогательное оборудование (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настроек и вмешательств, которые могут привести к искажениям результатов измерений руками.
13. Запрещается видео-, фотосъемка.
14. Необходимо соблюдать тишину, избегать лишнего движения и хождения, открывания и закрывания дверей, всего того, что усиливает движение воздуха.
15. Если хотите воспользоваться чем-либо, необходимо спросить разрешения у сопровождающего работника АИЛ.
16. По окончании работы (испытаний), в сопровождении работника АИЛ покинуть помещения Лаборатории.