
## Analiza sprawności sprzężenia pomiędzy laserem a światłowodem włóknistym

W projekcie należy wyznaczyć współczynnik sprawności sprzężenia pomiędzy laserem, a jednomodowym światłowodem włóknistym – włóknem oraz straty na wprowadzanie światła z lasera do włókna dla wskazanych parametrów układu i dokonać analizy przedstawiając odpowiednie wykresy. Uzyskane wyniki należy przedstawić w formie raportu.

## Analizowany układ.



Rys. 1 Wprowadzanie wiązki światła laserowego do włókna. Błędy wprowadzania:  $\Delta_x$  – przesunięcie osi;  $\Delta_z$  – rozsunięcie osi;  $\Delta_\theta$  – odchylenie od osi.

Schemat z rys. 1 przedstawia wiązkę światła emitowanego przez laser, która po przejściu przez soczewkę jest ogniskowana na płaszczyźnie czołowej włókna. Sprawność wprowadzania światła laserowego do włókna silnie zależy położenia włókna względem ogniskowej soczewki. W idealnym przypadku czoło włókna powinno znajdować się dokładnie w ogniskowej, oś włókna powinna pokrywać się z osią soczewki. W rzeczywistości trudno jest tak dokładnie umiejscowić włókno. Może ono być odsunięte od ogniskowej ( $\Delta_z$ ), oś włókna może być odchylona pod pewnym kątem względem osi soczewki ( $\Delta_\theta$ ) i przesunięta ( $\Delta_x$ ).

Współczynnik sprawności sprzężenia. Współczynnik ten jest wyliczony z całki przekrywania pomiędzy amplitudą fali padającej z lasera  $\psi_b(x,y)$  i modu sprzęgniętego do włókna  $\psi_F(x,y)$  na powierzchni poprzecznej włókna w układzie kartezjańskim (x,y):

$$\eta = \frac{\left|\int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \psi_{b}(x,y) \cdot \psi_{F}^{*}(x,y) dx dy\right|^{2}}{\int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \left|\psi_{b}(x,y)\right|^{2} dx dy \int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \int\limits_{-\omega_{F}}^{\omega_{F}} \left|\psi_{F}(x,y)\right|^{2} dx dy}$$

gdzie mod podstawowy włókna jest przybliżony przez kołowa funkcję gaussowską  $\psi_F(x,y)$ :

$$\psi_F(x,y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\omega_F} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{\omega_F^2}\right),$$

a promień modu włókna jest równy  $\omega_F$ . Zakłada się, że dioda laserowa emituje promieniowanie o eliptycznym rozkładzie gaussowskim. Dlatego też, na czoło włókna pada skupiona wiązka - plamka, którą można opisać wzorem  $\psi_b(x,y)$ :

$$\psi_b(x,y) = \sqrt{\frac{2}{\pi\omega_x\omega_y}} \exp\left(-\frac{x^2}{\omega_x^2}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{\omega_y^2}\right),$$

w którym wymiary poprzeczne plamki to  $2\omega_x$  i  $2\omega_v$ .

Współczynnik sprawności sprzężenia uwzględniający błędy wprowadzania dla wiązki eliptycznej. Jeżeli w analizie sprawności sprzęgania światła zostaną uwzględnione błędy wynikające z odsunięcia włókna od ogniskowej soczewki wzdłuż osi optycznej ( $\Delta_z$ ) i w poprzek tej osi ( $\Delta_x$  i  $\Delta_y$ ) oraz błędy związane z odchyleniem osi włókna pod pewnym kątem względem osi soczewki ( $\Delta_\theta$ ), to współczynnik sprawności przyjmie postać:

$$\eta_e = \eta_x \cdot \eta_y \cdot \eta_\theta$$

gdzie:

$$\eta_x = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{\omega_F}{\omega_x} + \frac{\omega_x}{\omega_F}\right)^2 + \frac{\lambda^2 \Delta_z^2}{\pi^2 \omega_x^2 \omega_F^2}}} \exp\left(-\frac{2\Delta_x^2}{\omega_F^2 + \omega_x^2}\right),$$

$$\eta_{y} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{\omega_{F}}{\omega_{y}} + \frac{\omega_{y}}{\omega_{F}}\right)^{2} + \frac{\lambda^{2} \Delta_{z}^{2}}{\pi^{2} \omega_{y}^{2} \omega_{F}^{2}}}} \exp\left(-\frac{2\Delta_{y}^{2}}{\omega_{F}^{2} + \omega_{y}^{2}}\right),$$

$$\eta_{\theta} = \exp\left(-\frac{2\pi^2}{\lambda^2} \cdot \frac{\Delta_{\theta}^2 \omega_F^2 \omega_x^2}{\omega_F^2 + \omega_x^2}\right),$$

λ to długość fali generowanej przez laser w powietrzu.

**Straty sprzęgania uwzględniające blędy wprowadzania dla wiązki kolowej.** W literaturze bardzo często sprawność sprzęgania wyrażana jest jako straty wprowadzania światła do włókna. Straty te są wówczas wyrażone w decybelach:

$$\Phi_{tot} = -10\log(\eta_{tot}) \quad \text{[dB]},$$

W zależności na starty  $\Phi_{tot}$  występuje współczynnik sprawności sprzężenia  $\eta_{tot}$  uwzględniający błędy wprowadzania dla wiązki kołowej (zakłada się że  $\Delta_x = \Delta_y$  oraz  $\omega_x = \omega_y$ ):

$$\eta_{tot} = \left(\frac{4D}{B}\right) \exp\left(\frac{-AC}{B}\right),$$

gdzie:

$$A = \frac{(k\omega_x)^2}{2}$$
,  $B = G^2 + (D+1)^2$ ,

$$C = (D+1)F^2 + 2DFG\sin(\Delta_{\theta}) + D(G^2 + D+1)^2[\sin(\Delta_{\theta})]^2,$$

$$D = \left(\frac{\omega_F}{\omega_x}\right)^2, \qquad F = \frac{2\Delta_x}{k\omega_x^2}, \qquad G = \frac{2\Delta_z}{k\omega_x^2}, \qquad k = \frac{2\pi \cdot n_0}{\lambda},$$

współczynnik załamania  $n_0$  jest współczynnikiem materiału pomiędzy laserem a włóknem, czyli w większości przypadków jest współczynnikiem załamania powietrza  $n_0 = 1$ .

**Parametry układu.** W ogólności zakłada się, że laser emituje promieniowanie o długości fali wypadającej w oknie telekomunikacyjnym  $\lambda = 0.85$  µm. Pozostałe parametry są związane z badanymi współczynnikami:

-dla współczynnika sprawności sprzężenia  $\eta$ :

$$2\omega_{\rm r} = 4.5 \, \mu{\rm m};$$
  $2\omega_{\rm r} = 4.5 \, \mu{\rm m};$   $2\omega_{\rm F} = 2.5 \, \mu{\rm m};$ 

-dla współczynnika sprawności sprzężenia uwzględniającego błędy wprowadzania dla wiązki eliptycznej  $\eta_e$ :

$$2\omega_x = 4.5 \text{ } \mu\text{m};$$
  $2\omega_y = 3.5 \text{ } \mu\text{m};$   $2\omega_F = 2.5 \text{ } \mu\text{m};$   $\Delta_x = 0.5 \text{ } \mu\text{m};$   $\Delta_y = 0.25 \text{ } \mu\text{m};$   $\Delta_z = 1 \text{ } \mu\text{m};$   $\Delta_z = 1 \text{ } \mu\text{m};$ 

-dla strat sprzegania uwzględniających błędy wprowadzania dla wiązki kołowej  $\Phi_{tot}$ :

• dla współczynnika sprawności sprzężenia  $\eta_{tot}$  i strat  $\Phi_{tot}$ :

$$2\omega_x = 3.5 \ \mu \text{m};$$
  $2\omega_F = 2.5 \ \mu \text{m};$   $\Delta_x = 0.5 \ \mu \text{m};$   $\Delta_z = 1 \ \mu \text{m};$   $\Delta_\theta = 0.7 \ \text{stopnia} \ (\text{nie radiana})$ 

- dla charakterystyk strat  $\Phi_{tot}$  w funkcji średnicy modu włókna zmieniającej się w zakresie  $2\omega_F < 2.5 \ \mu m$ ; 10  $\mu m >$  dla różnych parametrów układu:
  - 1. zmiana średnicy wiązki lasera:

$$2\omega_x = 3.5 \ \mu m$$
  $2\omega_x = 5.5 \ \mu m$   $2\omega_x = 7.5 \ \mu m$   $\Delta_z = 0 \ \mu m$   $\Delta_z = 0 \ \mu m$   $\Delta_\theta = 0 \ \text{stopnia} \ (\text{nie radiana})$ 

2. odsunięcie włókna od ogniskowej soczewki:

$$Δz = 1 μm;$$
 $Δz = 10 μm;$ 
 $Δz = 100 μm;$ 
 $Δz = 100 μm;$ 
 $Δθ = 0 \text{ stopnia (nie radiana);}$ 
 $2ωx = 3.5 μm;$ 

3. rozsunięcie osi soczewki i włókna:

```
\Delta_x = 1 \text{ } \mu\text{m}; \Delta_x = 2 \text{ } \mu\text{m}; \Delta_x = 3 \text{ } \mu\text{m}; \Delta_z = 0 \text{ } \mu\text{m}; \Delta_\theta = 0 \text{ stopnia (nie radiana)}; 2\omega_x = 3.5 \text{ } \mu\text{m};
```

4. odchylenie osi włókna od soczewki o pewien kąt:

```
\Delta_{\theta} = 0 stopnia (nie radiana); \Delta_{\theta} = 0.7 stopnia (nie radiana); \Delta_{\theta} = 3 stopnia (nie radiana); \Delta_{z} = 0 µm; \Delta_{z} = 0 µm; \Delta_{z} = 0 µm; \Delta_{z} = 0 µm;
```

**Obliczenia i charakterystyki.** W projekcie, dla podanych wyżej parametrów, należy wykonać obliczenia wartości (katy podane są w stopniach, a nie w radianach):

- współczynnika sprawności sprzężenia  $\eta$ ;
- współczynnika sprawności sprzężenia uwzględniającego błędy wprowadzania dla wiązki eliptycznej  $\eta_e$ ;
- współczynnika sprawności sprzężenia uwzględniającego błędy wprowadzania dla wiązki kołowej  $\eta_{tot}$ ;
- strat sprzęgania uwzględniających błędy wprowadzania dla wiązki kołowej  $\Phi_{tot}$ .

Należy również wykreślić charakterystyki strat sprzęgania uwzględniających błędy wprowadzania dla wiązki kołowej w funkcji promienia modu włókna  $\omega_F$  dla parametrów podanych wyżej. Będą to następujące wykresy:

Wykres 1 – zmiana średnicy wiązki lasera;

Wykres 2 – odsunięcie włókna od ogniskowej soczewki;

Wykres 3 – rozsunięcie osi soczewki i włókna;

Wykres 4 – odchylenie osi włókna od soczewki o pewien kat.

**Raport.** W raporcie należy przedstawić problem projektowy (co było celem, dla jakiego układu), obliczone wartości współczynników i start, a także odpowiednio oznaczone i podpisane uzyskane charakterystyki. Raport zapisany jako plik PDF wraz ze spakowanym kodem źródłowym swojego programu należy przesłać pocztą elektroniczną.

Raport. W raporcie należy przedstawić:

- -problem projektowy (cel projektu, dla jakiego układu wykonano obliczenia),
- -obliczone wartości współczynników i start,
- -odpowiednio oznaczone i podpisane uzyskane charakterystyki (tytuł wykresu, zmienne na osiach, jednostki, wykaz parametrów dla jakich wykonano wykres, oznaczenie wykreślonych krzywych ze wskazaniem jakim parametrem się różnią),
- -krótkie wnioski do wszystkich obliczonych wartości współczynników i start oraz do każdego wykresu sformułowane na podstawie otrzymanych charakterystyk.

Ocenie projektu podlegają wyżej wymienione punkty, przejrzystość rysunków, poprawność obliczeń oraz poprawność językowa.