<u>Lampiran Laporan Manajemen Dalam Masa Giling Periode VII bulan Agustus 2021</u>

1,2 BIDANG INSTALASI PABRIK:

I.a. Aktifitas yang di laksanakan bagian Instalasi sbb:

b. Kinerja Giling

-Kinerja Giling bagian Instalasi pada bulan agustus (Periode VII) tgl 16 s/d 31 Agustus 2021

	II DATAN	PERIC	DDE	Th YII s/d RKAP	
	URAIAN	VII	S/D	Per Sama	TH 2022
1	2 LYADACITAC CHING	3	4	5	6
I.	KAPASITAS GILING	FO 20F 7	205 271 16	202 222 05	201 257 20
	1.Tebu tergiling 2.Kec.Giling Incl (ton)	50.395,7 3.149,7	305.271,16 3.038,0	303.322,95	301.356,20 3.135
	9 ()			3.056,7	
	Kec.Giling Incl HR (ton)	3.149,7	3.009,3	3.046,6	3.135
	3.Kec.Giling Excl (ton)	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300
	4.% jam berhenti A. (Luar)	3,55	5,35	6,94	2
	% jam berhenti A dengan HR	3,55	6,38	7,30	2
	5.% jam berhenti B. (Dalam)	1,22	2,24	0,66	3
	6.Jam Berhenti % jam giling	4,77	7,59	7,60	5,00
II.	<u>EXTRAKSI</u>				
	1.HPG	94,93	94,79	94,83	95,20
	2.HPG 12,5	95,13	94,94	95,11	95,05
	3.HPB I	65,10	65,07	65,09	65,10
	4.HPB Total	94,49	94,35	94,37	94,50
	5.Imbibisi % Sabut	237,13	234,24	239,16	250,00
	6.% Bahan kering ampas	50,54	50,18	49,97	50,80
	7.Pol Ampas	1,70	1,73	1,63	1,75
	8.Kadar Sabut % tebu	12,87	12,80	13,11	13,00
	9.Nira mentah % Tebu	102,89	102,50	103,20	105,80
	10.Effisien Gilingan	91,52	91,36	91,44	91,48
III	BAHAN BAKAR				
	1. BBA ‰ TEBU				
	2. Uap % tebu	50,50	50,42	50,16	51,00
	3. Rendemen ketel	70,23	70,67	70,02	71,50
	4. Molding (Ton)		43,46	35,00	
	5. Kayu Serut (Ton)		932,20	150,00	
	6. Sekam Padi (Ton)		598,39	71,00	
	7. Daun Kayu Putih(Ton)			284,00	
	Jumlah BBA (ton)		1.574,05	540,00	
	8. Bahan Bakar Untuk (Ton)			·	
	- Untuk proff stomen :		250,0	350,0	
	- Untuk Start giling :		200,0	106,5	
	- Afwerken :			·	
	9. Ampas ke PG Sesaudara (Ton)			1.460,74	96,80
IV	<u>RENDEMEN</u>				95,63
	1.P S H K	96,86	96,84	96,90	7,78
	2.Winter Rendemen	95,66	96,14	96,68	87,48
	3.Rendemen Effective	7,02	6,87	6,75	7,94
	4.Effisiensi Pabrik.	87,55	87,84	88,40	85,65

II. <u>Hambatan giling dan jam berhenti Pada Periode VII :</u> Iam berhenti luar nabrik : A

	jam bernenti tuar pabrik . A		
A4	- Air injeksi Surut	9,67	
A5	- Tebu dipancing ambrol	2,69	
		12,36	Jam
	<u> Iam berhenti dalam pabrik : B</u>		
B1	- Reseting gilingan	1,00	Jam
B1	- Ganti karet kopling IDF 3	0,60	Jam
B3	- Gangguan penyulang PLN (kena layang layang)	0,73	Jam
B1	- Gilingan no.3 trip	0,31	Jam
B1	- Ganti Baut Cane Carrier 9 bh	0,50	Jam
B1	- Gangguan HGF A2 (SU Group)	2,00	Jam
		5,14	
	Jumlah jam berhenti = A + B	17,50	Jam

Madiun 1 September 2021 Manajer Teknik