

PROCESO GESTIÓN OPERA OIL AND GA	GOL-OGS-PO-11	
PROCEDIMIENTO DE TRAZA	Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES	
Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 1 DE 2

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir por el Coordinador de Calidad, en la actualización de la data para llevar la trazabilidad de los sensores y baterías.

2. ALCANCE

Aplica para todos los sensores y baterías usados en la prestación de un servicio.

3. RESPONSABLES

> OPERADORES

Aplicar las actividades descritas en el presente procedimiento.

> GERENTE GENERAL

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Numeral 7.5.1. Requisitos. Control de la producción y de la prestación del servicio.

5. PROCEDIMIENTO

- 5.1. Los operadores llevan el control de los sensores a través de una hoja de cálculo de Excel, la cual le permite mantener su trazabilidad y a su vez el historial de las baterías; éste proceso lo realiza de la siguiente manera:
 - 5.1.1. Diariamente busca información de los sensores en la programación de los trabajos a realizar (programas de servicios), en los reportes diarios de operaciones y en datos obtenidos por los sensores en el servicio prestado.
 - 5.1.2. Abre el programa Excel y busca el archivo "Diario de Sensores", donde lleva la trazabilidad de los mismos y registra los siguientes datos:



PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS OIL AND GAS SERVICES PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DE SENSORES Y BATERIAS Versión 0 Fecha: 01/04/2014 PAG. 2 DE 2

CLIENTE	SERIAL DEL	POZO	SERIAL DE LA	FECHA DE
	SENSOR		BATERIA	INSTALACIÓN
	UTILIZADO		UTILIZADA	
HORAS	FECHA DE	NOMBRE DEL	TIPO DE	PROFUNDIDAD,
TRABAJADAS	RETIRO	OPERADOR	TRABAJO	PRESIÓN Y
DE LA				TEMPERATURA
BATERIA				DE LA ULTIMA
				PARADA

- 5.1.3. Una vez registrados los datos anteriores los guarda para su control.
- 5.1.4. Abre la hoja "Control de Baterías" y actualiza la hora acumulada, ultimo voltaje leído y sensor o ubicación de la batería; esto con la finalidad de detectar aquellas baterías que serán retiradas del servicio y las disponibles para reemplazo. Nota: Si la batería es retirada del servicio, continúa con el paso 5.1.5., de lo contrario continúa con el paso 5.1.6.
- 5.1.5. Al retirar la batería del servicio, los operadores buscan la hoja de "Baterías Desechadas" en el programa Excel y registra la Hora acumulada, ultimo voltaje leído, fecha de retiro, la causa del retiro y le informa al Coordinador de Logística y Gerente Técnico para que procedan a rechazar la batería según Paso 6 del procedimiento "Inspección y Verificación de Baterías" del Manual de Operaciones de BHP.
- 5.1.6. Mensualmente o cuando lo amerite, el Operador, realiza un resumen de la trazabilidad e imprime las hojas, entregando una copia al Gerente Oil and Gas y al Operador de Herramientas Especiales para su información.

6. REGISTROS

De acuerdo con la aceptación o rechazo de la batería, se utilizarán los formatos:

- GOL-OGS-FO-08 Inspección Pre operacional, Herramientas, Maquinaria y Equipos.
- GOL-OGS-FO-14 Reporte de Rechazo de Herramientas
- GOL-OGS-FO-38 Hoja de Vida Ficha Técnica de Mantenimiento
- GOL-OGS-FO-31 Reporte Diario de Operaciones
- GOL-OGS-FO-23 Registro de Certificaciones
- GOL-OGS-FO-18 Programa de Servicios