

PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-12
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE TUBERIA DE POZOS PARA CORRER REGISTROS DE PRODUCCION		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 1 DE 3

1. OBJETIVO

Realizar inspección superficial y de tubería del pozo, para garantizar su limpieza y verticalidad, a fin de correr el registro de producción sin problema alguno.

2. ALCANCE

Aplica para aquellos pozos a los que se realizará un servicio de Registro de Producción.

3. RESPONSABLES

OPERADOR DE SLICKLINE Y DE LOS AUXILIARES DE SLICKLINE

Aplicar las actividades descritas en el presente procedimiento.

> GERENTE OIL AND GAS

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad, Numeral 7.5.1. Requisitos. Control de la producción y de la prestación del servicio.

5. PROCEDIMIENTO

- 5.1 El Operador de Slickline verifica las condiciones del pozo según procedimiento **Registros de Producción**, **(GOL-OGS-PO-04)**.
- 5.2 El Operador de Slickline verifica las condiciones intrínsecas del pozo para realizarle registro de producción: pozo fluyendo/inyectando, gas lift abierto.

Nota: Debe tomarse nota de cualquier condición anormal encontrada en el pozo: flujo estable/inestable, cabeceo, tiempo entre cabezadas, durante el armado del equipo se observarán y anotaran los cambios de presiones y se reportará a la base de operaciones de la organización, así como al cliente al observarse cambios bruscos. Se utilizará el formato (GOL-OGS-FO-24) Condiciones Previas de Localización.

5.3 El Operador de Slickline y los Auxiliares de Slickline arman el equipo de superficie según procedimiento **Armado del Equipo de Slickine (GOL-OGS-PO-01)** y proceden a realizar Verificación de Tubería y Fondo con el pozo cerrado.



PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES		GOL-OGS-PO-12
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE TUBERIA DE POZOS PARA CORRER REGISTROS DE PRODUCCION		Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
Versión 0	Fecha: 01/04/2014	PAG. 2 DE 3

Nota: Se anotarán la profundidad de los mandriles si son detectados, así como también cualquier punto de pega o roce en la tubería.

- 5.4 Una vez finalizada la verificación de tubería y fondo al pozo, el personal (Operador de Slickline y Auxiliares de Slickline) proceden a simular sarta rígida con el pozo cerrado.
 - Nota: La sarta rígida tendrá la longitud del tren de herramientas a utilizar en la toma de registros, para verificar verticalidad de la tubería y se emplearán herramientas correspondientes al máximo diámetro de las herramientas de producción para detectar cualquier colapso en la tubería.
- 5.5 Una vez finalizada la simulación, el Operador de Slickline sube las sartas hasta el stuffing box y ordena a los Auxiliares de Slickline desarmar el equipo de superficie según procedimiento **Desarme del Equipo de Guaya Eléctrica (GOL-OGS-PO-03).**
- 5.6 El Operador de Slickline deja el pozo abierto para su restauración y/o estabilización por el tiempo que sea necesario, debe comunicarse esto al cliente y al Gerente Oil and Gas para autorización. Se dejará registro de ello en el (GOL-OGS-FO-31). Reporte Diario de Operaciones

6. REGISTROS

- GOL-OGS-FO-31 Reporte Diario de Operaciones
- GOL-OGS-FO-24 Condiciones Previas de Localización.