GSM无线网设备故障分析及处理方法

(中国联合网络通讯有限公司石河子分公司,石河子,832000) 邓丽娟

中图分类号:TN07 文献标识码:B 文章编号:1008-0899(2010)08-0048-01

无线网络涉及到的点较多,影响其发挥正常效用的因素也很多了,不但包括其自身的硬件、软件方面的问题,同时也包括其附属设施的故障问题。如传输问题、电源配套问题及向上延伸的天馈问题。任何一个环节的问题都会最终影响到通信质量。

1 主设备故障

1.1 天馈系统

由于天馈调整不当或是在天馈调整过程中造成天面或馈线损坏,造成驻波较大,或是天馈线进水、馈线接头接触不良及天馈线受损等原因,设备会提示驻波比告警,天馈的驻波比升高。当超过天线合路器驻波比设置时,就产生驻波比告警,引起小区退服,一般情况下新建基站的驻波要求在1.3以下,运行中基站驻波要求在1.5以下。为保证通信质量和基站有效覆盖,所有基站都应设置不应超过1.5,对于接近1.5的天馈线应及时予以整治。

1.2 塔放故障

塔放-"收信前置放大器模块"位于塔顶,又称" 上行塔顶放大器",通常是由合路器通过馈管供电 的,常出现电源告警,首先检查塔放模块是否正常, 其次,检查塔放本身是否存在问题。

1.3 传输接头问题

基站的DDF架两兆线接头接触不好,引起误码率升高,甚至中断,应将接头重做。最容易出现问题的为两兆线接头做了焊接,但焊接不好,造成基站误码过高,引起故障。

1.4 阻抗设置错误

BSC的QTLP和DTLP模块上都有设置传输阻抗的跳线,应根据各自的属性选择配置为75欧姆还

是120 欧姆,大都应设置成75 欧姆,如果设置错误也会引起基站故障。通过以上方法的排查,基本上可以解决遇到的设备类的故障类型。

2 配套设备常见问题

2.1 电源问题

电源是设备运行的基础和保障,但移动基站的 分布存在较为广,点多且类型较杂,因此电源保障 方面就显得尤为重要了。如基站站房为租赁房屋 往往会因为所在地停电造成电池供电或油机发电, 往往导致蓄电池过放电,反复多次引起损坏;而采 用油机发电,又需专人看护,对人力上又有要求。 解决电源问题,必须对经常断电的基站考虑另拉专 线或移站,对偶尔断电的基站采用油机发电应 急。

2.2 传输问题

在移动通信中,传输问题占设备故障的比例最高,影响也较大。是发生故障最频繁的一种,现在普通基站载频配置在9块左右,每个上面8个信道,就会造成72路的信号不通,因此我们必须要重视传输的故障:

①微波设备不稳影响基站通信。微波容易受 到雨水、湿气、雾气等自然条件的影响,经常造成传 输中断,应逐步改用其他传输手段。

②基站到BSC之间路由上误码较高,引起设备 不稳定。

③基站的传输接口板,和BSC侧的传输接口板件的故障也是经常引起设备运行不稳定的因素。

结合以上所说的设备问题和传输电源问题,基本上可以解决大部分的故障,同时也要注意设备运行的适宜环境,如温度不能过高等,结合这些做成处理后可以使设备运行在一个较好的状态发挥其效用。