
七步闭环：从选工况到导出材料，全程在同一界面完成


每一步都有对应截图与可导出数据；界面内置三段计时，现场以显示为准

① 选工况	② 看基准	③ 调航向	④ 求解优化	⑤ 复核效果	⑥ 展示可靠性	⑦ 导出材料
来流、坐标、机组参数	2702 kW 与逐台功率	三机各 ±30°	贪心逐台寻优	并排流场与逐台柱	散点、误差、三段计时	SVG / PNG / JSON


① 选工况




③ 调航向



④ 求解优化



⑦ 导出



四张为关键帧；完整七步动图见 assets/animated/gif_demo_seven_steps.gif

截图来源：docs/research/img/r44_demo_step1–7.png（1×3 布局，2026-10-05）