4.2 快 冻 法

- **4.2.1** 本方法适用于测定混凝土试件在水冻水融条件下,以经 受的快速冻融循环次数来表示的混凝土抗冻性能。
- 4.2.2 试验设备应符合下列规定:
- 1 试件盒(图 4.2.2)宜采用具有弹性的橡胶材料制作,其内表面底部应有半径为 3mm 橡胶突起部分。盒内加水后水面应至少高出试件顶面 5mm。试件盒横截面尺寸宜为 115mm×115mm,试件盒长度宜为 500mm。




图 4.2.2 橡胶试件盒横截面示意图(mm)

- 2 快速冻融装置应符合现行行业标准《混凝土抗冻试验设备》JG/T 243 的规定。除应在测温试件中埋设温度传感器外,尚应在冻融箱内防冻液中心、中心与任何一个对角线的两端分别设有温度传感器。运转时冻融箱内防冻液各点温度的极差不得超过 2℃。
 - 3 称量设备的最大量程应为 20kg, 感量不应超过 5g。
 - 4 混凝土动弹性模量测定仪应符合本标准第5章的规定。
- 5 温度传感器(包括热电偶、电位差计等)应在(-20~20)℃范围内测定试件中心温度,且测量精度应为±0.5℃。

- 4.2.3 快冻法抗冻试验所采用的试件应符合如下规定:
- 1 快冻法抗冻试验应采用尺寸为 100mm×100mm×400mm 的棱柱体试件,每组试件应为 3 块。
- 2 成型试件时,不得采用憎水性脱模剂。
- 3 除制作冻融试验的试件外,尚应制作同样形状、尺寸, 且中心埋有温度传感器的测温试件,测温试件应采用防冻液作为 冻融介质。测温试件所用混凝土的抗冻性能应高于冻融试件。测 温试件的温度传感器应埋设在试件中心。温度传感器不应采用钻 孔后插入的方式埋设。
- 4.2.4 快冻试验应按照下列步骤进行:
- 1 在标准养护室内或同条件养护的试件应在养护龄期为 24d 时提前将冻融试验的试件从养护地点取出,随后应将冻融试 件放在(20±2)℃水中浸泡,浸泡时水面应高出试件顶面(20~ 30)mm。在水中浸泡时间应为 4d,试件应在 28d 龄期时开始进 行冻融试验。始终在水中养护的试件,当试件养护龄期达到 28d 时,可直接进行后续试验。对此种情况,应在试验报告中予以 说明。
- 2 当试件养护龄期达到 28d 时应及时取出试件,用湿布擦除表面水分后应对外观尺寸进行测量,试件的外观尺寸应满足本标准第 3. 3 节的要求,并应编号、称量试件初始质量 W_{0i} ; 然后应按本标准第 5 章的规定测定其横向基频的初始值 f_{0i} 。
- 3 将试件放入试件盒内,试件应位于试件盒中心,然后将 试件盒放入冻融箱内的试件架中,并向试件盒中注入清水。在整 个试验过程中,盒内水位高度应始终保持至少高出试件顶 面 5mm。
 - 4 测温试件盒应放在冻融箱的中心位置。
 - 5 冻融循环过程应符合下列规定:
 - 1) 每次冻融循环应在(2~4)h 内完成,且用于融化的时间不得少于整个冻融循环时间的 1/4;
 - 2) 在冷冻和融化过程中, 试件中心最低和最高温度应

分别控制在 (-18 ± 2) ℃和 (5 ± 2) ℃内。在任意时刻,试件中心温度不得高于 7℃,且不得低于-20℃;

- 3)每块试件从3℃降至-16℃所用的时间不得少于冷冻时间的1/2;每块试件从-16℃升至3℃所用时间不得少于整个融化时间的1/2,试件内外的温差不宜超过28℃;
- 4) 冷冻和融化之间的转换时间不宜超过 10min。
- 6 每隔 25 次冻融循环宜测量试件的横向基频 fni 。测量前应先将试件表面浮渣清洗干净并擦干表面水分,然后应检查其外部损伤并称量试件的质量 Wni 。随后应按本标准第 5 章规定的方法测量横向基频。测完后,应迅速将试件调头重新装入试件盒内并加入清水,继续试验。试件的测量、称量及外观检查应迅速,待测试件应用湿布覆盖。
- 7 当有试件停止试验被取出时,应另用其他试件填充空位。 当试件在冷冻状态下因故中断时,试件应保持在冷冻状态,直至 恢复冻融试验为止,并应将故障原因及暂停时间在试验结果中注 明。试件在非冷冻状态下发生故障的时间不宜超过两个冻融循环 的时间。在整个试验过程中,超过两个冻融循环时间的中断故障 次数不得超过两次。
 - 8 当冻融循环出现下列情况之一时,可停止试验:
- 1) 达到规定的冻融循环次数;
 - 2) 试件的相对动弹性模量下降到60%;
- 3) 试件的质量损失率达5%。
- 4.2.5 试验结果计算及处理应符合下列规定:
 - 1 相对动弹性模量应按下式计算:

$$P_i = \frac{f_{vi}^2}{f_{oi}^2} \times 100 \tag{4.2.5-1}$$

式中: P_i — 经 N 次冻融循环后第i 个混凝土试件的相对动弹性 模量(%),精确至 0.1;

 f_{ni} ——经N 次冻融循环后第i 个混凝土试件的横向基频 (Hz);

foi —— 冻融循环试验前第 i 个混凝土试件横向基频初始值 (Hz);

$$P = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} P_i \tag{4.2.5-2}$$

式中: P — 经 N 次冻融循环后一组混凝土试件的相对动弹性模量 (%),精确至 0.1。相对动弹性模量 P 应以三个试件试验结果的算术平均值作为测定值。当最大值或最小值与中间值之差超过中间值的 15%时,应剔除此值,并应取其余两值的算术平均值作为测定值;当最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 15%时,应取中间值作为测定值。

2 单个试件的质量损失率应按下式计算:

$$\Delta W_{ni} = \frac{W_{0i} - W_{ni}}{W_{0i}} \times 100 \qquad (4.2.5-3)$$

式中: ΔW_{ni} —— N 次冻融循环后第i 个混凝土试件的质量损失率 (%),精确至 0.01;

 W_{0i} —— 冻融循环试验前第 i 个混凝土试件的质量(g);

 W_{ii} ——N 次冻融循环后第i 个混凝土试件的质量(g)。

3 一组试件的平均质量损失率应按下式计算:

$$\Delta W_n = \frac{\sum_{i=1}^{3} \Delta W_{ni}}{3} \times 100 \tag{4.2.5-4}$$

式中: $\Delta W_n \longrightarrow N$ 次冻融循环后一组混凝土试件的平均质量损失率(%),精确至 0.1。

4 每组试件的平均质量损失率应以三个试件的质量损失率 试验结果的算术平均值作为测定值。当某个试验结果出现负值, 应取 0,再取三个试件的平均值。当三个值中的最大值或最小值 与中间值之差超过 1%时,应剔除此值,并应取其余两值的算术 平均值作为测定值; 当最大值和最小值与中间值之差均超过 1% 时,应取中间值作为测定值。

5 混凝土抗冻等级应以相对动弹性模量下降至不低于 60% 或者质量损失率不超过 5%时的最大冻融循环次数来确定,并用 符号 F表示。