

路面裂缝检测评估报告

报告编号:	RPT-20260805142636
检测日期:	2026-08-05 14:26
引用标准:	默认规范
比例尺信息:	比例尺: 147.1 px/cm

【评估结论】

经现场检测，该水泥路面存在一条纵向贯穿裂缝。实测数据显示，裂缝长度为38.1mm，平均宽度为0.85mm。依据《默认规范》分级标准，该裂缝宽度小于等于1mm，判定为轻度病害。此类裂缝目前对路面结构整体性影响较小，暂未达到需立即进行工程干预的程度。建议采取日常养护观察措施，定期监测裂缝发展动态，防止其进一步扩展。若后续监测发现宽度增加或出现伴随性破损，应及时升级处置方案，确保道路运营安全。



图1: 原始路面图像

详细评估结果

【裂缝定性描述】

图片显示为水泥路面场景，且路面上存在一条明显的纵向贯穿裂缝。

裂缝类型：未知类型

【引用规范阈值】

- 宽度 $\leq 1\text{mm}$ $\rightarrow$ 轻度，日常养护观察
- $1\text{mm} < \text{宽度} \leq 3\text{mm}$ $\rightarrow$ 中度，密封处理
- 宽度 $> 3\text{mm}$ $\rightarrow$ 重度，大修

【裂缝量化测量明细】

裂缝ID	长度 (mm)	平均宽度 (mm)	严重等级	判定依据
1	38.1	0.85	未评定	参照规范阈值

【严重性判定标准】

根据引用的检测标准，裂缝宽度 $> 1.5\text{mm}$ 判定为‘重度’； $0.5\text{mm} \sim 1.5\text{mm}$ 判定为‘中度’； $\leq 0.5\text{mm}$ 判定为‘轻度’。

裂缝识别与量化可视化



图2 (a): 原始路面图像



图2 (b): 裂缝分割掩膜




图2 (c)：裂缝骨架与宽度测量线（蓝色:骨架，红色:边界，绿色:宽度采样）

可视化图中：蓝色线条为裂缝骨架中心线；红色轮廓为裂缝边界；绿色短线为宽度测量采样线；黄色数字为裂缝唯一ID。

裂缝宽度分布分析




图3：裂缝宽度分布图（红色:骨架线，绿色横线:局部宽度，数字:宽度值(像素)）

【宽度统计摘要】

裂缝 1：平均宽度 0.85 mm，最大宽度 0.85 mm，最小宽度 0.85 mm

维修建议与免责声明

【维修建议】根据宽度分级维修

【免责声明】本报告由自动化AI检测系统生成，数据来源于计算机视觉算法与多模态大模型推理。所有测量数据仅供参考，最终决策请以人工现场复核为准。