

วิธีการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการผลิตผสมใกลโฟเชต 62 %		หน้าที่ 1 จาก 4
รหัสเอกสาร : P-FM-004	วันที่ประกาศใช้ : 16 / 10 /2567	แก้ไขครั้งที่ : 01

ระเบียบการปฏิบัติงาน: ขั้นตอนการผลิตผสมใกลโฟเชต 62 %

รหัสเอกสาร: P-FM-004

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของบริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด การคัดลอกหรือทำสำเนาต้อง ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	
नेकाल क्षाःहरूम	Position Dravos	M. M. S.	
นาย วิศรุต สระสีสม	นาย ธวัชชัย ขันทอง	คุณคมวิรัฐ กำลังสีหพัทธ	
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายผลิตยาน้ำ/ยาทราย	ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายผลิตอาวุโส	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงงาน	
วันที่ : 16 / 10 /2567	วันที่ :16 / 10 /2567	วันที่ :16 / 10 /2567	



วิธีการปฏิบัติงาน: ขั้นตอนการผลิตผส	ามใกลโฟเชต 62 %	หน้าที่ 2 จาก 4
รหัสเอกสาร : P-FM-004	วันที่ประกาศใช้ : 16 / 10 /2567	แก้ไบครั้งที่: 01

#### จุดมุ่งหมาย

เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการควบคุมการผสมสารเคมีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้งานที่ผลิตมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

#### ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติงานนี้กรอบคุมการผลิตยาทราย เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการควบคุมในส่วนของการผสมยา

# เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

F-PN-002

ใบสั่งผสม ( PD )

F-PD-020

ป้ายชื่บ่งสถานะ

F-LB-005

ใบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ

F-PD-008

ใบบันทึกขึ้นน้ำหนักสารเคมี

F-PD-003.

ใบบันทึกน้ำหนักสารเคมี

### นโยบายที่เกี่ย<u>วข้อง</u>

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

ข้อ 2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อ 2.4 สาธารณูปโภค

ข้อ 3.1 ปัจจัยหลักในระบบควบคุมความปลอดภัย

ข้อ 3.2 การผลิต

ข้อ 3.5 ระบบเอกสารและบันทึก

### <u>ผู้รับผิดชอบ</u>

หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

แผนกคลังสินค้า



วิธีการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการผลิตผสมไกลโฟเชต 62 %		หน้าที่ 3 จาก 4
รหัสเอกสาร : P-FM-004	วันที่ประกาศใช้ : 16/10/2567	แก้ในครั้งที่: 01

วิธีการปฏิบัติ : การควบคุมการผสมยาน้ำ SL

ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าแผนกปั่นยา	รับทราบแผนการผลิตจากแผนกวางแผนผลิต	หัวหน้าแผนกปั่นยาทราย เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต	ใบDaiy Plan บรรจุ (F-PN-002 Rev.04)
หัวหน้าแผนกปั่นยา หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการเบิกสารเคมีมาผสม	เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	ใบสั่งผสม PD ( F-PN-002 Rev.04)
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	จัดเครียมถังผสม	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการตั้ง ที่อุณหภูมิ 45 ீ	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	เติมวัตถุดิบลงถังผสมและปฏิบัติตามขั้นตอนตาม ใบงานสั่งผลิต	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย	ส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณสมบัติของยา ผ่าน	แผนกควบคุมคุณภาพ	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ถ่ายสารเคมีลงถัง ทำการชั่งน้ำหนัก		
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน แล้วลงข้อมูลที่ถัง โดยใช้ป้ายชิ้บ่งสถานะ	หัวหน้าหน่วย	ป้ายชี้บ่งสถานะ
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	เขียนบันทึกลงใบสั่งผลิต	หัวหน้าหน่วย	ใบสั่งผสม PD ( F-PN-002 Rev.04)
หัวหน้าหน่วย	ส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า	แผนกคลังสินค้า	



วิธีการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการผลิตผสมใกลโฟเชต 62 %		หน้าที่ 4 จาก 4
รหัสเอกสาร : P-FM-004	วันที่ประกาศใช้ : 16 / 10 /2567	แก้ไขครั้งที่: 01

# รายละเอียดขั้นตอนการผลิต

- 1. รับทราบแผนการผลิตจากแผนกวางแผนผลิต
- 2.ทำการเบิกสารเคมีมาผสมกับ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- 3 .จัดเตรียมถังผสม
- 4.ทำการตั้ง ที่อุณหภูมิ 45
- 5.เดิมวัตถุดิบลงถังผสมและปฏิบัติตามขั้นตอนตามใบงานสั่งผลิต
- 6.ส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณสมบัติของยา
- 7 .ถ่ายสารเคมีลงถัง
- 8 .ทำการซั่งน้ำหนัก
- 9 . ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน และลงข้อมูลที่ถัง
- 10 .เขียนบันทึกลงใบสั่งผลิต
- 11. ส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า