



Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Controle da Chapa	1	28/01/2022	MI028
Pin	_			




Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Primeira etapa precisamos criar o Tipo de Ordem de Fabricação
 Gestão Manufatura → Controle de Produção → Cadastros → Tipo da Ordem de Fabricação

Clique em Inserir, Definir a Descrição: TRANSFERENCIA DE CODIGO Desmarcar a opção Gera controle de Retorno de material? Conforme o print



Clique em Confirmar



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

 Gestão Manufatura → Controle de Produção → Parâmetros de Manufatura Clique em editar.



Na tela seguinte quase no final da página procure a opção: Tipo de OF para Ordens de Transferência de Produto



Clique na Seta e procure a opção TRANSFERENCIA DE CODIGO e clique em confirmar



E depois clique novamente em Confirmar. Pronto está configurado.



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

## Instruções para o Usuário:

Como mover uma chapa para outro código

- 1) Gestão de Produto → Cadastros → Ordem de Fabricação de Transferência do Produto
- 2) Na tela Nova Ordem de Fabricarão de Transferência de Produto, deve informar os seguintes campos

Produto de Origem: Exemplo 30817 Produto de Destino: Exemplo 308587 Quantidade a Transferir: Exemplo 1 Almoxarifado Origem: Exemplo 01-Geral Almoxarifado Destino: Exemplo 01-Geral

Rua Origem: Exemplo ALM2 Rua Destino: Exemplo ALM2 Posição Origem: Exemplo B03 Posição Destino: Exemplo B03 Lote Origem: Exemplo 0030I21 Lote Destino: Exemplo 0030I21

## E confirmar:

