

### INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 1210

# TÍTULO: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PRODUTIVAS - RASTREABILIDADE E LIBERAÇÃO DE 1° PEÇA

### 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo descrever a sistemática para impressões de etiquetas no processo produtivo que envolvam rastreabilidade dos produtos, bem como, a liberação da 1° peça aprovada.

#### 2. PROCEDIMENTO

É de responsabilidade dos operadores, líderes, supervisores e/ou inspetores de qualidade os devidos procedimentos:

#### 2.1 ETIQUETA DE PRODUÇÃO – RASTREABILIDADE DO PRODUTO

 Acessar o sistema DELSOFT, navegar até o campo Etiquetas e clicar sobre Etiqueta de Produção





| Elaboração                  | Aprovação                  | Revisão | IT         | Data       | Página |
|-----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Tecnologia de<br>Informação | Diretoria<br>Adm/Comercial | 0       | IT Nº 1210 | 25/07/2022 | 1/4    |



### **INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1210**


- Preencher as informações obrigatórias conforme abaixo:
- ✓ Selecionar se deseja imprimir COM ou SEM Logotipo da Sulplast:
- ✓ Codigo do Produto: Cod. Acab\*
- ✓ **Número Operador** Preencha os seguintes campos obrigatórios para emissão das etiquetas de produção: Número Operador\*
- ✓ Número da OF (Ordem de Fabricação):
  Número da OF\*
- ✓ Lote (Campo não obrigatório):
- ✓ Quantidade que necessita ser impressa: Quantidade de Etiquetas
- ✓ O modelo da Impressora

  Etiqueta Impressora

  Zebra GC4201 ▼
- ✓ Selecionar a Impressora que será enviado a impressão, correspondente ao setor



- Após preenchimento serão emitidos os seguintes modelos de etiquetas produção:
- ✓ Etiqueta Modelo com Logotipo



✓ Etiqueta – Modelo sem Logotipo



| Elaboração                  | Aprovação                  | Revisão | IT         | Data       | Página |
|-----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Tecnologia de<br>Informação | Diretoria<br>Adm/Comercial | 0       | IT Nº 1210 | 25/07/2022 | 2/4    |




### INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 1210

### 2.2 ETIQUETA DE LIBERAÇÃO – LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PEÇA APROVADA

Acessar o sistema DELSOFT, navegar até o campo Etiquetas e clicar sobre Primeira Peça



• Caso queira criar um atalho, click em 🔯 , adicionado aos favoritos do DELSOFT conforme abaixo:



Preencher as informações obrigatórias conforme abaixo:



✓ Selecionar **a Impressora** que será enviado a impressão, correspondente ao setor:




| Elaboração                  | Aprovação                  | Revisão | IT         | Data       | Página |
|-----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Tecnologia de<br>Informação | Diretoria<br>Adm/Comercial | 0       | IT Nº 1210 | 25/07/2022 | 3/4    |



### **INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 1210**



• Após preenchimento o modelo de etiqueta emitido será:



Obs. A data já vem determinada pelo sistema e o campo C.Q. é o local onde será assinado após a aprovação.

#### 3. REFERÊNCIA

Sistema Informatizado – DELSOFT PQ014 – Identificação e Rastreabilidade

### 4. DISTRIBUIÇÃO

Coordenadoria da qualidade Tecnologia da informação Produção Termoplástico Produção Rotomoldagem Produção Fibra de Vidro Controle de Qualidade

| Elaboração                  | Aprovação                  | Revisão | IT         | Data       | Página |
|-----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Tecnologia de<br>Informação | Diretoria<br>Adm/Comercial | 0       | IT Nº 1210 | 25/07/2022 | 4/4    |