

INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 403

TÍTULO: PREPARAÇÃO DE TINTAS PARA PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo fornecer a padronização do sistema de preparo de tintas para pintura em peças de fibra de vidro e termoplástico.

2. CÓDIGOS DE PEÇAS E PINTURAS RECOMENDADAS

2.1 – CNH					
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional		
08206-6	Conjunto painel direito traseiro Capô	153/154	5 E 149		
08207-4	Conjunto painel esquerdo traseiro Capô	153/154	5 E 149		
08210-4	Conjunto Capô	153/154	5 E 149		
08214-7	Painel central traseiro externo cabine	153/154	5 E 149		
08447-6	Conjunto Teto (Brastoft)	153/154	5 E 149		
08473-5	Conjunto Painel esquerdo traseiro fixo	153/154	5 E 149		
08538-3	Conjunto Capô (MXM)	153/154	5 E 149		
08575-8	Painel externo frontal esquerdo da cabine	153/154	5 E 149		
08576-6	Painel externo frontal direito da cabine	153/154	5 E 149		
08580-4	MU8(874 109 24N) Conjunto Painel Direito Fixo	5 e 65	153 - 157		
08583-9	MU8 (874 109 25N) Conjunto Painel Esquerdo Fixo	5 e 65	-		
08630-4	MU8 (874 109 12N) Painel Central Traseiro Externo	153/154	5 E 149		
08630-4	Painel central traseiro externo	153/154	5 E 149		
08691-6	Conjunto Teto (Vermelho)	153/154	5 E 149		
08711-4	Conjunto Painel Frontal	64	-		
09027-1	Caixa Armazenamento Interno (87330101)	46	-		
09083-2	Console	74	-		
09102-2	(87519857) Forro do Teto Trator Sprayer	56	163		
09122-7	Forro do Teto Trator TM/TL/TS	95	-		
09128-6	Console Lateral Direito SPRAYER	56	163		
09196-0	Proteção Coluna Central Direita TM/TS	64	-		
09197-9	Proteção Coluna Central Esquerda TM/TS	64	-		
09198-7	Proteção Coluna Central Direito OC	56	163		
09199-5	Proteção Coluna Central Esquerda	56	163		
09200-2	Console Lateral Esquerdo TM/ TS	46	-		
09201-0	Console Lateral Esquerdo MXM/ SPRAYER	56	163		
09204-5	Console Superior Lateral Direito TM/TS	46	-		
09205-3	Console Superior Lateral Direito MXM	56	163		
09206-1	Conjunto Capô B-6	153/154	5 E 149		
09214-2	Conjunto Painel Esquerdo Traseiro B-6	153/154	5 E 149		
09215-0	Painel Externo Traseiro Esquerdo B-6	46	-		
09217-7	Conjunto Painel Traseiro B-6	153/154	5 E 149		
09261-4	Console Inferior Lateral Direito TM Cabinado	46	-		
09261-4	Console inferior Lateral Direito TM Cabinado	74	-		
09262-2	Console Inferior Lateral Direito TM Mecânico	46	-		
09263-0	Console Inferior Lateral Direito TM/TS	46	-		
09264-9	Console Inferior Lateral Direito MXM	56	163		
09266-5	Console Superior Lateral Direito TM/TS Plat.	46	-		

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT № 403	22/08/2023	1/19



ódigo Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional
09267-3	Console Lateral Esquerdo Plataformado	46	-
09280-0	Conjunto Paralama lado Direito	5 e 76	-
09283-5	Conjunto Paralama lado Esquerdo	5 e 76	-
09286-0	Conjunto Paralama Lado Esquerdo	76	-
09289-4	Conjunto Paralama Lado Direito	76	-
09292-4	Conjunto Painel Central Traseiro Direito B-6	153/154	05/39
09295-9	Tampa Traseira	5	-
09296-7	(75267091) Console Frontal	97	-
09297-5	Tampa Traseira	5	-
09298-3	Tampa Frontal	5	-
09316-5	Painel Esquerdo	65	-
09318-1	Proteção da Alavanca	94	157
09440-4	Conjunto Capô MXM Nef	154	-
09447-1	Tampa Console Direito Cinza	74	-
09448-0	Tampa Console Direito Trigo	56	163
09481-1	Painel Direito	82	-
09482-0	Painel Esquerdo	82	-
09484-6	Conjunto Console Lateral Direito TM/TS	46	-
09497-8	Console Alavancas Direito	74	-
09506-0	Conjunto Console Lateral Direito MXM/SPRAYER	56	163
09515-0	Proteção Coluna Central Esquerda	74	<u> </u>
09516-8	Proteção Coluna Central Direito	159	46
09517-6	Console esquerdo 8x2 (87726106)	159	74
09528-1	Console Superior Lateral Direito SPRAYER	56	163
09529-0	Console Inferior Lateral Direito SPRAYER	56	163
09529-0	Console Inferior Lateral Direito SPRAYER	56	163
09539-7	Cobertura (87751701)	153/154	05/39
09540-0	Proteção da Coluna Direita	56	163
09542-7	Tampa Joystic (84135427)	56	163
09548-6	Conjunto Console Superior Lateral Direito	56	163
09549-4	Conjunto Console Superior Lateral Direito (87545797)	46	-
09550-8	Conjunto Console Superior Lateral Direito (87545836)	159	46
09557-5	Conjunto Inferior Lateral Direito Cabinado (87491013)	56	163
09595-8	Conjunto Plástico Cabine Trator TS (84137817)	46	-
09596-6	Suporte da Coifa Marchas	74	-
09765-9	Conjunto Revestimento (82031671)	05 e 46	-
09957-0	Console Superior Lateral Direito (84497589)	46	
09958-9	Console Inferior Lateral Direito (84497567)	46	
09959-7	Proteção Coluna Central Direita (84497599)	46	
55694-7	Conjunto Teto (87105772)	153/154	05/39
55798-6	Conjunto Cobertura Inferior Frontal (120140A2)	7/ 153/154	7/05/39
55803-6	Conjunto Cobertura Inferior Frontal (47653052)	7/ 153/154	7/5/149
55806-0	Conjunto Cobertura Inferior Frontal (47606042)	7/ 153/154	7/5/149
55434-0	Conjunto Teto Cabine (47395405P)	154	149
55374-3	Conjunto Teto Cabille (47393403F) Conjunto Teto Sugar Cane (47923471)	153/154/156	5/149/40
55412-0	Painel Frontal Cabine (47947102)	153/154	5 E 149
55408-1	Tampa Filtro (47935822)	156	40
55405-7	Tampa Fritto (47933822) Tampa Frontal (47941546)	156	40

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT № 403	22/08/2023	2/19



55370-0 Máscara do Farol Direita (47936743) 153/156 55371-9 Máscara do Farol Esquerda (47936742) 153/156 56012-0 Proteção Traseira (47819891) 153/155 55548-3 Teto Fibra CNH 153/154 56100-2 Teto Sugar Cane CNH Black (51624743) 153/156 55021-1 Palniel Shield CNH (51624729) 153/156 56010-3 Conjunto Cobertura Inferior (47904921) 7/153/154 56002-4 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/154 56102-2 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/155 08810-2 Cobertura Esquerda (84447091) 153/155 08811-0 Cobertura Brieta (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84447031) 153/155 08815-3 Conjunto Teto Amarelo (8448563) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (8448563) 153/155 55421-9 Copiunto Covercie (84444211) 153/155 55422-7 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55547-8	formatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional
Section	370-0 N	Máscara do Farol Direita (47936743	153/156	05/40
S5548-3 Teto Fibra CNH	371-9 N	Máscara do Farol Esquerda (47936742)	153/156	05/40
56100-2 Teto Sugar Cane CNH Black (51624743) 153/156 55621-1 Painel Shield CMH (51624729) 153/156 56010-3 Conjunto Cobertura Inferior (47904921) 7/153/154 5601-3 Conjunto Package Roof Bonded (47475214) 153/154 56102-4 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/155 08810-2 Cobertura Esquerda (84447091) 153/155 08811-0 Cobertura Esquerda (8444732) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84485653) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Cobertura (844230341) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (8443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55514-7 Cobertura Esquerda (47444712) 153/155 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/155 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55485-5 Mascara	012- 0 F	Proteção Traseira (47819891)	153/155	-
S5621-1	548-3	Teto Fibra CNH	153/154	05/147
56010-3 Conjunto Cobertura Inferior (47904921) 7/153/154 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded (47475214) 153/154 56102-4 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/154 08810-2 Cobertura Esquerda (84447090) 153/155 08811-0 Cobertura Direita (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84454732) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320341) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 5547-8 Conjunto Teto (84443574) 153/155 5547-8 Conjunto Teto (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 5551-7 Cobertura Esquerda (47444712) 153/155 5534-7 Conjunto Teto (47444755) 153/155 5534-7 Carenagem Faróis (115428) 153/155 5534-7 Conjunto Teto (47444755) 153/156 5548-5 Mascara Farol Preta Direita (4	100-2	Teto Sugar Cane CNH Black (51624743)	153/156	05/40
56061-3 Conjunto Package Roof Bonded (47475214) 153/154 56102-4 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/154 08810-2 Cobertura Esquerda (84447090) 153/155 08811-0 Cobertura Direita (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84454732) 153/155 09893-0 Conjunto Cobertura (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 5547-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 5547-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 556076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56061-3	621-1 F	Painel Shield CNH (51624729)	153/156	05/40
56102-4 Roof Service Painel CNH (84541655) 153/154 08810-2 Cobertura Esquerda (84447091) 153/155 08811-0 Cobertura Direita (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (844454732) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55427-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 5551-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 5551-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 5551-7 Cobertura Direita (4744475) 153/155 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Esquerda (48185165) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 5606-3 Tampa	010-3	Conjunto Cobertura Inferior (47904921)	7/153/154	-
08810-2 Cobertura Esquerda (84447091) 153/155 08811-0 Cobertura Direita (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84454732) 153/155 09893-0 Conjunto Feto Amarelo (8448563) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Esquerda (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320209) 153/155 5547-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 5547-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 55060-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 55987-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 <td>061-3</td> <td>Conjunto Package Roof Bonded (47475214)</td> <td>153/154</td> <td>-</td>	061-3	Conjunto Package Roof Bonded (47475214)	153/154	-
08811-0 Cobertura Direita (84447091) 153/155 08815-3 Conjunto Cobertura (84454732) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55470-7 Conjunto TeTO (84443574) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 55076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55481-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55606-3 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cin (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5	5102-4 F	Roof Service Painel CNH (84541655)	153/154	-
08815-3 Conjunto Cobertura (84454732) 153/155 09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55421-9 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55427-7 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55427-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (4744475) 153/155 55076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 556063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 5593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56	810-2	Cobertura Esquerda (84447090)	153/155	-
09893-0 Conjunto Teto Amarelo (84485653) 153/155 55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55427-8 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 5547-7 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 5548-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 5548-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 5548-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 5548-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 5598-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 55063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 5601-3 Conjunto Peto Cabine Italytec (1176425) 153/156 5593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5	811-0	Cobertura Direita (84447091)	153/155	-
55421-9 Conjunto Couvercle (84444231) 153/155 55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 5547-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 5548-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 5548-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 5548-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 5598-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 5593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 </td <td>815-3</td> <td>Conjunto Cobertura (84454732)</td> <td>153/155</td> <td>-</td>	815-3	Conjunto Cobertura (84454732)	153/155	-
55422-7 Cobertura Direita (84320342) 153/155 55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55427-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 55076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (4747475214) 150/154/160 5593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56122-2 Bezel LH Light Assy (47608601) 150/160	893-0	Conjunto Teto Amarelo (84485653)	153/155	-
55423-5 Cobertura Esquerda (84320341) 153/155 55427-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 55607-6-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55041-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 5612-4 Bezel LH Light Assy (47608601) 150/160 5612-6 Roof Wiper Cover NH RH (47827964) 150/155	421-9	Conjunto Couvercle (84444231)	153/155	-
55427-8 Conjunto Shield LO (84320209) 153/155 55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 55076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cin (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608601) 150/160 56124-4 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/150 56095-6 Roof Side Cover NH RH (51539164) 153/155	422-7	Cobertura Direita (84320342)	153/155	-
55470-7 Conjunto TETO (84443574) 153/155 55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/156 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56103-5 (84541659) Food Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel RH Light Assy (47608600) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56	423-5	Cobertura Esquerda (84320341)	153/155	-
55513-6 Cobertura Esquerda (47444710) 153/155 55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55341-7 Carenagem Farois (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 5593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 5612-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155	427-8	Conjunto Shield LO (84320209)	153/155	-
55516-7 Cobertura Direita (47444712) 153/155 56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608601) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH LH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 <	470-7	Conjunto TETO (84443574)	153/155	-
56076-8 Conjunto Teto (47444755) 153/155 55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Access 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170	513-6	Cobertura Esquerda (47444710)	153/155	-
55341-7 Carenagem Faróis (115428) 153/156 55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56122-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55745-5 (47673948p) Cover Upper (84320430) 163	516-7	Cobertura Direita (47444712)	153/155	-
55484-7 Mascara Farol Preta Esquerda (48185166) 153/156 55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56122-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320430) 163	076-8	Conjunto Teto (47444755)	153/155	-
55485-5 Mascara Farol Preta Direita (48185165) 153/156 55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55745-5 (47673948p) Cover Upper (84320430) 163	341-7	Carenagem Faróis (115428)	153/156	-
55987-3 Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425) 153/156 56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55745-5 (47673948p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 <td< td=""><td>484-7</td><td>Mascara Farol Preta Esquerda (48185166)</td><td>153/156</td><td>-</td></td<>	484-7	Mascara Farol Preta Esquerda (48185166)	153/156	-
56063-5 Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338) 156 56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55745-5 (47673948p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673950p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	485-5 N	Mascara Farol Preta Direita (48185165)	153/156	-
56061-3 Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214) 150/154/160 55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	987-3	Conjunto Teto Cabine Italytec (1176425)	153/156	-
55593-9 Cover Blk Air Inlet Tube (51523066) 144/156 56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	063-5	Tampa Filtro Ar Condicionado (51562338)	156	-
56103-5 (84541659) Panel Wiper Motor Acess 153/160 56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/155 56095-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56008-9 Roof, Wing Cover NH LH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673950p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	061-3	Conjunto Package Roof Bonded Cih (47475214)	150/154/160	-
56102-4 (84541655) Roof Service Panel 153/154 56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	593-9	Cover Blk Air Inlet Tube (51523066)	144/156	-
56094-5 Roof Side Cover NH RH (47901952) 150/160 56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673950p) Cover Upper (84320430) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	103-5 ((84541659) Panel Wiper Motor Acess	153/160	-
56124-4 Bezel LH Light Assy (47608600) 150/160 56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	102-4 ((84541655) Roof Service Panel	153/154	-
56122-2 Bezel RH Light Assy (47608601) 150/160 56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673950p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	094-5 F	Roof Side Cover NH RH (47901952)	150/160	-
56126-6 Roof Wiper Cover NH (47877964) 150/155 56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	5124-4 E	Bezel LH Light Assy (47608600)	150/160	-
56095-6 Roof Side Cover NH LH (47827594) 150/155 56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	122-2 E	Bezel RH Light Assy (47608601)	150/160	-
56098-9 Roof, Wing Cover NH RH (51539164) 153/155 56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	126-6 F	Roof Wiper Cover NH (47877964)	150/155	-
56100-0 roof, wing cover NH LH (51539161) 153/155 56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	095-6 F	Roof Side Cover NH LH (47827594)	150/155	-
56097-8 Cover, Chinskirt (54604640) 153/155 56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	098-9 F	Roof, Wing Cover NH RH (51539164)	153/155	-
56096-7 Bezel Prata (84577647) 168/170 55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	100-0 r	roof, wing cover NH LH (51539161)	153/155	-
55744-7 (47673948p) Cover Upper (84320431) 163 55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	097-8	Cover, Chinskirt (54604640)	153/155	-
55745-5 (47673899p) Cover Upper (84320430) 163 55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	6096-7 E	Bezel Prata (84577647)	168/170	164 - 165
55746-3 (47673956p) Cover Lower (84320420) 163 55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160			163	
55747-1 (47673950p) Cover Lower (84320419) 163 56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	745-5 ((47673899p) Cover Upper (84320430)	163	- -
56181-2 (90491008) Cover Upper Steering 163 56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	746-3 ((47673956p) Cover Lower (84320420)	163	- -
56105-7 (51470138) Cover Batery Tray 160	747-1 ((47673950p) Cover Lower (84320419)	163	-
	181-2 ((90491008) Cover Upper Steering	163	-
56161-8 (90389479) Cover UNPTD Rear Hood 134/163	105-7	(51470138) Cover Batery Tray		-
20101 0 (00000 110) 00101 0111 12 11001	161-8	(90389479) Cover UNPTD Rear Hood	134/163	-
56190-1 (84486498) Cj Cobertura Inf. Frontal 134 / 153 / 155	5190-1 ((84486498) Cj Cobertura Inf. Frontal		-

Elabora	ıção	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laborat	ório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	3/19



INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 403				
56187-8	(90491008) COVER, UPPER, STEERING	163	-	
56150-8	(90397908) – COVER CHINSKIRT	153/160	-	
56205-6	(91806871) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56128-8	(48105221) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56196-7	(91808330) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56195-6	(91806868) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56116-7	(51685512) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56189-0	(91806870) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56113-4	(58105219) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56112-3	(48105218) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56129-9	(58105224) Cover, Anti Recirculation	167	-	
56136-5	(51459272) Roof NH Bonbed	153/155	-	

2.2 – CATERPILLAR					
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional		
08112-4	Revestimento da porta direita	21 e 22	-		
08113-2	Revestimento da porta esquerda	21 e 22	-		
08130-2	Capô	21 e 22	•		
09469-2	Tampa Direita	5 e 21	-		
09470-6	Tampa esquerda	5 e 21	-		
09917-1	Cobertura Esquerda (3374161)	7/5/129	07/03/21		
09918-0	Cobertura Direita (3374162)	7/5/129	07/03/21		
09984-8	Painel (387-2135)	05/125	-		
09801-9	Cobertura Esquerda (3658090)	7/5/129	7/03/21		
09803-5	Cobertura Direita (3658091)	7/5/129	7/3/21		
55982- 2	Corner RH (5216484)	7/139/140	-		
55983-0	Corner LH (5216485)	7/139/140	-		
55486-3	Cover AS.RH (5252046)	7/5/129	-		
55487-1	Cover AS.LH (5252045)	7/5/129	-		
55550-5	(5814923) Shield AS	157	-		

2.3 – FORD					
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional		
08871-4	Painel Acabamento Frontal	65	-		
09052-2	Defletor de Ar	12	-		
09066-2	Conjunto Bump. APL. (Alert A11837157)	7 e 70 e 69	-		
09067-0	Bumper Aplique do Eco SVP	7 e 70 e 69	-		
09259-2	Conjunto Paralama dianteiro direito	5 e 36	-		
09260-6	Conjunto Paralama dianteiro esquerdo	5 e 36	-		
09620-2	Conjunto Paralama Dianteiro Esquerdo Azul Mônaco	90/88/89	-		
09621- 0	Conjunto Paralama Dianteiro Direito Azul Mônaco	90/88/89	-		

2.4 – (*) IVECO						
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional			
09518-4	Acabamento Posterior do Teto (735483634)	81	-			
09519-2	Moldura Direita (735483638)	81	-			
09520-6	Moldura Esquerda (735483640)	81	-			
09521-4	Moldura Esquerda (735483635)	81	-			
09522-2	Moldura Porta Traseiro Direita (735483643)	81	-			
09523-0	Moldura Porta Traseiro Esquerda (735483642)	81	-			

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	4/19



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 403					
09524-9	Lateral Direita (735483637)	81	-			
09525-7	Moldura Porta de Correr (735483639)	81	-			
09526-5	Lateral Esquerda (735483636)	81	-			
09527-3	Moldura Porta Direita (735483641)	81	-			
09551-6	Moldura Porta Traseiro Esquerda (7354935320)	81	-			
09552-4	Moldura Porta Traseira Direita (7354935310)	81	-			
09736-5	Revestimento Lateral Anterior Direito (7355211210)	81	-			
09737-3	Revestimento Lateral Posterior Direito (7355211200)	81	-			
09737-5	Revestimento Montagem Central Esquerda (7355211220)	81	-			
09738-1	Revestimento Lateral Posterior Esquerdo (7355211190)	81	-			
09739-0	Revestimento Lateral Anterior Esquerdo (7355211190)	81	-			
55795-1	Acabamento da Coluna (5949896800 EZ)	5 e 133	-			
55796-0	Acabamento da Coluna (5949896801 EZ)	5 e 133	-			
56021-9	Conjunto Teto cabine IVECO (5801251181)	5 E 142	28/143			
(*) 56137-6	Conjunto Teto cabine IVECO (5802746573)	168/169	142/161			

(*) Método para Viscosidade:

Após catalise da tinta – Pintura 169, homogeneizar por 1 minuto acrescentando a mistura no copo FORD-4 até a borda, tampando o orifício embaixo com o dedo. Ao retirar o dedo, imediatamente disparar o cronômetro deixando a mistura escoar. Ao primeiro corte da mistura no final do escoamento trava-se o cronometro e verifica o tempo de viscosidade d mistura, analisando se este encontra-se dentro do especificado. (IT 518 – Referência do Procedimento).

Se o tempo de viscosidade estiver abaixo do especificado, cabe ao pintor tomar as seguintes ações:

- Tempo de Viscosidade Abaixo do Especificado: Acrescentar ½ parte da tinta utilizada e realizar nova medição;
- Tempo de Viscosidade Acima do Especificado: Acrescentar ½ parte de solvente da tinta/verniz utilizada e realizar nova medição.

2.5 – JACTO				
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional	
55582-7	Carenagem Frontal Usinada Star (1202012)	90/122/158/91	150/152/136/151	
55583-5	Carenagem Frontal Usinada Plus (1202065)	90/122/158/91	150/152/136/151	
55584-3	Carenagem Inferior Usinada Star (1202013)	90/122	150/152	
55585-1	Carenagem Inferior Usinada Plus (1202073)	90/122	150/152	
55341-7	Carenagem Faróis (115428)	90/40/91	150/40/151	
55344-1	Carenagem Frontal Colada (1236613)	90/122/158/91	150/152/158/151	
55345-0	Módulo Carenagem Inferior (1236623)	90/122	150/152	
55357-3	Revestimento Teto Cabine (1171768)	90/91	150/151	
55363-8	Carenagem Frontal Completa (1171810)	90/91	150/151	
55954-7	Acabamento Para Logotipo (1199030)	153/158	5/136	
55959-8	Conjunto Capô Carenagem Motor (1187961)	90/91	150/151	
55977-6	Conjunto da Carenagem Colada (1188249)	90/91	150/151	
55987-3	Conj. Teto Cabine Para Evaporador Italytec (1176425)	90/40/124	150/40/124	
55340-9	Corpo do Painel de Instrumentos (231059)	137	-	
55342-5	Tampa da Carenagem Esquerda (54148)	138	-	
55339-5	Carenagem Esq. Completa da Embreagem (254705)	138	-	
55338-7	Carenagem Direita Completa da Embreagem (255082)	138	-	
553387	Carenagem Direita (255082)	141	-	
553395	Carenagem Esquerda (254705)	141	-	
55540-4	Carenagem INF. Usinada Plus (1262573)	144/145	-	
55340-9	Corpo Painel Instrumentos (231059)	158		

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	5/19



INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 403				
55506-8	Carenagem Para-Choque Frontal (139203)	156	-	
56096-1	Apoio do Braço Jacto (1276054)	153/157	-	

2.6 – MERCEDES BENZ (MBB)				
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional	
07841-7	Conjunto Cobertura (A-68868093067695)	153 e 166	5 - 49	
09815-9	COBERTURA DIREITA (A9588900025)	153 e 126	-	
09038-7	(A-384580002) Tomada de Ar PD 54010254822	157	-	

2.7 – MODINE				
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional	
07704-6	Defletor de ar de radiador	65/12	-	
07705-4	Defletor de ar de radiador	65/12	-	

2.8 – TROLLER			
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional
55706 -4	Conjunto Cobertura L.D	106 e 128	-
56040 - 2	Conjunto SCOOP (4010243071AA)	106/146	-

2.9 – VALTRA				
Código Informatizado	Descrição da Peça	Pintura	Opcional	
07256-7	Painel	5 e 12	-	
07600-7	Conjunto tampa das alavancas	5 e 12	-	
07774-7	Conjunto tampa painel instrumentos	5 e 12	-	
55937-7	Paralama Traseiro Direito (87293820)	134/132/135	-	
55938-5	Paralama Traseiro Esquerdo (87293920)	134/132/135	-	

3. (*) PROCEDIMENTOS

Formulação de Preparação de Tintas de Acabamento:

Medida base = 1 litro = 1.000 ml

OBS.: Após catálise as misturas têm vida útil de 4 horas (post-life).

Utilizar Régua Graduada (Partes)

PINTURA - 3				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
Primer PU Cinza 52996915 (Basf)	31324-6	3 partes		
Catalisador 53673138	31325-4	1 parte		
Diluente 52863987	31326-2	200 ml ou 1 parte		

PINTURA - 4				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
Primer PU Cinza Light 2001.2942 (Renner)	04228-5	4 partes		
Catalisador 2001.3040	04241-2	1 parte		
Diluente SD 24	04999-9	1 parte		

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	6/19



PINTURA - 5				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
Primer PU (PPG)	05491-7	4 partes		
Catalisador F-361	05493-3	1 parte		
Diluente PU F-371	05492-5	1 parte		

PINTURA - 7		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Primer 1k condutivo C2 01 0001 / 01 – Axalta	30176-0	Aplicação direta

PINTURA - 12			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Preto Semi Brilho Text Horos	03947-0	6 partes	
Catalisador para PU TEXT	03988-8	1 parte	

PINTURA - 21				
Produto Código Informatizado Proporção				
Esmalte PU Preto Médio Brilho 1E1952-H (Caterpillar)	05413-5	4 partes		
Catalisador 57033550	05895-5	1 parte		
Diluente 53671442	30396-8	1 parte		

PINTURA - 22			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Amarelo 1E1952-A (Caterpillar)	05411-9	3 partes	
Catalisador 7000.0230	05895-5	1 parte	

PINTURA - 28			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Branco Banchisa Ref. IVECO	33746-3	2 partes	
Catalisador PU C 210 – 3087 IVECO	33747-1	1 parte	
Diluente C 850 – 9702 IVECO	33748-0	0,5 partes	

PINTURA - 34			
Produto Código Informatizado Proporção			
Esmalte PU Cinza (Text.) DCBR – 7400 (PPG)	05494-1	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 36			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Medium Platinum Gray 2001.4332 (Axalta)	05913-7	6 partes	
Catalisador 2001.1837 (Axalta)	05911-0	1 parte	
Diluente 2001.1840 (Axalta) 05912-9 2 partes			
Obs: Deverão ser aplicadas 3 demãos respeitando-se um intervalo de + ou – 30 segundos entre as mesmas			

PINTURA - 37			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Branco DCBR-9004 (PPG)	05778-9	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	7/19



PINTURA - 38			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Fosco (text.) Ral 7024 – JÁ 2244 (Durlin)	05806-8	2 partes	
Catalisador p/ PU Texturizado	03988-8	1 parte	

PINTURA - 39			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Vermelho Case – NH (PPG)	05896-3	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 40			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Dark Gray Fosco	31522-2	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 41			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU PRETO SEMI-BRILHO (PPG)	06220-0	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 42			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU CINZA DCBR - 7202 (PPG)	05505-0	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 44			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza RAL 7047 (PPG)	30383-6	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 45			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza RAL 7024 (PPG)	30382-8	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 46		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esm. PU Cinza RAL 7015 (PPG)	05950-1	3 partes
Catalisador F-361	05493-3	1 parte
Diluente F-371	05492-5	1 parte

PINTURA - 47			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Shadow Gray Fosco (PPG)	06224-3	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	8/19



PINTURA - 48			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Preto Fosco II (PPG)	06212-0	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 49			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza 7695 (PPG)	06190-5	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 50			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Fosco (PPG)	06225-1	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 51			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Fosco Ral 7024 (PPG)	06226-0	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 52			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Fosco (Text.) Ral 7024 (PPG)	06227-8	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 53			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza RAL 7047 (PPG)	30383-6	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 54		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU Cinza Ral 7024 (PPG)	30382-8	3 partes
Catalisador F-362	05020-2	1 parte
Diluente F-373	05021-0	1 parte

PINTURA - 55		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU Cinza SIAC (PPG)	06158-1	3 partes
Catalisador F-361	05493-3	1 parte
Diluente F-371	05492-5	1 parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT № 403	22/08/2023	9/19



PINTURA - 56			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Trigo SIAC (PPG)	06157-3	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 58			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte Poliester Cinza 0707 (PPG)	06398-3	Pronto para uso	

PINTURA - 59			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Verniz DELTRON 2220 – D-800 (PPG)	06382-7	3 partes	
Catalisador D-803 (PPG)	06383-5	1 parte	
Diluente D-807 (PPG)	06384-3	1 parte	

PINTURA - 64			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Preto Semi- Fosco (PPG)	06872-1	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 65			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU- Saint Black	06811-0	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 66			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Verde CVC 343 (PPG)	06972-8	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 67			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Vermelho 35 30 (PPG)	30171-0	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 68			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Azul 55 46 (PPG)	30170-1	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	

PINTURA – 69 – APLICAÇÃO LISA				
Produto Código Informatizado Proporção				
Esmalte PU Acrílico Preto Fosco - C 2001 0001 / 01 – Axalta	30172-8	9 partes		
Catalisador Ref. 2001 1837 – Axalta	05911-0	1 parte		
Diluente Ref. 2001 1840 – Axalta	05912-9	2 partes		

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	10/19



PINTURA – 70 - TEXTURA			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Acrílico Preto Fosco - C 2001 0001 / 01 – Axalta	30172-8	9 partes	
Catalisador Ref. 2001 1837 – Du Pont	05911-0	1 parte	

PINTURA - 74			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Ral 7015 (PPG)	05950-1	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 75			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Azul Oceano (PPG)	30216-3	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 76			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Gray CNH	06985-0	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F-373	05021-0	1 parte	
Observação : Na medida do volume de preparação das formulações é permitido uma tolerância de ± 5%.			

PINTURA - 77			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Antracite (PPG)	30321-6	3 partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 parte	
Diluente F-371	05492-5	1 parte	

PINTURA - 81			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Cinza Iveco (PPG)	30433-6	3 partes	
Catalisador D- 803	06383-5	1 parte	
Diluente D -807	06384-3	1 parte	

PINTURA - 82			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Dark Gray CNH (PPG)	30572-3	3 partes	
Catalisador F-362	05020-2	1 parte	
Diluente F -373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 83			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Branco Diamante (PPG)	30727-0	3 partes	
Catalisador F - 362	05020-2	1 parte	
Diluente F - 373	05021-0	1 parte	

PINTURA - 84		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte Pol. Prata Geada AKZO	30912-5	4 Partes
Diluente AKZO 215.02065	30914-1	1 Parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	11/19



PINTURA - 87			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte Pol. Vermelho Milão	30809-9	4 Partes	
Diluente AKZO 215.02065	30914-1	1 Parte	

PINTURA - 88		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte Pol. Azul Mônaco	30910-9	4 Partes
Diluente AKZO 215.02065	30914-1	1 Parte

PINTURA - 89		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Verniz AKZO 209.20050	30915-0	3 Partes
Catalisador AKZO 615.0014992	30916-8	1 Parte
Diluente AKZO 215.02065	30914-1	0,5 Parte

PINTURA - 90			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Primer PU VALSPAR Ref. 61120331	31606-0	5 partes	
Catalisador VALSPAR Ref. 615 80008	31608-2	1 parte	
Diluente VASLPAR Ref. 61600023	31607-1	0,5 partes	

PINTURA - 91		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU laranja JACTO VALSPAR	31605-9	3 partes
Catalisador VALSPAR Ref. 61580008	31608-2	1 parte
Diluente VASLPAR Ref. 61600023	31607-1	1 parte

PINTURA - 92			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte Pol. Branco Diamante	30913-3	4 Partes	
Diluente AKZO 215.02065	30914-1	1 Parte	

PINTURA - 93		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU Preto S. Fosco (PPG)	06872-1	3 Partes
Catalisador F-361	05493-3	1 Parte
Diluente F- 371	05492-5	1 Parte

PINTURA - 94			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Esmalte PU Preto Texturizado PPG	30954-0	3 Partes	
Catalisador F-361	05493-3	1 Parte	
Diluente F- 371	05492-5	1 Parte	
OBS: Para obter efeito texturizadas catalisador 4:1/2 – 4 partes tinta / 1/2 parte catalisador.			

PINTURA - 95		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU Cinza Ral 7046	30482-4	3 Partes
Catalisador PU F361	05493-3	1 Parte
Diluente PU F371	05492-5	1 Parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	12/19



PINTURA - 96			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Primer PU ACRÍLICO Cinza Claro (C20012436)	06488-2	5 Partes	
Catalisador p/ PU (C20011837)	05911-0	1 Parte	
Diluente p/ PU (C20011840)	05912-9	1 Parte	

PINTURA - 97			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
Primer PU Cinza (DPV)	03963-2	1 Partes	
Catalisador p/ PU e PRIMER (DPV)	03946-2	1 Parte	

PINTURA - 98		
Produto	Código Informatizado	Proporção
FUNDO PROMOTOR INCOLOR C20012932	31041-7	1 Parte

PINTURA - 99			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE POLIES. BRANCO ARTICO AXALTA	31042-5	4 Partes	
DILUENTE C20012493 (AXALTA)	31186-3	0,5 Parte	

PINTURA - 100			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE POLIES. AZUL MARESIAS AXALTA	31047-6	4 Partes	
DILUENTE C20012493 (AXALTA) 31186-3 0,5 Parte			
OBS: Homogeneizar no mínimo por 15 minutos no batedor.			

PINTURA - 106		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PRIMER C20015232 AXALTA CAMPOY	32036-6	5 Partes
CATALISADOR C2001-5043	32030-7	1 Parte
DILUENTE C2001-1822	32037-4	2 Partes

PINTURA - 107		
Produto	Código Informatizado	Proporção
VERNIZ C20015042 AXALTA	32038-2	3 Partes
CATALISADOR C2001-5043	32030-7	1 Parte
DILUENTE C2001-1822	32037-4	2 Partes

PINTURA - 118			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU BRANCO 9147 MBB 2011 PPG	31123-5	3 Partes	
CATALISADOR F362	05020-2	1 Parte	
DILUENTE F -373	05021-0	0,5 Parte	

PINTURA - 121			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
PRIMER CINZA CRISTAL PU FOSCO 24.30.92744-005	31227-4	4 Partes	
CATALISADOR PRIMER SW REF. 92746	31228-2	1 Parte	
DILUENTE PARA PU REF. LENTO 490	32240-7	1 Parte	

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT № 403	22/08/2023	13/19



PINTURA - 122		
Produto	Código Informatizado	Proporção
Esmalte PU Cinza Escuro Valspar	316008	3 Partes
Catalisador PU 6150008 Valspar	316082	1 Parte
Diluente PU 61600023 Valspar	316071	0,5 Parte

PINTURA - 123		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA CLARO N 6,25 SW	32223-7	2 Partes
CATALISADOR PU 14.66.00064 SHERWIN WILLIANS	32205-9	1 Parte
DILUENTE PARA PU REF. 08.40.00454-022 SW	31226-6	0,5 Parte

PINTURA - 124		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU LARANJA SHERWIN WILLIANS	32204-0	3 Partes
CATALISADOR PU 14.66.00064 SHERWIN WILLIANS	32205-9	1 Parte
DILUENTE PARA PU REF. 08.40.00454-022 SW	31226-6	0,5 Parte

PINTURA - 125				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
ESMALTE PU CINZA ALVORADA	31178-2	3 Partes		
CATALISADOR PU F - 361 05493-3 1 Parte				
OBS: Uma passada lisa com 70 libras após intervalo, aplicar graneando com 40 libras de pressão.				

PINTURA - 126		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA TEXT DB 7354 ACS	31218-5	3 Partes
ENDURECEDOR ACS END010 MEDIO	32400-6	1 Parte
DILUENTE ACS MEDIO DL010	32401-7	1 Parte
OBS: Homogeneizar por 10 minutos antes do	uso	·

PINTURA - 128		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE ACR. CINZA LONDRES	32170-2	10 Partes
CATALISADOR C2001.3980	32257-1	1 Parte
DILUENTE C2001.2493	31186-3	1,5 Partes

PINTURA - 129		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU PRETO M.B CATERPILLAR	30428-0	3 Partes
CATALISADOR F-361	05493-3	1 Parte
DILUENTE F-371	05492-5	1 Parte

PINTURA - 130		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU AMARELO CATERPILLAR PPG	31321-1	3 Partes
CATALISADOR F-362	05020-2	1 Parte
DILUENTE F-373	05021-0	0,5 Parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	14/19



PINTURA - 131		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PRIMER PU BASF 52996915	31324-6	3 Partes
CATALISADOR PU 53673138	31325-4	1 Parte
DILUENTE PARA PU 52863987	31326-2	1 Parte

PINTURA - 132		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PRIMER AXALTA IMRON L1007 3297	31258-4	12 Partes
CATALISADOR PU AXALTA L1325 4097	31259-2	1 Parte
DILUENTE PU IMRON L1427 2097	32371-3	1,5 Parte

PINTURA - 133		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU PRETO FOSCO IVECO PPG	308374	3 Partes
CATALISADOR PU F-361	054933	1 Parte
DILUENTE PARA PU F-371	054925	1 Parte

PINTURA - 134		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PROMOTOR DE ADERENCIA AXALTA	312576	1 Parte

PINTURA - 135			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU AMARELO VALTRA AXALTA L1303.4097	312614	2 Partes	
CATALISADOR AXALTA REF. L1303.4097	312622	1 Parte	
DILUENTE AXALTA IMRON	312606	0,5 Parte	

PINTURA - 136		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA CLARO N6.25	322946	3 Partes
CATALISADOR F-362	050202	1 Parte
DILUENTE F-373	050210	1 Parte

PINTURA - 137		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA CLARO N6.25	322946	3 Partes
CATALISADOR F-362	050202	1 Parte
DILUENTE F-373	050210	1 Parte

(*) PINTURA - 138			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU CINZA ESCURO FOSCO PANTONE 421-C JACTO	323535	3 Partes	
CATALISADOR PU RHC401 RENNER	316959	1 Parte	
DILUENTE 463	316960	1 Parte	

PINTURA - 139		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PRIMER PU CINZA VALSPAR	31631 -5	5 Partes
CATALIZADOR 61580008 VALSPAR	31608 -2	1 Parte
DILUENTE 61600023	31607 -1	0,5 Parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	15/19



PINTURA - 140		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU AMARELO CAT. VALSPAR	31618 -2	3 Partes
CATALISADOR 61580008 VALSPAR	31608- 2	1 Parte
DILUENTE 61600023 VALSPAR	31607- 1	1 Parte

PINTURA - 141			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU CZ ESCURO PANTONE 421C FOSCO	323535	4 Partes	
CATALISADOR PU Renner RHC 401	316959	1 Parte	
DILUENTE RHR 463 RENNER	316960	1 Parte	

PINTURA - 142			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
PRIMER CINZA AKZO REF 528928	31736-0	4 Partes	
CATALISADOR BT 148 AKZO REF 529907	31737-1	1 Parte	
DILUENTE AKZO 21500038 REF 528975	31738-2	1 Parte	

PINTURA - 143			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU BRANCO BANCHISA AKZO REF 528902	31734-8	4 Partes	
CATALISADOR AKZO NOBEL REF 528961	31735-9	1 Parte	
DILUENTE AKZO 21500038 REF 528975	31738-2	1 Parte	

PINTURA - 144			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
PRIMER PU CINZA CLARO RENNER	31692 -6	10 Partes	
CATALIZADOR PU RHC 401 RENNER	31695-9	1 Parte	
DILUENTE RHR 463 RENNER	31696 - 0	3 Partes	

PINTURA - 145			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU CINZA ESCURO N2. 75 RENNER	31693 - 7	4 Partes	
CATALISADOR PU RHC 401 RENNER	31665 – 9	1 Parte	
DILUENTE RHR 463 RENNER	31696 - 0	1 Parte	

PINTURA - 146			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU CINZA DARK LONDON GRAY	32195 - 8	9 Partes	
CATALISADOR PU C2001 - 5043	32030 - 7	1 Parte	
DILUENTE C2001 - 1840	05912 - 9	1 Parte	

PINTURA - 147		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU VERMELHO CASE 4W PPG	31583 - 4	4 Partes
CATALISADOR PU LT575055DD	31584 – 2	1 Parte
DILUENTE PPG REF. LT14535SDD	30469 - 7	0,5 Parte

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	16/19



PINTURA - 148		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA CLARO FOSCO PPG N-6,25	32352 - 7	3 Partes
CATALISADOR PU F-361	05493 – 3	1 Parte
DILUENTE PU F-371	05492 - 5	1 Parte

PINTURA - 149				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
ESMALTE PU VERMELHO CASE CNH LT15307SSA 4W	31583-4	4 Partes		
CATALISADOR PU UD LT5750SDD PPG 4W	31584-2	1 Parte		
DILUENTE HS LT 1453SDD PPG 4W	30469-7	0,5 Parte		
PINTURA - 150				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
PRIMER PU RENNER RH004LP114	31692-6	10 Partes		
CATALISADOR PU RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte		
DILUENTE RENNER RHR484	31839-6	3 Partes		

PINTURA - 151		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU LARANJA RENNER RH01413146	31691-5	4 Partes
CATALISADOR PU RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	0,5 Parte

PINTURA - 152		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA ESCURO RENNER RH01819146	31693-7	4 Partes
CATALISADOR PU RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	1 Parte

PINTURA - 153		
Produto	Código Informatizado	Proporção
PRIMER CINZA RENNER RH008SL114	31692-6	10 Partes
CATALISADOR RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR 484	31839-6	3 Partes

PINTURA - 154		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU VERMELHO CASE RENNER	31727-1	5 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 405	31725-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	2 Partes

PINTURA - 155		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU AMARELO CASE RENNER	31728-2	5 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 405	31725-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	2 Partes

PINTURA - 156		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU SF DARK GRAY RENNER	31867-4	5 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	2 Partes

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT № 403	22/08/2023	17/19



PINTURA - 157		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU PRETO FOSCO SATIN BLACK RENNER	31878-4	4 Partes
CATALISADOR PU RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	0,5 Parte

PINTURA - 158		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA CLARO N625 JACTO	31879-5	4 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	0,5 Parte

PINTURA - 159		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU CINZA HAL 7015 SF RENNER	31905-9	4 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	0,5 Parte

PINTURA - 160		
Produto	Código Informatizado	Proporção
ESMALTE PU DARK GRAY BRILHANTE RENNER	32883-8	5 Partes
CATALISADOR RENNER RHC 405	31725-9	1 Parte
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	2 Parte

PINTURA - 161			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU BRANCO EUROPA IC 194 AKZO	32557-3	4 Partes	
CATALISADOR REF 528961	31735-9	1 Parte	
DILUENTE AKZO COD. 528975	31738-2	1 Partes	

PINTURA - 163			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU TRIGO SF RENNER	31880-6	4 Partes	
CATALISADOR RENNER RHC 401	31695-9	1 Parte	
DILUENTE RENNER RHR463	31696-0	0,5 Parte	

PINTURA - 164			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
PRIMER WEG W10	32696-2	3 Partes	
CATALISADOR WEG 5511 PRIMER	32395-1	1 Parte	
DILUENTE WEG 5870	31963-1	1 Parte	

PINTURA - 165			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE POLIESTER PRATA CNH WEG	32394-0	10 Partes	
CATALISADOR PU WEG 5505	31962-0	1 Parte	

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	18/19



INSTRUÇÃO DE TRABALHO № 403

PINTURA - 166			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESMALTE PU CINZA 7695 WEG	06190-5	3 Partes	
CATALISADOR PU WEG 5505	31962-0	1 Parte	
DILUENTE 5870 WEG	31963-1	1 Parte	

PINTURA - 167			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
ESM. PU. DARK GRAY SF RENNER	31867-4	5 Partes	
CATALISADOR PU RH 405	31725-9	1 Parte	
DILUENTE RHR463 RENNER	31696-0	2 Partes	

PINTURA - 168			
Produto	Código Informatizado	Proporção	
PRIMER QS SURFACER RENNER	32369-4	4 Partes	
CATALISADOR PU RH 401 RENNER	31695-9	1 Parte	
DILUENTE RHR463 RENNER	31696-0	2 Partes	

(*) PINTURA – 169				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
ESMALTE PU BRANCO EUROPA RENNER	31726-0	5 Partes		
CATALISADOR PU RH 405.29 RENNER	33814-4	1 Parte		
DILUENTE RHR463 RENNER	31696-0	2 Partes		

Viscosidade 16" - 20"

(*) PINTURA – 170				
Produto	Código Informatizado	Proporção		
ESMALTE PU PRATA CNH RENNER	32394-0	5 Partes		
CATALISADOR PU RH 405.29 RENNER	33814-4	1 Parte		
DILUENTE PU RH 463 RENNER	31696-0	2 Partes		

4. REFERÊNCIAS E DISTRIBUIÇÃO

Catálogos de Fornecedores de Tintas / Conforme Master List de distribuição.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Laboratório	Diretoria Técnica/Indl	91	IT Nº 403	22/08/2023	19/19