Hyundai I30 Pisca do Espelho Retrovisor

Para substituir a lanterna de pisca deste espelho retrovisor, é necessário remover a placa com lente para deslocar a lanterna. Não é necessário retirar o retrovisor do veículo.

1

Remova a placa com lente forçando por baixo para o seu desencaixe.



2

Note que a placa possui travas do tipo tradicional .



3


Utilizando uma chave Philips remova um parafuso pequeno para soltar parte da lanterna.



4

Desloque a lanterna correndo para fora, para haja o desencaixe da trava no meio.

5



6

Solte o conector elétrico.



7

Encaixe a nova peça, faça os testes de funcionamento.





7

Volte o parafuso de fixação e por fim encaixe a placa. Lembre-se para encaixe desta placa posicione-a no local e pressione com a palma da mão dando o encaixe completo.



