Esp retrov mitsubishi l200 treton 08-2013 cod.562075

Peça de baixa complexidade, o ideal para sua substituição é remover o forro de porta para ter melhor acesso ao conector elétrico.

1



2

Remoção do forro de porta.



3

Moldura de acesso aos parafusos de fixação do retrovisor é encaixada.



4

Não é necessário retirar por completo o forro.



5



6

Conector de 7 vias para retrovisores completos inclusive com retrátil automático.



7

Dois fios para o retrátil, dois para a seta e três para a regulagem.



8

Comandos.

