
Fiat Bravo 2010 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade devido a fragilidade dos frisos laterais, sua grade é encaixada diretamente ao vidro, não possui molduras na parte superior e seu espelho retrovisor interno é o mesmo do palio.

Obs. Para execução da troca deste vidro é obrigatório o uso de EPI.


1

Palhetas com chave 13mm.



2

Para retirar a moldura de acabamento lateral, retire dois parafusos em sua base sobre a grade.



3

Inicie o desencaixe da moldura na parte inferior, onde é mais resistente. Segure firme dando uma leve torção ao mesmo tempo que força para cima.



4

Na parte superior da moldura utilize uma espátula para ir deslizando por entre a moldura e o friso de fixação na carroceria. Nesse ponto a moldura se apresenta extremamente frágil, se for puxada a força pode quebrar com facilidade.



5

Para retirar a grade deve-se remover os grampos de fixação em seus cantos.




6

Para desencaixar do vidro puxe em direção ao motor do veiculo.



7

Vista das garras da grade por baixo.



8

Retrovisor é removido correndo para cima igual ao do palio.



9

Sempre utilizando óculos de proteção e luvas remova o vidro utilizando cabo de aço.

