GM Agile Para-brisa cod. 782282

Vidro de média complexidade, não possui molduras, o espelho retrovisor interno é fixado na pastilha por meio de um parafuso torx T20. Sua grade é encaixada diretamente ao vidro e é bipartida.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para retirar as palhetas utilize uma chave 13mm, não há necessidade de saca palhetas.



3

Este vidro não possui molduras.




4

A grade é fixada por meio de 5 parafusos sendo 3 no centro..



5

Dois nos cantos sendo 1 na direita outro na esquerda.



6

Remova a parte da grade do lado direito primeiro, desencaixando a ponta que é presa no para-lamas e com atenção a mangueira do esguicho do limpador.



7



8

O procedimento para o lado esquerdo é o mesmo.



9



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

10

O retrovisor interno é preso por um parafuso torx T20.




11

Para passar o cabo o recomendado é utilizar o perfurador de cola.



12



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

13

Normalmente na colagem deste vidro é possível fazer aplicação parcial.



14




ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

15



16

Na montagem da grade é preciso ficar atento a pequena canaleta de encaixe.



17



18



19

