EXCLUSÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE VW


Veículos da Volkswagen, Audi e Porsche necessitam ser atualizados para prosseguir com a calibração de câmera ou radar. Em alguns casos excluir o software para atualizar.

Logo, este manual foi elaborado para instruir sobre como localizar as abas de atualização de software, exclusão e outros.

1 - Na tela inicial, clique em “Diagnóstico Local”:




2 - Conforme imagem abaixo, filtre por VW aperte e pressione a opção VW:




3 - Clique em confirmar para excluir o software da VW”:




4 - Repita o processo com as outras montadoras do grupo VW (VW, Audi e Porsche)



5 - Procure pelo aplicativo “APP Init” e abra. Se houver atualização pendente deve ser atualizado.





6 - Agora atualize tudo que estiver pendente em “Atualização de Software no Aplicativo X-431”.



