VW POLO 2005 PTA TR cod. 322428

Vidro de média complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da bucha de fixação do vidro ao arrastador da máquina de vidro. Na substituição é necessário remover o forro de porta, o alto falante, e a moldura dianteira externa.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Na remoção do forro de porta é necessário remover a moldura do puxador de porta para ter acesso a dois parafusos.



3

A moldura é desencaixada puxando para frente.



4



5

Para iniciar o desencaixe do forro o ideal é começar por baixo na direção do forro de porta.




6



7

O conduite da maçaneta interna deve ser retirado, soltando primeiro o conduite e depois o gancho do cabo.



8

Para facilitar a aspiração do da porta é necessário remover o alto falante.




9

A fixação do vidro no arrastador da máquina depende de uma bucha que é reaproveitada.




10

Esta bucha é inserida no furo do vidro.



11



12


Para inserir o vidro dentro da porta é preciso remover a moldura preta sob a canaleta, na coluna anterior.



13



14



15

Com a porta sem a moldura o vidro pode ser inserido direto por fora.




16



17

O sistema do arrastador é do tipo engate rápido, basta desce o vidro na direção que ó travamento é automático.




18



19

Para montar a moldura novamente, é preciso descer completamente o vidro.



20



21



22

Na montagem do forro, atenção para o engate da haste da maçaneta interna.

