VW Polo 5P VG 03-06

Vidro de média complexidade, o detalhe fica conta dos cuidados com o limpador, pois por ser frágil pode quebrar com facilidade. Trata-se de um vidro sem molduras e com as laterais bastante curvadas, por isso no momento da colagem deve-se ter o cuidado para não pressionar em excesso causando assim desalinhamento nas laterais.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

Ao retirar a haste do limpador, caso apresente travado, utilize o saca palhetas.



4



5

Para promover a remoção dos cacos, utilize um raspador para cortar a cola.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

6

Retire o forro da tampa para a retirada dos cacos de dentro da mesma. Possui dois parafusos nos puxadores.



7



8


Esta tampa possui grampos metálicos que podem ficar presos a tampa, caso ocorra é necessário retirá-los para encaixar novamente na tampa.



9



10



11

Passe a borracha de vedação do eixo do limpador para o vidro.



12

Atenção para correta posição. A pequena marca deve ficar para cima.



13

Atenção o encaixe dos terminais do térmico, deve ser conectados antes de montar as molduras.



14

