Honda Civic 2017 Para-brisa.

Vidro de média complexidade para substituição, possui molduras tipo extrusão. Esta extrusão é de um material muito frágil, deve-se ter atenção extrema no momento da remoção do vidro para que o cabo não corte a moldura.

A grade churrasqueira é fixada diretamente ao friso inferior parecido com sistema do VW Gol G5, com isto não é necessário a remoção da grade.

Para os modelos com sensor de chuva, o mesmo é fixado a um suporte metálico e o gel é do tipo “geleia” sem grande aderência, o que o torna reaproveitável.

1



2

O trabalho de remoção pode ser iniciado com a remoção das palhetas. Atenção a posição e lado dos braços dos limpadores.



3

Retire os acabamentos de borrachas localizados nos cantos inferiores do vidro. São encaixados e podem ser facilmente removidos.



4

Na remoção dos acessórios internos, retire primeiro o espelho retrovisor interno, utilize uma chave torx T20 para destrava-lo.



5



6

Para retirar a proteção do sensor utilize uma espátula de nylon, sua fixação é por meio de pequenas travas ao seu redor.



7



8

Para destravar o sensor posicione uma fenda pequena na parte inferior para puxar a pequena trava embutida.



9

Finalize puxando diretamente com os dedos. Em alguns casos é necessário retirar a luva para ter um melhor tato com os dedos.




10



11

Geralmente este tipo de sensor possui um gel bem maleável e pode ser reutilizado.



12

Ao remover o vidro, passe o cabo de aço por entre o vidro e a moldura, para assim retirar o vidro deixando a moldura intacta no quadro do veículo.



13

A moldura é dividida em Três partes, uma superior e duas laterais.

Na imagem a baixo é possível identificar o ponto de emenda.




14

Um ponto de atenção é a existência de dois calços plásticos na parte superior, que devem ser removidos.



15

Retire o suporte do sensor de chuva colado ao vidro, esta operação pode ser feita com cabo de aço.



16

Aplique cola novamente no suporte e o aplique ao novo vidro, centralizando o sensor.



17



18

Instalado o vidro, faça a montagem do retrovisor interno e o acabamento do sensor.



19



20

