VID JEEP CHEROKEE PB 14/ COD. 808799

Vidro de alta complexidade para instalação, o detalhe especial fica por conta do conjunto espelho interno e sensor de chuva. Sua moldura é do tipo extrudado, que pode ser reaproveitado caso o novo vidro não possua. Sua grade é presa por grampos diretamente a carroceria.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Retire os limpadores, atenção para remoção da tampa do parafuso.



3



4

Para retirar a grade desencaixe os cantos primeiro.



5



6

Posicione a mão abaixo da grade e vá soltando os grampos um por um.



7



8



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

9

Para ter acesso ao sensor de chuva e retirar o espelho retrovisor, remova as molduras de acabamento.



10



11

O sensor de chuva é do tipo pastilha, para solta-lo basta apertar a trava metálica para soltar. Caso o novo vidro venha sema pastilha do sensor, reutilize a pastilha do veículo.



12

Para desencaixar o espelho retrovisor segure firme na base e gire no sentido ante horário.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

Para remoção do vidro utilize cabo de aço, passando por entre o vidro e a extrusão, use sempre o protetor de painel para proteção dos acabamentos internos.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Este vidro possui moldura extrudada, recomenda-se não remove-la do quadro do veículo, a não ser que o novo vidro já possua extrusão.



15

Para colagem do novo vidro, faça a preparação necessária e a instalação da nova peça.



16

Para encerrar o serviço, faça a gravação do chassi.



17

