Nissan Kicks PB

Vidro de média complexidade para substituição. Este vidro não possui molduras, possui apenas grade churrasqueira na parte inferior, que é encaixada diretamente ao vidro.

1

EPI necessário.




2



3

Remova as palhetas.



4

Retire as pequenas molduras nas pontas da grade.



5



6

Retire os grampos tipo arrebite na parte inferior da grade.



7



8

Remova a grade desencaixando do vidro.



9

Este vidro não possui molduras.



10

No caso dos vidros mexicano, o espelho retrovisor interno do tipo com lamina inversa, que ser removido utiliza-se uma chave Torx T10, inserindo no pequeno orifício na base dando uma leve batida para o deslocamento da trava e na sequencia o deslocamento do retrovisor.



11

No caso dos vidro Brasileiros a pastilha é do tipo GM Corsa, ou seja basta forçar correndo para cima.



12

