Toyota Rav4 2013 Vigia cod. 725269

Vidro de média complexidade, o detalhe especial fica por conta da remoção do aerofólio e o reaproveitamento das molduras laterais e inferior.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para remover os acabamentos internos, inicie pela moldura superior.



3

Em seguida retire as laterais.



4

Na sequência retire a tampa principal.



5



6

Para evitar que cacos de vidro entre na lataria, use papel toalha para proteger as gretas.



7

Localize as porcas de fixação do aerofólio por dentro na parte superior. Cuidado para deixar cair as porcas dentro da latearia.



8




9

Desloque o aerofólio, atenção para as presilhas e o chicote elétrico da terceira luz de freio.



10



11

Retire a haste do limpador marcando antes a sua posição. Caso necessário utilize a chave saca-palhetas.




12

Remova o anel de borracha de vedação do eixo do limpador.




13

Promova a limpeza dos cacos, aspirando.



14

Corte a cola no quadro com uma espátula, tomando o cuidado para remover as molduras laterais.



15

Limpe as molduras e aplique uma fita dupla-face para colagem no novo vidro.



16



17

Faça a colagem do novo vidro e monte novamente os acabamentos

