MB sprinter 2005-2012 para-brisa

Vidro de alta complexidade, devido ao seu tamanho, é necessário um cuidado maior na aplicação de adesivo. Sua moldura é de borracha bem flexível de fácil remoção e aproveitamento. Para uma substituição remova as palhetas.

1

Utilize os EPIs para esta operação.



2

Remova as palhetas.




3

Tenha especial atenção com a mangueira do esguicho de água, que sai junto com os braços do limpador.



4

Para remover a guarnição não é necessárias ferramentas especiais, basta puxa-la aos poucos.



5

Remova o vidro com cabo de aço, protegendo sempre os acabamentos internos, com protetor de painel.



6




7

Monte a guarnição ao novo vidro.



8

Faça a instalação do vidro.



9

Recomenda-se utilizar as amarras para prender o vidro enquanto faz a cura da cola.

