Toyota Etios 4p VG.

Vidro de média complexidade na instalação, não possui molduras. O detalhe fica por conta da conexão do térmico que fica por baixo da moldura lateral que tem que ser deslocada para dar espaço.

1



2

Para remoção dos vidros quebrados utilize sempre EPI.



3




4

Atenção para os calços superiores.




5



6

Atenção para as molduras laterais para ter acesso aos conectores do térmico.



7

A aplicação da cola é com corte normal.



8

Para apoiar o vidro no quadro é necessário abrir o porta-malas.



9



10

Conecte os fios do térmico na parte interna.



11

