Kia Sportage 2006-2009 Esp Retrov.

Este retrovisor possui travas na placa muito fortes, ou em algumas peças a placa é parafusada por dentro, o que ocorre de quebrar a lente em alguns casos, nas remoções. A forma mais segura para se remover este tipo de placa é descolando a lente da placa.

1

Verifique a borda da placa, identifique se envolve toda a borda da lente, caso não, para se desmontar a placa do retrovisor, deve-se descolar a lente da placa.



2

Utilizando um soprador térmico, aqueça a lente.



3

Com um raspador de adesivo comece a deslocar aos poucos a lente que é presa a placa com uma espécie de silicone e cola quente, e com o calor se desprende com certa facilidade.



4

Para facilitar mais ainda pode –se utilizar um estilete para ir cortando a cola.



5

Desta forma é possível a remoção da lente de forma segura.



6

Sem a lente agora é possível ter acesso aos parafusos que prendem o conjunto de motores.



7

Desta forma será removido a placa com os motores.



8

Para montar novamente, remova os fragmentos da cola da placa e parafuse o conjunto placa e motores.



9

Aplique fita dupla-face a placa.



10

Com lente já limpa aplique sobre a fita para colagem.



11

