Vid GM ONIX PTA DT

Vidro de média complexidade. O detalhe especial fica por conta do cuidado que deve ser tomado com a máquina de vidro no momento de limpar os cacos de vidros.

1


Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Retire a moldura do puxador da porta para dar acesso aos parafusos.



3



4

Retire um parafuso sob a moldura na maçaneta interna.



5

Desloque o forro por baixo.




6

Descole o plástico de proteção guarda pó com cuidado para não rasgar.




7

Retire a máquina de vidro removendo os quatro parafusos sextavado de 10mm.




8

Com a máquina fora da porta, retire o motor, tomando o cuidado para não desenrolar o cabo.




9

Retire o motor, sempre prendendo a roldana dos cabos com o dedo, para evitara que saia e desenrole os cabos.



10

Retire os cacos de vidro presos a roldana. Esta operação é feita para evitar a quebra da máquina de vidro.



11

Em seguida a limpeza monte o motor de volta a máquina e monte o conjunto na porta.




12

Instale o vidro e faça os testes de funcionamento. Por se tratar de um sistema sensorizados (inteligente), pode ocorrer a perda de memória fazendo com que o vidro perca a função de ‘apenas um toque’, para resolver basta pressionar o interruptor para cima segurando 5 segundos após o fechamento total do vidro.



13

Nos veículos com alarme de fábrica pode ocorrer uma falha, em que ao ser acionado, o alarme dá um alerta como se alguma porta estivesse aberta mesmo com veículo todo fechado.



14

Para resolver este problema, acione o vidro e durante o seu movimento desligue o conector da máquina de vidro, aguarde 2 segundos e volte a pluga-lo, em seguida pressione o interruptor para cima e segure por 5 segundos após o fechamento total do vidro. Desta forma esta programado novamente.



15



Após a troca o veículo pode acionar o alarme ao ser ativado, para acertar siga os passos a seguir.

Acione o vidro para cima

Antes do vidro chegar ao fim remova o conector do motor

Conecte novamente e acione para cima, segure o conector por 5 segundos com vidro totalmente fechado.