Gm S10 1995/2012 - Espelho retrovisor com c/ elétrico.

Os espelhos retrovisores da marca Metagal podem vir com o chicote elétrico invertidos, o que causa o mau funcionamento dos comandos de regulagem. Caso ocorra é necessário inverter a posição dos fios branco e verde no conector e no motor. Veja passos a seguir.

1


Usando uma fenda pequena desloque no conector a trava dos fios verde e branco.




2

Com a ajuda de clipe desloque os fios: verde, e branco.





3

Volte os fios ao conector invertendo suas posições.



4

Nesta condição o espelho fará o movimento vertical (cima/Baixo) normal, porém no movimento horizontal (dentro/fora), o comando fica inverso. Para resolver é necessário desmontar a placa e remover o conjunto do motor.



5

Retirado o motor remova o fio branco alojado na posição de numero 4, basta puxá-lo, trata-se de um conector “macho”.




6

Retire o fio verde do alojamento de numero 2.




7

Encaixe o fio verde agora na posição 4



8

Encaixe o fio branco na posição 2



9

Monte o conjunto ao espelho e faça os testes.

