電気電子情報工学実験I「サーボモータの制御」レポート課題 電気電子情報工学課程 3年 20315784 佐藤凌雅

1 課題1:今日の講義内容を「自分の言葉で!」まとめよ.

1.1 はじめに

今回の実験はACサーボモータの制御を行う. 制御を行うコツとして, 以下のようなものがある.

- 1. 制御したい対象を理論的に可能な限り正確に表現する
- 2. やりたいことを可能にする、その制御対象に適した制御器をくっつける

1.2 モデル化

前項を踏まえて、まずは制御対象のモデル化を行う。モータは電気エネルギーと機械エネルギーを相互に変換するものであるから、電気的なモデルと機械的なモデルに分割してモデルを立て、最後に組み合わせる.

1.2.1 電気的モデル

印加電圧v(s), 逆起電力e(s)を入力すると電流i(s)が出力される電気的モデルは以下の式および図で表される.

$$i(s) = \frac{1}{Ls + R} (v(s) - e(s))$$
 (1)




Fig.1 ACサーボモータの電気的モデル

1.2.2 機械的モデル

トルク $\tau(s)$ と負荷トルク $\pi(s)$ を入力すると速度 $\omega(s)$ が出力される機械的モデルは以下の式および図で表される.

$$\omega(s) = \frac{1}{Js + D} \left(\tau(s) - \tau_l(s) \right) \tag{2}$$




Fig.2 ACサーボモータの機械的モデル

1.2.3 モデルの統合

以上でACサーボモータの電気的モデルと機械的モデルを構築できたので、これを組み合わせて、 最終的なACサーボモータのモデルを完成させる.

電気的モデルの出力はi(s),機械的モデルの入力は $\tau(s)$ であり,単位が異なる.しかし,モータに流れる電流と発生するトルクには比例関係があるため, $\tau(s)=K_ti(s)$ と表せる.この $K_t[\operatorname{Nm/A}]$ をトルク定数と呼ぶ.

また、モータの速度と逆起電力にも比例関係があるため、 $e(s)=K_e\omega(s)$ と表される.この $K_e[V/(\mathrm{rad/s})]$ を誘起電圧定数と呼ぶ.

これらを踏まえて、 ACサーボモータ全体のモデルはFig.3のようになる.




Fig.3 ACサーボモータ全体のモデル

1.3 制御器の設計

前項でACサーボモータのモデルを構築できたので、次にモータの位置制御器の設計を行う. ACサーボモータの位置制御系は、内側から「電流制御系」、「速度制御系」、「位置制御系」の3重の制御ループで構成されるのが一般的である.

まずは電流制御について考える. 電流制御系は ${
m Fig.4}$ のようなブロック図で表される. なお, i^{ref} は目標の電流値である.




Fig.4 ACサーボモータの電流制御系のブロック図

1.3.1 電流制御

ACサーボモータ制御の究極的な目的は位置制御や速度制御であるにも関わらず電流制御をする 意図は、モータのモデルを簡単にするためである。電流制御が正常に行われていれば、実電流は目 標の電流値に必ず追従する。したがって、電流制御をかけられたモータのブロック図はFig.5のよう な簡単なモデルに書き換えらる。




Fig.5 電流制御をかけられたモータのブロック図

1.3.2 速度制御

続いて、速度制御について考える。速度制御系は ${
m Fig.6}$ のようなブロック図で表される。なお、 ω^{ref} は目標の速度である。




Fig.6 ACサーボモータの速度制御系のブロック図

この時の速度制御器 $C_v(s)$ について検討する.

まずは $C_v(s)$ をP制御にした場合を考察する。速度P制御の際,目標値伝達関数は $\mathrm{Eqn}(3)$ となる

(導出は課題3で行なっている).

$$\frac{\omega}{\omega^{ref}} = \frac{K_{pv}K_t}{Js + D + K_{pv}K_t} \tag{3}$$

このとき,ステップ応答において,モータの速度が最終的にどのような値に落ち着くのかを最終値の定理より求める.

$$\lim_{s \to 0} s \frac{\omega(s)}{\omega^{ref}(s)} \frac{1}{s} = \frac{K_{pv} K_t}{Js + D + K_{pv} K_t}$$

$$= \frac{K_{pv} K_t}{D + K_{pv} K_t}$$

$$\neq 1 \tag{4}$$

このことから、速度P制御では定常偏差が発生し、目標値に到達できないことがわかる.

次に $C_v(s)$ をPI制御にした場合を考察する. 速度PI制御の際, 目標値伝達関数はEqn(5)となる (導出は課題3で行なっている).

$$\frac{\omega}{\omega^{ref}} = \frac{K_{pv}K_ts + K_{iv}}{Js^2 + (D + K_tK_{pv})s + K_{iv}}$$

$$\tag{5}$$

このとき,ステップ応答において,モータの速度が最終的にどのような値に落ち着くのかを最終値の定理より求める.

$$\lim_{s \to 0} s \frac{\omega(s)}{\omega^{ref}(s)} \frac{1}{s} = \lim_{s \to 0} \frac{K_{pv} K_t s + K_{iv}}{J s^2 + (D + K_t K_{pv}) s + K_{iv}}$$

$$= \frac{K_{iv}}{K_{iv}}$$

$$= 1$$
(6)

目標値伝達関数が1(ステップ応答の目標値)に収束することがわかる.

1.3.3 位置制御

最後に位置制御について考える. 位置制御系はFig.7のようなブロック図で表される. なお, θ^{ref} は目標の位置である.




Fig.7 ACサーボモータの位置制御系のブロック図

この時の速度制御器 $C_p(s)$ について検討する. $C_p(s)$ をP制御とした時, 目標値伝達関数

はEqn(7)となる.

$$\frac{\theta}{\theta^{ref}} = \frac{C_v(s)K_tK_{pp}}{Js^2 + (D + C_v(s)K_t)s + C_v(s)K_tK_{pp}}$$
(7)

このとき,ステップ応答において,モータの速度が最終的にどのような値に落ち着くのかを最終値の定理より求める.

$$\lim_{s \to 0} s \frac{\theta}{\theta^{ref}} \frac{1}{s} = \lim_{s \to 0} \frac{C_v(s) K_t K_{pp}}{J s^2 + (D + C_v(s) K_t) s + C_v(s) K_t K_{pp}}$$

$$= \frac{C_v(s) K_t K_{pp}}{C_v(s) K_t K_{pp}}$$

$$= 1 \tag{8}$$

目標値伝達関数が1(ステップ応答の目標値)に収束するため、位置制御においてはP制御で十分であると言える.

 $oldsymbol{2}$ 課題 $oldsymbol{2}$: 下図の電流指令 i^{ref} から速度 ω までの伝達関数と,電流指令 i^{ref} から位置hetaまでの伝達関数を求めよ.




Fig.8 課題2

 $\tau_l = 0$ として考えると、伝達関数はEqn(9)のようになる.

$$\theta = i^{ref} \cdot K_t \cdot \frac{1}{Js + D} \cdot \frac{1}{s}$$

$$\frac{\theta}{i^{ref}} = \frac{Kt}{Js^2 + Ds}$$
(9)

よって、Fig.8をまとめると、Fig.9のようになる.




Fig.9 課題2のブロック図をまとめたブロック図

3 課題3:P速度制御系とPI速度制御系の速度指令 ω^{ref} から速度 ω までと、負荷トルク η から速度 ω までのそれぞれ2つの伝達関数を求めよ.




Fig.10 課題3:P速度制御系




Fig.11 課題3: PI速度制御系

まず、P速度系の速度司令から速度の伝達関数を求める. $\eta=0$ 、 ω^{ref} と出力の減算点を e_1 として e_1 を表すと

$$e_1 = \omega^{ref} - e \cdot K_{pv} \cdot K_t \cdot \frac{1}{Js + D}$$

$$e_1 + e \cdot K_{pv} \cdot K_t \cdot \frac{1}{Js + D} = \omega^{ref}$$

$$e_1 \left(1 + \frac{K_{pv}K_t}{Js + D} \right) = \omega^{ref}$$

$$e_1 = \frac{\omega^{ref}}{1 + \frac{K_{pv}K_t}{Js + D}}$$

$$e_1 = \frac{\omega^{ref}(Js + D)}{Js + D + K_{pv}K_t}$$

これを元にωを求めると

$$\begin{split} \omega &= e_1 \cdot \frac{K_{pv}K_t}{Js+D} \\ &= \frac{\omega^{ref} \left(Js+D\right)}{Js+D+K_{pv}K_t} \cdot \frac{K_{pv}K_t}{Js+D} \\ &= \frac{K_{pv}K_t}{Js+D+K_{pv}K_t} \cdot \omega^{ref} \end{split}$$

よって, 伝達関数はEqn(10)となる

$$\frac{\omega}{\omega^{ref}} = \frac{K_{pv}K_t}{Js + D + K_{pv}K_t} \tag{10}$$

$$\underbrace{\frac{1}{\omega_{\text{ref}}}} \underbrace{\frac{Kpv * Kt}{J \cdot s + D + Kpv * Kt}} \underbrace{\frac{1}{\omega}}$$

Fig.12 課題3:P速度制御系の速度司令から速度をまとめたブロック図

次にPI速度系の速度司令から速度の伝達関数を求める。 $\mathrm{Eqn}(10)$ において K_{pv} を $K_{pv}+\frac{K_{iv}}{s}$ と置き換えると求められる。

$$\frac{\omega}{\omega^{ref}} = \frac{\left(K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s}\right) K_t}{Js + D + \left(K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s}\right) K_t}$$

$$= \frac{K_{pv} K_t s + K_{iv}}{Js^2 + (D + K_t K_{pv}) s + K_{iv}} \tag{11}$$




Fig.13 課題3: PI速度制御系の速度司令から速度をまとめたブロック図

続いてP制御系における負荷トルクから速度までの伝達関数を求める. $\omega_l=0$, K_t の出力と τ_l の減算点を e_2 として e_2 を表すと

$$\begin{aligned} e_2 &= e_2 \cdot - \left(\frac{K_{pv}K_t}{Js + D}\right) - \tau_l \\ e_2 \left(1 + \frac{K_{pv}K_t}{Js + D}\right) &= -\tau_l \\ e_2 &= -\frac{\tau_l}{1 + \frac{K_{pv}K_t}{Js + D}} \end{aligned}$$

これを元にωを求めると

$$\omega = e_2 \cdot \frac{1}{Js + D}$$

$$= -\frac{\tau_l}{1 + \frac{K_{pv}K_t}{Js + D}} \cdot \frac{1}{Js + D}$$

$$= -\frac{\tau_l}{Js + D + K_{pv}K_t}$$

よって, 伝達関数はEqn(12)となる

$$\frac{\omega}{\tau_l} = -\frac{1}{Js + D + K_{pv}K_t} \tag{12}$$




Fig.14 課題3:P速度制御系の負荷トルクから速度をまとめたブロック図

最後にPI速度系の負荷トルクから速度の伝達関数を求める。 $\mathrm{Eqn}(12)$ において K_{pv} を $K_{pv}+\frac{K_{iv}}{s}$ と置き換えると求められる。

$$\frac{\omega}{\tau_{l}} = -\frac{1}{Js + D + \left(K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s}\right)K_{t}}$$

$$= -\frac{1}{Js + D + K_{pv}K_{t} + \frac{K_{iv}K_{t}}{s}}$$

$$= -\frac{s}{Js^{2} + (D + K_{pv}K_{t})s + K_{iv}K_{t}}$$
(13)




Fig.15 課題3: PI速度制御系の負荷トルクから速度をまとめたブロック図

4 課題4:PI制御器を双一次変換せよ.

Fig.16のようなPI制御器の双一次変換を考える.




Fig.16 課題4: PI制御器のブロック図

入力uと出力yの関係は

$$y = \left(K_{pv} + \frac{K_{iv}}{s}\right) \cdot u$$
$$= K_{pv} \cdot u + K_{iv} \cdot u \cdot \frac{1}{s}$$
(14)

 $\mathrm{Eqn}(14)$ においてsを $rac{2}{T}\cdotrac{1-z^2}{1+z^2}$ と置き換えて双一次変換を行うと

$$y = K_{pv} \cdot u + K_{iv} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{1+z^2}{1-z^2}$$

$$y(1-z^2) = K_{pv}u(1-z^2) + \frac{T}{2}K_{iv}u(1+z^2)$$

$$y - yz^2 = K_{pv}(u - uz^2) + \frac{T}{2}K_{iv}(u + uz^2)$$

$$y = K_{pv}(u - uz^2) + \frac{T}{2}K_{iv}(u + uz^2) + yz^2$$
(15)

- 5 課題5:換算式について
- **5.1** 換算式 \mathbf{A} について: $\mathbf{5V}$ のアナログ電圧信号を入力すると $\mathbf{9.6A}$ の電流をモータに流すように作られている。電流指令 $[\mathbf{A}]$ から電圧値 $[\mathbf{V}]$ に変換する式を作れ。

変換式の入出力関係はTable1のようになる.

Table1 電流指令 $i^{ref}[A]$ から電圧値v[V]への変換式の入出力関係

入力(電流指令 $i^{ref}[A]$)	出力(電圧値 $v[V]$)
+9.6	5
0	0

入出力の関係が線形であると仮定して,Table1にしたがって電流指令 $i^{ref}[A]$ から電圧値v[V]に変換する式を組み立てると.次のようになる($v_1=0$, $v_2=5$, $i_1^{ref}=0$, $i_2^{ref}=9.6$).

$$v - v_1 = \frac{v_2 - v_1}{i_2^{ref} - i_1^{ref}} \cdot \left(i^{ref} - i_1^{ref}\right)$$

$$v - 0 = \frac{5 - 0}{9.6 - 0} \cdot \left(i^{ref} - 0\right)$$

$$v = \frac{5}{9.6}i^{ref}$$
(16)

5.2 換算式Bについて:アナログ信号の最大電圧振幅は $\pm 5V$ である。所望の電圧値[V]からD/A変換器に入力すべき整数値(10進数)に変換する式を作れ。

変換式の入出力関係はTable2のようになる.

Table2 所望の電圧値v[V]から入力すべき整数値Nへの変換式の入出力関係

入力(所望の電圧値 $v[{ m V}]$)	出力(入力すべき整数値N)
+5	65535
-5	0

入出力の関係が線形であると仮定して,Table2にしたがって所望の電圧値v[V]から入力すべき整数値Nに変換する式を組み立てると.次のようになる($N_1=0,\ N_2=65535,\ v_1=-5,\ v_2=5$).

$$N - N_1 = \frac{N_2 - N_1}{v_2 - v_1} \cdot (v - v_1)$$

$$N - 0 = \frac{65535 - 0}{5 - (-5)} \cdot (v - (-5))$$

$$N = \frac{65535}{10} \cdot (v + 5)$$
(17)

6 課題6: インクリメンタルロータリエンコーダについて、モータ位置が0[rad]から $2\pi[rad]$ まで回転すると8000パルスが出力され、エンコーダカウンタの整数値は0から8000に増加する。エンコーダカウンタの整数値からモータ位置[rad]に変換する式を作れ。

変換式の入出力関係はTable3のようになる.

Table 3 エンコーダカウンタの整数値 N_{cnt} からモータ位置 $\theta[{
m rad}]$ への変換式の入出力関係

入力(エンコーダカウンタの整数値 N_{cnt})	出力(モータ位置 $\theta[\mathrm{rad}]$)
8000	2π
0	0

入出力の関係が線形であると仮定して、Table3にしたがってエンコーダカウンタの整数値 N_{cnt} からモータ位置 θ [rad]に変換する式を組み立てると、次のようになる($\theta_1=0$, $\theta_2=2\pi$, $N_{cnt_1}=0$,

 $N_{cnt_2} = 8000$).

$$\theta - \theta_1 = \frac{\theta_2 - \theta_1}{N_{cnt_2} - N_{cnt_1}} \cdot (N_{cnt} - N_{cnt_1})$$

$$\theta - 0 = \frac{2\pi - 0}{8000 - 0} \cdot (N_{cnt} - 0)$$

$$\theta = \frac{2\pi}{8000} \cdot N_{cnt}$$
(18)