
30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k1
1.99E-03
2.11E-03
2.22E-03
2.34E-03
2.46E-03
2.57E-03
2.69E-03


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k2
5.95E-01
6.30E-01
6.65E-01
7.00E-01
7.35E-01
7.70E-01
8.05E-01


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k3
4.08E-05
4.32E-05
4.56E-05
4.80E-05
5.04E-05
5.28E-05
5.52E-05


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k4
1.10E-03
1.17E-03
1.23E-03
1.30E-03
1.36E-03
1.43E-03
1.49E-03


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k5
2.72E-05
2.88E-05
3.04E-05
3.20E-05
3.36E-05
3.52E-05
3.68E-05


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k6
3.40E-05
3.60E-05
3.80E-05
4.00E-05
4.20E-05
4.40E-05
4.60E-05


30
25
20
15
10
5
0
−20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
k7
1.06E-03
1.13E-03
1.19E-03
1.25E-03
1.31E-03
1.38E-03
1.44E-03