DATA DASAR PRASARANA JALAN

Provinsi :

Kabupaten : Banyuasin Tahun : 2024

Form DD-1

								Panjang Tiap Kondisi (%)																
NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Nama Ujung	Kecamatan Yang di Lalui	Panjang Ruas (km)	PANJANG PERKERA SAN	SELISIH	Lebar Ruas (m)	Aspal	Lapen	Perkerasan Beton	Telford/Keri kil	Tanah/Belu m Tembus	Ва	ik	Seda	ang	Rusak	Ringan	Rusak	Berat	LHR Rerata	Akses ke Jalan N / P / K	Ket.
									%	%	%	%	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	21	22	23
1	001.A	Jalan Lingkar	Jl. H. Bas. M.Amien	Banyuasin III	0,630	0,630	0,000	4	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	291		
2	001.B	Jl. KH. Musyal Azhari	Jl. A. Rahman Tamin	Banyuasin III	0,641	0,641	0,000	4	0,200	0,000	0,441	0,000	0,000	0,641	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	208		
3	001.C	Jl. Ishak Usman	Jl. Zailani Maliki	Banyuasin III	0,580	0,580	0,000	4	0,000	0,000	0,580	0,000	0,000	0,580	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	146	1	
4	001.D	Jalan Lingkar	Jl. KH. Choirul Chobir	Banyuasin III	0,930	0,930	0,000	4	0,000	0,000	0,930	0,000	0,000	0,930	100%		0%	-	0,0%	-	0%	146		
5	001.E	Jl. H. Bas.M.Amien	Jl. KH. A. Hamid Aqil	Banyuasin III	0,630	0,630	0,000	4,5	0,230	0,000	0,400	0,000	0,000	0,630	100%	-	0%	-	0,0%		0%	146		
6	001.F	Jl. KH. Musyal Azhari	KPN Banyuasin	Banyuasin III	0,370	0,370	0,000	4	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	100%	-	0%	-	0,0%		0%	146		
7	002	Jalan Lingkar	Pengumbuk	Banyuasin III - Rantau Bayur	16,592	16,592	0,000	4 - 5	10,792	0,000	5,800	0,000	0,000	16,592	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	333		
8	003	Gerbang I	Gerbang II	Banyuasin III	9,344	9,344	0,000	10	9,344	0,000	0,000	0,000	0,000	9,344	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	416		
9	004	Seterio	Sedang	Banyuasin III - Suak Tapeh	9,464	9,464	0,000	4,5	0,000	1,800	2,064	4,600	1,000	2,064	22%	6,400	68%	-	0,0%	1,000		312		
10	005	Jalan Lingkar	Lebung	Banyuasin III - Rantau Bayur	10,302	10,302	0,000	4	6,600	0,000	2,800	0,000	0,902	9,400	91%	-	0%	-	0,0%	0,902		416		
11	006	Cahaya Berlian	Boom Berlian	Banyuasin III	2,064	2,064	0,000	4	2,064	0,000	0,000	0,000	0,000	2,064	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	354		
12	007	Jl. Rioseli	Jl. Rioseli	Banyuasin III	0,544	0,544	0,000	5	0,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,544	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	83		
13	008	Jl. Thalib Wali	Ds. Napal	Banyuasin III	0,990	0,990	0,000	5	0,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,990	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	62		
14	009	Jl. KH. A.Hamid Masri	Jl. Cahaya Berlian	Banyuasin III	1,686	1,686	0,000	4	1,686	0,000	0,000	0,000	0,000	1,686	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	166		
15	010	JI Laskar Umar Sidiq	Munai Serumpun	Banyuasin III	1,205	1,205	0,000	4,5	1,205	0,000	0,000	0,000	0,000	1,205	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	220		
16	011	Jl. Talang Kacang	JL. Bukit Indah	Banyuasin III	0,450	0,450	0,000	4	0,200	0,000	0,250	0,000	0,000	0,450	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	62		
17	012	Jl. Pasar Baru	Jl. Bukit Indah	Banyuasin III	0,576	0,576	0,000	4	0,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,576	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	125		
18	013	Suak Bara-Cangkring	Jalan Lingkar	Banyuasin III	1,910 1,360	1,910 1,360	0,000	<u>4</u> 5	0,800 1,360	0,000	1,110 0.000	0,000	0,000	1,910	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	250 291	+	+
20	014	Kedondong Raye	Jalan Lingkar Jalan Lingkar	Banyuasin III	1,360	1,360	0.000	5	1,360	0.000	0,000	0,000	0,000	1,360	100%	-	0%	-	0.0%	-	0%	291	+	
20	016	Lubuk Saung Jl. Bukit Indah	Sp. Cangkring	Banyuasin III	2.412	2,412	0.000	4	2,412	0.000	0,000	0.000	0.000	2,412	100%	-	0%	-	0.0%		0%	354	+	+
22	017	Pangkalan Balai	Sp. Cangkring Semanggus	Banyuasin III Banyuasin III	2,412	2,412	0.000	4	0,200	0.000	2.049	0.000	0.000	2,412	100%	-	0%	-	0.0%	-	0%	312	-	-
23	017	Jl. Abdulah Sani	Jalan Lingkar	Banyuasin III	1.029	1.029	0.000	12	1.029	0,000	0.000	0.000	0,000	1.029	100%	-	0%	-	0.0%	-	0%	416	\vdash	+1
24	019	Tanjung Beringin	Rimba Alai	Banyuasin III	7,264	7.264	0.000	4	0.000	0.000	3.000	0.000	4,264	3,000	41%		0%	-	0.0%	4,264		478	 	+
25	020	Rimba Alai	Ujung Tanjung	Banyuasin III	6,380	6,380	0.000	4	6,180	0,000	0.200	0.000	0.000	6,380	100%	_	0%	_	0.0%	7,20	0%	437		+
26	021	Rimba Alai	Sidang Mas	Banyuasin III - Rantau Bayur	5,503	5,503	0.000	3.5 - 4	0.000	0.000	2.503	3.000	0.000	2.503	45%	3.000	55%	-	0.0%	-	0%	458	†	+-
27	022	Sp. Sidang Mas	Sidang Mas	Banyuasin III	3,609	3,609	0.000	4	1,400	1,609	0,400	0.200	0.000	1,800	50%	1.809	50%	-	0.0%	-	0%	416	†	
28	023	Kayuare Kuning	Kayuare Kuning	Banyuasin III	1,740	1,740	0.000	4	0.000	1,740	0.000	0.000	0,000	-	0%	1,740	100%	-	0.0%	-	0%	478		
29	024	Mulya Agung	Tanjung Menang	Banyuasin III	8,840	8,840	0,000	4	0,000	0,000	8,840	0,000	0,000	8,840	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	478		
30	025	Tanjung Menang	Sri Bandung	Banyuasin III	3,104	3,104	0,000	4	0,000	0,000	3,104	0,000	0,000	3,104	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	395		
31	026	Reban Gajah	Rimba Balai	Banyuasin III	7,698	7,698	0,000	3,5	0,000	0,000	1,298	6,400	0,000	1,298	17%	6,400	83%	-	0,0%	-	0%	499		
32	027	Tanjung Agung	Tanjung Agung	Banyuasin III	3,010	3,010	0,000	4	0,000	0,000	1,410	1,200	0,400	1,410	47%	1,200	40%	-	0,0%	0,400	13%	478		
33	028	Pangkalan Panji	Pangkalan Panji	Banyuasin III	2,012	2,012	0,000	4	0,000	0,000	2,012	0,000	0,000	2,012	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	374		
34	029	Kayuare kuning	SMP4 Kemampo	Banyuasin III	7,120	7,120	0,000	4	0,000	3,000	0,000	4,120	0,000	-	0%	7,120	100%	-	0,0%	-	0%	437		
35	030	Sp Sejagung Sejagung	Sejagung	Sembawa-Rantau Bayur	3,486	3,486	0,000	3,5	0,000	0,000	0,000	0,000	3,486	-	0%	-	0%	-	0,0%	3,486	100%	270		
36	031	Pulau Harapan	Jl. Sangaji	Sembawa	7,694	7,694	0,000	3.5 - 4	0,000	0,000	0,400	7,294	0,000	0,400	5%	7,294	95%	-	0,0%		0%	437		
37	032	Pulau Harapan	Penyagoan	Sembawa	3,256	3,256	0,000	3,5	0,000	0,000	0,856	0,000	2,400	0,856	26%	-	0%	-	0,0%	2,400	74%	416		
38	033	Langkan	Langkan Dalam	Sembawa	1,930	1,930	0,000	3,5	0,000	0,000	1,930	0,000	0,000	1,930	100%	-	0%	-	0,0%		0%	270		
39	034	BPP Karet	Pangkalan Balam	Sembawa-Rantau Bayur	15,387	15,387	0,000	5	2,000	0,000	0,200	10,400	2,787	2,200	14%	10,400	68%	-	0,0%	2,787	18%	333		
40	035	Mainan	Sungai Rengit	Sembawa	11,730	11,730	0,000	4	6,930	0,000	4,400	0,000	0,400	11,330	97%	-	0%	-	0,0%	0,400		416		
41	036	Sp Muara Damai	Muara Damai	Sembawa	5,160	5,160	0,000	4	2,000	0,000	2,560	0,000	0,600	4,560	88%	-	0%	-	0,0%	0,600		374		\perp
42	037	Sp. Limau	Limau	Sembawa	4,576	4,576	0,000	4	1,600	0,000	2,000	0,976	0,000	3,600	79%	0,976	21%	-	0,0%	-	0%	395	Ь	

No.																	Panja	ang Tiap	Kondisi (%	6)					
1	NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Nama Ujung	Kecamatan Yang di Lalui	• 0	PERKERA	SELISIH		Aspal	Lapen				Ba	iik	Sed	ang	Rusak l	Ringan	Rusak	Berat			Ket.
1																									
44 0.00	1	_	3	4						_									17					22	23
St. Color Selection Colo						- /	- ,	_		-,	.,	,	-,						-	- /	0,530				<u> </u>
4.1 Mathematic Group Again Mary Model March Medic March Medi						-,070	-,070	-,	· ·	-,	-,	.,	,	0,000	-,		,		-	0,070	-			<u> </u>	↓
22 S. I. I. I. Nogle College S. I. I. Nogle College S. I. I. Sept. S. I. I. S. I. I. S. I. I. I. S. I. I. I. S. I.						,	,	-,	-	-,	,	-,	,		-,		2,600		-	- /	-			<u> </u>	1
March Marc						,	,	-,		,	.,	-,	.,	. ,			-		-	. ,	-			<u> </u>	
60 645 March Study Tampe Study 1088 1088 1098 1					-			_									-		-		-				
10 14 15 15 15 15 15 15 15				-			,	-,		-, -	-,	- /	0,000	-,	,		-		-	0,070				ļ!	}
10 10 10 10 10 10 10 10					<u> </u>	,	,	- /		-,	- /	- /	.,	-,	,		-		-	. ,					
Security					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- /:-	- ,,	-,		-,	-,	- /-	-,	-,	- ,-		-		-	- /					
Source S			,	Betutu		,	,	, i		, i	,	,	,	ŕ	ĺ				-	Ĺ					<u> </u>
54 107 50 Taleng Doubly Taleng Doubly Taleng Doubly Taleng Robots 5,198 5,198 0,000 4 - 4 5,000 0,000 2,000 3,998 1,200 2,40 2,40 2,70 3,98 3,60 2,40 2,70 3,98 3,60 3,98 1,70 3,98 3,98 3		047			Talang Kelapa	1,565	,	0,000	4	,	,	,	.,	ŕ	1,565	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%			
55 0.00 Taking Bolish Semurati Taking Rollary 10,989 10,989 0,000 4,50 0,000 0,000 2,400 3,500 3,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 3,500 0,0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-,		- ,		.,	-,	,	-,		1,600		-	- /					
Second Color Transh More Transport				_				-,		-,	- /	,	0,000	- /	,		-		-	0,070					
Standard Pemplatine Network Pemplatine Networ						.,	- /	-,		-,	- /	,	- /	,	,		3,989		-	- /	4,600			<u> </u>	<u> </u>
Second Color Seco							- /	-,		-,	.,	- /	-,		- /		-		-	. ,	-			<u> </u>	<u> </u>
95 154 Instrume Seri Affance submorrow Talong (selepa 5,156 5,156 0,000 7,000 0,000 5, 0,000 0,000 1,400 0,000 1,400 0,000 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 0							_	_			-,	.,	-,				-		-	- /	-			<u> </u>	<u> </u>
055 1, Lumban Merant Deuro Saluran Taling Kelopa 7,000 7,000 7,000 0,000 5 0,000 0,000 1,168 0,000 0,000 1,168 1,000 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168							_			,									-	- /	-			<u> </u>	↓
1.00						· ·	-,	-,,,,,,,		-,,,,,		-,	-,	-,	-,000		-,		-	0,070	-	0.70		ļ!	<u> </u>
Color	60	055		Dusun Saluran	Talang Kelapa	7,000	7,000	0,000	5	0,000	0,000	1,400	5,600	0,000	1,400	20%	5,600	80%	-	0,0%	-	0%	478		
A first	61	056	Tj. Api.api	Gasing	Tanjung Lago	1,168	1,168	0,000	4	0,000	0,000	1,168	0,000	0,000	1,168	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	270		
Must	62	057	Tj. Api.api		Tanjung Lago	9,484	9,484	0,000	5	4,800	0,000	0,000	4,684	0,000	4,800	51%	4,684	49%	-	0,0%	-	0%	312		
65 60.0 T. Api-pip Tanjung Lago Tanjung Lago Tanjung Lago Tanjung Lago T. 244 0.000 4 5 0.000	63	058	Air Batu		Talang Kelapa - Tanjung Lago	36,067	36,067	0,000	4	0,400	0,000	12,600	0,000	23,067	13,000	36%	-	0%	-	0,0%	23,067	64%	374		
65 0.00 T.J.Api-pap Tanjung Lage Tanjung Lage Tanjung Lage T.284 0.000 0.00	64	059	Tj. Api-api	Muara Sugih	Tanjung Lago	2,275	2,275	0,000	5	0,000	0,000	0,000	2,275	0,000	-	0%	2,275	100%	-	0,0%	-	0%	250		
Fig. Go. Sangun Sari Suka Damai Tanjung Lago G.050	65	060				6,430	6,430	0,000	4	0,000	0,000	0,000	6,430	0,000	-	0%	6,430	100%	-	0,0%	-	0%	333		
A	66	061	Tj. Api-api	Suka Damai	Tanjung Lago	7,284	7,284	0,000	4 - 5	0,000	0,000	6,084	1,200	0,000	6,084	84%	1,200	16%	-	0,0%	-	0%	270	·	
69 0.64 T. Apl-pair Purvosari Tanjung Lage 8.996 0.000 5. 0.596 0.000 2.400 0.000 0.000 0.000 8.996 100% - 0.9% - 0.0% - 0.9% -	67	062	Bangun Sari	Suka Damai	Tanjung Lago	6,050	6,050	0,000	4,5	3,000	0,000	- /	2,683	0,367		50%	2,683	44%	-	0,0%	0,367	6%	312		
Sumber Mekar Tanjung Lago 0.800 0.800 0.800 0.000 0.800 0.000																	3.800		-					<u> </u>	├ ──
Number N						· ·				,	-,		-,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8,996		0.000		-	- /					├ ──
Table Tabl	70	065	Banyu Orip	Mukti	ranjung Lago	,	,	,	4	·	·	,			-	0%	0,800		-	Ĺ					
Mandiri (KTM) Mandiri (KTM) Mandiri (KTM) Mandiri (KTM) Suak Tapeh Pulau Rimau 25,726 0,000 4 - 6 3,100 0,000 22,626 0,000 0,000 25,726 100% - 0% - 0% - 0% - 0% 395 100% - 0%						- /	- /	-,		-,	- /	- /	-,	- /	-		-		-	. ,	5,523			<u> </u>	ļ
The color of the	72	067	Tj. Api.api	•	Tanjung Lago	3,863	3,863	0,000	5	0,000	0,000	2,400	1,463	0,000	2,400	62%	1,463	38%	-	0,0%	-	0%	416	l	
75 070 Libuk Lancang Petaling Suak Tapeh - Banyuasin III 10,163 10,163 0,000 4 - 4.5 8,763 0,000 0,000 1,400 0,000 8,763 86% 1,400 14% - 0,0% - 0% 374 1.00 1.0	73	068	Lubuk Lancang	Teluk Betung	Suak Tapeh - Pulau Rimau	25,726	25,726	0,000	4 - 6	3,100	0,000	22,626	0,000	0,000	25,726	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	395	100%	
76 071 Sukaraja Tanjung Beringin Suak Tapeh 8,180 8,180 0,000 4 - 4,5 2,780 0,800 2,000 1,000 1,600 4,780 58% 1,800 22% - 0,0% 1,600 20% 374 77 072 Lubuk Karet Taja Mulya Betung 13,778 13,778 13,778 13,778 0,000 4,5 7,600 0,000 3,400 0,000 2,778 11,000 80% - 0% - 0,0% 2,778 2,79% 374 100% 78 073 Bukit Tabuan Betung 23,340 23,340 0,000 5 2,400 0,000 2,600 0,000 18,340 5,000 21% - 0% - 0,0% 18,340 79% 395 79 074 Betung Suka Mulya Betung 5,140 5,140 0,000 4,5 0,600 0,000 0,000 4,540 0,000 0,600 12% 4,540 88% - 0,0% - 0% 312 80 075 Taja Indah Paldas Betung-Rantau Bayur 9,446 9,446 0,000 4 0,000 0,	74	069	Lubuk Lancang	Bengkuang	Suak Tapeh	6,492	6,492	0,000	4,5	0,000	4,092	1,200	0,800	0,400	1,200	18%	4,892	75%	-	0,0%	0,400	6%	354		
77 072 Lubuk Karet Taja Mulya Betung 13,778 13,778 0,000 4,5 7,600 0,000 3,400 0,000 2,778 11,000 80% - 0% - 0,0% 2,778 20% 374 100% 78 073 Bukit Tabuan Betung 23,340 23,340 0,000 5 2,400 0,000 2,600 0,000 18,340 5,000 21% - 0% - 0,0% 18,340 79% 395 79 074 Betung Suka Mulya Betung Suka Mulya Betung 9,446 0,000 4,5 0,600 0,000 0,000 4,540 0,000 0,000 12% 4,540 88% - 0,0% 18,340 79% 395 79 134 104 104 104 104 104 104 104 104 104 10		070	Lubuk Lancang	Petaling	Suak Tapeh - Banyuasin III		_	_			-,	.,							-		-				
78 073 Bukit Tabuan Betung 23,340 23,340 0,000 5 2,400 0,000 2,600 0,000 18,340 5,000 21% - 0% - 0,0% 18,340 79% 395 79 074 Betung Suka Mulya Betung 5,140 5,140 0,000 4,5 0,000 0			•														1,800		-						
79 074 Betung Suka Mulya Betung 5,140 5,140 0,000 4,5 0,000 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-7 7-</td><td></td><td>- ,</td><td>-,</td><td>-,</td><td></td><td>.,</td><td>.,</td><td>- /</td><td>.,</td><td></td><td>,</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>- /</td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td><u> </u></td></th<>				-7 7-		- ,	-,	-,		.,	.,	- /	.,		,		-		-	- /				100%	<u> </u>
80 075 Taja Indah Paldas Betung - Rantau Bayur 9,446 9,446 0,000 4 0,000 0,000 3,400 0,000 6,046 3,400 36% - 0% - 0,0% 6,046 64% 312 81 076 Taja Mulya Tanjung Pasir Betung-Rantau Bayur 9,124 9,124 0,000 4 0,000 0,000 0,000 0,000 9,124 - 0% - 0% - 0,0% 9,124 100% 312 82 077 Galang Tinggi Taja Mulya Betung-Rantau Bayur 3,463 3,463 3,463 0,000 3,5 - 4 0,000 0,0						- /	- /	- /		,	.,	,	.,	- ,	- ,		-		-	- /	18,340			 '	↓
81 076 Taja Mulya Tanjung Pasir Betung-Rantau Bayur 9,124 9,124 0,000 4 0,000 0,000 0,000 0,000 9,124 - 0% - 0% - 0,0% 9,124 100% 312 82 077 Galang Tinggi Taja Mulya Betung-Rantau Bayur 3,463 3,463 0,000 3,5 - 4 0,000 0,000 0,000 0,000 2,863 0,600 17% - 0% - 0,0% 2,863 83% 250 83 078 Taja Mulya Taja Indah Betung 7,144 7,144 0,000 4 - 4,5 0,000 0,000 0,544 0,000 6,600 0,544 8% - 0% - 0,0% 6,600 92% 354 84 079 Teluk Betung Tabuan Asri Pulau Rimau 6,950 6,950 0,000 3,5 - 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,544 8% - 0% - 0,0% 6,600 92% 354 88 079 Teluk Betung Tabuan Asri Pulau Rimau 15,640								-,			-,	.,	,- ,-		-,		4,540		-	- /	-			 	₩
82 077 Galang Tinggi Taja Mulya Betung-Rantau Bayur 3,463 3,463 0,000 3,5 - 4 0,000								-,	· ·	-,	-,	-,	-,		3,400		-		-	- /				 	₩
83 078 Taja Mulya Taja Indah Betung 7,144 7,144 0,000 4 - 4.5 0,000 0,000 0,544 0,000 6,600 0,544 8% - 0% - 0,0% 6,600 92% 354 84 079 Teluk Betung Tabuan Asri Pulau Rimau 6,950 6,950 0,000 3.5 - 4 0,000 0,000 4,150 0,000 2,800 4,150 60% - 0% - 0,0% 2,800 40% 270 95 0,000 1,00			-,	, ,		. ,	-,	-,		-,	-,	.,	-,		- 0.500		-		-	- /				├ ──'	├
84 079 Teluk Betung Tabuan Asri Pulau Rimau 6,950 6,950 0,000 3,5 - 4 0,000 0,000 4,150 0,000 2,800 4,150 60% - 0% - 0,0% 2,800 40% 270 95 080 Teluk Betung Buan Mukhi Pulau Rimau 15,640 15,640 10,000 25 5 0,000 0,000 0,000 15,640 0% 86 081 Pulau Rimau Kelapa Dua Pulau Rimau 26,792 26,792 0,000 4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 23,184 3,608 - 0% 23,184 87% - 0,0% 15,640 100% 37¼ 87 082 Pulau Rimau Selat Penuguan Selat Penuguan 26,316 26,316 0,000 4 0,000 0,000 0,000 0,000 12,200 14,477 - 0% 12,200 46% - 0,0% 14,477 54% 437						-,	-,	-,,,,,,,		-,	-,	0,000	-,	_,			-		-	0,070				 	\vdash
85 080 Teluk Betung Buana Mukti Pulau Rimau 15 640 15 640 0.00 2 E 5 0.000 0.000 0.000 15 640 0.00 2 E 5 0.000 0.000 0.000 0.000 15 640 0.00 37.4 0.00 0.000 <td></td> <td></td> <td>-,,-</td> <td>.,.</td> <td></td> <td>. ,</td> <td>- /</td> <td>-,</td> <td></td> <td>-,</td> <td>.,</td> <td>. , .</td> <td>0,000</td> <td>-,</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>. ,</td> <td>.,</td> <td></td> <td></td> <td>ļ</td> <td> </td>			-,,-	.,.		. ,	- /	-,		-,	.,	. , .	0,000	-,			-		-	. ,	.,			ļ	
86 081 Pulau Rimau Kelapa Dua Pulau Rimau Selat Penuguan Selat Pen										-,					4,150	60%	-		-					<u> </u>	
87 082 Pulau Rimau Selat Penuguan Se			TAILLE RATTING								0,000				-	0%	23,184		-				377		
88 083 Rawa Banda Mekar Sari Pulau Rimau 26,677 26,677 0,000 4 0,000 0,000 12,200 14,477 - 0% 12,200 46% - 0,0% 14,477 54% 437								-,		-,	- /	.,		- ,	9,400		- , -		-	.,					
	88	083	Rawa Banda				26,677	0,000	4	0,000	0,000	0,000		14,477	-			46%	-	0,0%	14,477		437		
	89	084		Nunggal Sari	Pulau Rimau		_	_	3 - 3.5	0,000	0,000	0,400			0,400		-		-	0,0%			270		

																Panja	ng Tiap	Kondisi (%	(0)				41 1	
NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Nama Ujung	Kecamatan Yang di Lalui	Panjang Ruas (km)	PANJANG PERKERA SAN	SELISIH	Lebar Ruas (m)	Aspal	Lapen	Perkerasan Beton	Telford/Keri kil	Tanah/Belu m Tembus	Ва	nik	Seda	ing	Rusak	Ringan	Rusak	Berat	LHR Rerata	Akses ke Jalan N / P / K	Ket.
									%	%	%	%	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	21	22	23
90	085	Teluk Betung	Pulau Rimau (Jembt Tanah Kering)	Pulau Rimau	13,397	13,397	0,000	4.5 - 5.5	0,000	0,000	13,397	0,000	0,000	13,397	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	312		
91	086	Sumber Agung	Sumber Rejo	Pulau Rimau	8,623	8,623	0,000	4	0,000	0,000	0,000	8,623	0,000	-	0%	8,623	100%	-	0,0%	-	0%	291		
92	087	Tri Tunggal	Bumi Serdang	Tungkal Ilir	13,910	13,910	0,000	4 - 5	0,000	0,000	6,200	0,000	7,710	6,200	45%	-	0%	-	0,0%	7,710	55%	312		
93	088	Sp. Sido Mulya	Keluang	Tungkal Ilir	7,211	7,211	0,000	4	0,000	0,000	2,000	5,211	0,000	2,000	28%	5,211	72%	-	0,0%	-	0%	354		
94	089	Sp Karang Anyar	Suka Mulya	Tungkal Ilir	11,274	11,274	0,000	4	0,000	0,000	0,000	11,274	0,000	-	0%	11,274	100%	-	0,0%	-	0%	374		
95	090	Betung	Talang Jaya	Betung	6,140	6,140	0,000	4	0,000	0,000	1,400	0,000	4,740	1,400	23%	-	0%	-	0,0%	4,740		312		<u> </u>
96	091	Sp. Pengumbuk	Rantau Bayur(Jembatan)	Rantau Bayur	0,962	0,962	0,000	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,962	-	0%	-	0%	-	0,0%	0,962		62		
97	092	Rantau Bayur	Payu Angus	Rantau Bayur	4,796	4,796	0,000	3	0,000	0,000	0,000	0,000	4,796	-	0%	-	0%	-	0,0%	4,796	100%	20		
98	093	Rambutan	Mendal - Mendil	Rambutan	21,800	21,800	0,000	5	9,000	2,400	10,400	0,000	0,000	19,400	89%	2,400	11%	-	0,0%	-	0%	458		
99	094	Sp. Kebon Sahang	Kebon Sahang	Rambutan	3,370	3,370	0,000	4	2,800	0,000	0,000	0,570	0,000	2,800	83%	0,570	17%	-	0,0%	-	0%	291		
100	095	Sp. Gelebak Dalam	Gelebak Dalam	Rambutan	4,876	4,876	0,000	4 - 5	0,000	0,000	2,600	0,000	2,276	2,600	53%	-	0%	-	0,0%	2,276	47%	229		<u> </u>
101	096	Margomulyo PU	Talang Pete	Rambutan	1,770	1,770	0,000	3,5	1,770	0,000	0,000	0,000	0,000	1,770	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	270		↓
102	097	Mariana	Simpang RSA	Banyuasin I	11,590	11,590	0,000	4,5	7,600	0,000	3,990	0,000	0,000	11,590	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	312		-
103	098 099	Perajin	Pematang Palas	Banyuasin I	4,430	4,430 10.898	0,000	4 - 6	0,000	0,000	4,430 0,000	0,000 2,200	0,000 8,698	4,430	100%	2,200	0% 20%	-	0,0%	9.609	0%	312 312		-
104	100	Cinta Manis Baru	Pematang Palas Duren lio	Banyuasin I	10,898 2.070	2.070	0.000	4	0.000	0.000	1,270	0.800	0.000	1,270	0% 61%	0,800	39%	-	0.0%	8,698	80%	208		1
105	100	Sp. Duren Ijo Tirto Sari	Cinta Manis Baru	Banyuasin I - Air Kumbang	5,730	5,730	0,000	3.5 - 6	0,000	1,600	0,000	4,130	0,000	1,270	0%	5,730	100%	-	0,0%	-	0%	187		
107	102	Sei Jerunjung	Trans Pasific	Banyuasin I	17,340	17,340	0,000	4 - 5	0,000	0,800	1,000	3,600	11,940	1,000	6%	4,400	25%	-	0,0%	11,940	69%	312		
108	103	Perambahan	Air Saleh	BA I - Air Kumbang - Air Saleh	68,886	68,886	0,000	4 - 5	0,000	0,000	18,600	27,780	22,506	18,600	27%	27,780	40%	-	0,0%	22,506	33%	354		
109	104	Sp.SP.7	SP.7	Air Kumbang	9,009	9,009	0,000	4	0,000	0,000	0,000	0,000	9,009	-	0%	-	0%	-	0,0%	9,009	100%	270		
110	105	SP.3 Sei Tapa	Sebubus	Air Kumbang	16,070	16,070	0,000	4	0,000	16,070	0,000	0,000	0,000	-	0%	16,070	100%	-	0,0%	-	0%	333		
111	106	Sumber Makmur	Tirto Raharjo	Muara Padang	6,906	6,906	0,000	4	0,000	0,000	0,000	2,400	4,506	-	0%	2,400	35%	-	0,0%	4,506	65%	291		
112	107	Sp. Sungai Dua	Sp. RSA	Banyuasin I	14,700	14,700	0,000	5	3,000	0,000	11,400	0,300	0,000	14,400	98%	0,300	2%	-	0,0%	-	0%	837		
113	108	Sp. RSA	Muara Padang	Muara Padang	60,700	60,700	0,000	4.5 - 5	29,000	0,000	31,700	0,000	0,000	60,700	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	431		
114	109	Muara Padang	Muara Sugihan	Muara Sugihan	23,800	23,800	0,000	4,5	0,000	0,000	0,800	7,800	15,200	0,800	3%	7,800	33%	-	0,0%	15,200		1033		<u> </u>
115	110	Margo Mulyo 16	Tirta Jaya	Muara Sugihan	16,139	16,139	0,000	5	0,000	0,000	0,000	0,000	16,139	-	0%	-	0%	-	0,0%	16,139	100%	312		
116	111	Daya Murni	Margo Mulyo	Muara Sugihan	12,232	12,232	0,000	3,5	0,000	0,000	0,000	1,200	11,032	-	0%	1,200	10%	-	0,0%	11,032		270		↓
117	112	Margo Mulyo	Daya Bangun Harjo	Muara Padang-M.Sugihan	17,084	17,084	0,000	3,5	0,000	0,000	0,000	0,600	16,484	-	0%	0,600	4%	-	0,0%	16,484		312		
118	113	Karang Baru	Telang Jaya	Muara Telang	13,809	13,809	0,000	4.3 - 5	0,000	0,000	6,000	0,000	7,809	6,000	43%	-	0%	-	0,0%	7,809	57%	270		-
119	114	Telang Karya Telang Jaya	Telang Jaya Sumber Marga Telang	Muara Telang Muara Telang	17,240 33,300	17,240 33,300	0,000	3 - 4	0,000	0,000	3,200 5,600	0,000	14,040 27,700	3,200 5,600	19% 17%	-	0%	-	0,0%	14,040 27,700	81%	100		
121	116	Tj. Api-api	Sri Tiga (Jl. TMMD)	Sumber Marga Telang	4,047	4,047	0,000	3,5	0,000	0,000	0,000	0,400	3,647	-	0%	0,400	10%	-	0,0%	3,647	90%	208		
122	117	Karang Baru	Sumber Marga Telang	Sumber Marga Telang	22,301	22,301	0,000	3	0,000	0,000	0,000	0,000	22,301	-	0%	-	0%	-	0,0%	22,301		60		
123	118	Pendowoharjo	Makarti Jaya	Makarti Jaya	11,820	11,820	0,000	3	0,000	0,000	11,820	0,000	0,000	11,820	100%	_	0%	-	0,0%	-	0%	60		
124	119	Makarti Jaya	Purwosari	Makarti Jaya	9,077	9,077	0,000	4	0,000	0,000	7,077	0,000	2,000	7,077	78%	-	0%	-	0,0%	2,000		40		
125	120	Makarti	Tanjung Baru	Makarti Jaya	7,800	7,800	0,000	3	0,000	0,000	7,800	0,000	0,000	7,800	100%	-	0%	-	0,0%	-,:50	0%	40		
126	121	Pangestu	Upang Makmur	Makarti Jaya	5,150	5,150	0,000	3	0,000	0,000	4,950	0,000	0,200	4,950	96%	-	0%	-	0,0%	0,200	4%	60		
127	122	Sumber Rezeki	Tabala Jaya	Karang Agung Ilir	11,441	11,441	0,000	4	0,000	0,000	0,000	0,000	11,441	-	0%		0%	-	0,0%	11,441	100%	240		
128	123	Majuria	Majuria	Karang Agung Ilir	8,608	8,608	0,000	3 - 5	0,000	0,000	2,000	1,600	5,008	2,000	23%	1,600	19%	-	0,0%	5,008		100		
129	124	Jl. Buyut	Kantor Camat	Banyuasin II	0,780	0,780	0,000	4	0,000	0,000	0,780	0,000	0,000	0,780	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	42		
130	125	TAA	Teluk Payo	Banyuasin II	2,700	2,700	0,000	5	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	2,700	100%	-	0%	-	0,0%	-	0%	187		
131	126	TPI	Bahlia	Banyuasin II	0,507	0,507	0,000	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	-	0%	-	0%	-	0,0%	0,507		0		
132	127	TPI	Indrawati	Banyuasin II	0,287	0,287	0,000	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,287	-	0%	-	0%	-	0,0%	0,287	100%	0		1
133	128	TPI	JI Gembira	Banyuasin II	0,659	0,659	0,000	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,659	-	0%	-	0%	-	0,0%	0,659	100%	0		igspace
134	129	Sp.BPP Sembawa	Tanjung Menang	Sembawa	17,900	17,900	0,000	4	0,800	2,000	0,900	3,200	11,000	1,700	9%	5,200	29%	-	0,0%	11,000	61%	208	ļ	1
			Total (%)		100%				170,343	41,342	316,693	217,2682	389,5268	42,9%		22,8%		0,0%		34,3%				Ш

														Panjang Tiap Kondisi (%)									Alrana Iro	
NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Nama Ujung	Kecamatan Yang di Lalui	Panjang Ruas (km)	PANJANG PERKERA SAN	SELISIH	Lebar Ruas (m)	Aspal	Lapen	Perkerasan Beton	Telford/Keri kil	Tanah/Belu m Tembus	Ва	ik	Seda	ing	Rusak F	Ringan	Rusak I	Berat		Akses ke Jalan N / P / K	
									%	%	%	%	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	21	22	23
		Т	'otal (km)		1135,173	1135,173								487,036		258,610				389,527				
					1135,230											-								

	TIPE PERMUKAAN JALAN									
	Aspal	Lapen	Perkerasan Beton	Telford/Ker ikil	Tanah/Belum Tembus	Total				
PANJANG KM	170,34	41,34	316,69	217,27	389,527	1135,17				
PANJANG %	15.01%	3.64%	27.9%	19.14%	34.31%	100%				

	KONDISI PERMUKAAN JALAN									
	BAIK	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat						
PANJANG KM	487,04	258,610	-	389,527						
PANJANG %	42,90%	22,78%	0,00%	34,31%						

	MANTAP	TIDAK MANTAP
PANJANG KM	745,646	389,527
PANJANG %	65,69%	34,31%

Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten yang Mantap (Kondisi Baik + Kondisi Sedang) Panjang Jalan Keseluruhan diwilayah Kabupaten/Kota 487,04 + 258,610 = 745,646 km----- x 100 % = 65,69 % 1135,17 Km

31 Oktober 2024 Pangkalan Balai,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin,

Pembina / IV a NIP. 19800422 201001 1 010

Ir. Apriansyah, S.P., MM