Master Thesis

In-Train Positioning System



von Marcel Suter



Ablauf

Problem

Lösungsansatz


Architektur

Lösung

Schluss



Problem: Messungen im Zug





Problem: Kein GPS

Positionierung im Passagierraum schwierig weil:

Schlechter, unterbrochener GPS-Empfang, speziell in Bahnhöfen und Tunnels

Kein Weggeber verfügbar

Kein Tacho-Signal verfügbar

. . .









Lösungsansatz

Mehrere Sensoren benutzen:


Hochempfindliches GPS

Georeferenzierte WiFi Access Points

3D-Trägheitssensoren


Benutzereingabe via GUI

Strecken-Datenbank






Architektur





Lösung





Besten Dank!

www.intrainpositioning.ch.vu

Demo an der Ausstellung