# CYBERNETIQUE EN NORD

# Description de la carte Electronical\_Main\_Board\_32



Système électronique 1/20

# **Table des matières**

1 Description de la carte Electronical Main Board	3
1.1.1 Présentation	
1.1.2 Cahier des charges	
2 Schéma fonctionnel	
3 Schéma Structurel	
4 PCB	
5 Liste des commandes, nomenclature	8
6 Validation de la carte	
Alimentations.	
ICD3 PIC	10
RS232 port 2 + RESET	
TEST DES LEDS	13
Test des SWITCH	14
Test du GO	14
AFFICHEUR	
PWM	
INPUT CAN 1-2-3-4	17
I2C	18
7 Change Logs :	19
V1-00 = V0-10 : Version de base	
V1-10	19
V1.30	

### 1 Description de la carte Electronical Main Board

### 1.1.1 Présentation

Cette carte permet de configurer le fonctionnement du robot à l'aide de 16 switchs.

Elle permet de connecter un afficheur LCD 4\*16.


Le Pic de cette carte est le maitre du Bus I2C.

Configuration du port serie 115200bds

### 1.1.2 Cahier des charges


### Cette carte doit:

- Définir une config sur 14bits
- Etre fixer sur 6 colonettes
- Commander un afficheur à texte de 4\*20 caractère avec le réglage du contraste
- Disposer de 2 Bus I2C
- Disposer de 4 ports RS232
- Disposer d'un cavalier pour le «GO »
- Commander 3 ports PWM
- Commander 4 ports entrées
- 1 connecteur ICD3
- 1 bouton poussoir RESET




Système électronique 3/20

### 2 Schéma fonctionnel





### 3 Schéma Structurel





Système électronique 5/20

## 4 PCB









# 5 Liste des commandes, nomenclature

Fournisseur	Code commande	Fabrican t	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8, C10,C11	100N 0603						
D3,D4,D7,D8,D9,D10	LED 0603 Vert						
D6	LED 0603 Rouge						
D5,D2	LED 0603 Bleu						
D1	LED 0603 Orange						
J1,J2,J3,J4,J6,J7	Colonette						
J5	RJ12						
K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7	KK-3						
L1	15μH 1206						
P1	HE10-16-D						
P2,P3,P4,P5,P6,P7	KK-4						
P8	KK-2						
P9	KK-5						
R1,R9,R10,R13,R14	1k						
R2,R3,R4,R6	330						
R5,R16,R17,R18,R19,R20,R21, R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28 ,R29	10k						
R7,R8,R11,R12,R15	2,1k						
R30,R31,R32,R33	3,2k						
R34,R35, R36,R37K	1,5k						

Système électronique 8/20


## 6 Validation de la carte

# NE PAS CONNECTER LES ALIMENTATIONS NE PAS METTRE LE CIE PIC32\_64

# **Alimentations**

- Contrôle visuel.
- Test de continuité , vérifier qu'il n'y ai pas de cour-circuit.
- Test de la connexion +3,3V et GND.
- Test de la connexion +5VD et GND

- Brancher P9



 Verifier l'allumage des LEDs 5V et 3,3V




- Débrancher P9




Système électronique 9/20

# **ICD3 PIC**

- Insérer la carte PIC32\_64




- Connecter le module ICD3 sur J5




- Brancher P9



On voit par transparence les leds +5V et +3v3
 de la carte ELECTRONICAL\_MAIN\_BOARD
 et la led 3v3 de la carte PIC32\_64




- Le message suivant s'affiche dans la page MPLAB




Système électronique 10/20

# RS232 port 2 + RESET

- Configurer le logiciel Termite pour la liaison série comme ci-dessous



- Charger dans le pic le programme : **TEST ELECTRONICAL\_MAIN\_BOARD\_32.mcp** et integrer le fichier **testUartPic32.c** dans Source Files




Système électronique 11/20


Modifier le numéro de l'UART à tester, compiler et programmer le PIC.

```
// Définition des 6 UART
//#define UART1 UART1A
//#define UART2 UART3A
//#define UART4 UART1B
//#define UART5 UART3E
//#define UART5 UART2E
//#define UART5 UART2E
//#define UART5 UART2E
```

- Appuyer sur le bouton RESET



Le message suivant apparaît alors dans le terminal




- Effectuer les deux dernières étapes en modifiant le numéro de l'UART afin de tester les quatre UART de la carte.
  - UART1
  - UART2
  - UART5
  - UART6


Système électronique 12/20

# **TEST DES LEDS**

- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32



-La séquence des leds est la suivante, elle comporte 6 phases en boucle avec une seconde entre chaque phase, cela permet de contrôler l'activation du quartz à 8Mhz.




Système électronique 13/20




- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32.

Non Connecté



NOGO


- Liste des informations envoyées sur la liaison série lors du changement d'état successif de chaque switch.




# Test du GO


- NOGO Cavalier en position





- Go Cavalier retiré






Système électronique 14/20

# **AFFICHEUR**

- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32.



- Brancher l'afficheur

ATTENTION AU SENS DE LA NAPPE

- Regler RVAR1 pour avoir un bon contrastre.


- Voici le résultat sur l'afficheur



Système électronique 15/20




- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32




Positionner la sonde scope sur OC1



Voici le résultat sur le scope. Amplitude du signal 5V.



Connecter le servomoteur. Masse côté du chiffre



Le servomoteur se trouve en position central




Effectuer la même opération sur les 3 ports PWM (OC1-OC2-OC5)

Système électronique 16/20

# **INPUT CAN 1-2-3-4**


- Changer le fichier source, compiler, et programmer le Pic32



- Insérer le cavalier sur CAN1 comme sur le croquis




- La led bleu «LED1» s'allume lorsque le cavalier est en place



- Insérer le cavalier sur CAN2 comme sur le croquis



- La led orange «LED2» s'allume lorsque le cavalier est en place



- Insérer le cavalier sur CAN3 comme sur le croquis




- La led orange «R/W» s'allume lorsque le cavalier est en place



- Insérer le cavalier sur CAN4 comme sur le croquis



- Les 3 leds s'allument lorsque le cavalier est en place



Système électronique 17/20

# I2C


Système électronique 18/20

## 7 Change Logs:

### **V1-00 = V0-10 : Version de base**

### V1-10

- Empreinte RJ12:épaissir les pastilles
- Empreinte HE10 pastille carrée trou de 1mm
- Empreinte KK-4 et -3 trou de 1 mm
- NET switch blindage GND
- NET RJ12 fixation GND
- Connecteur 3,3V et 12V a rajouter
- I2C rajout de résistance de 200k sur EN et Vref2 sur PCA9306
- Déplacer via sous potar LCD
- Changer empreinte potar LCD
- Ajout led + diviseur de tension pour le port entrée en 12V
- LED1 devient RC14
- LED2 devient RD11
- GO devient RG3
- SW13 devient RG2



Système électronique 19/20

### V1.30

- Espacer les connecteurs KK
- Ajout Eeprom
- Passer résistance de tirage à 5V pour les OC
- Ajout LED 12V