| <u>на главную</u> | прайс-лист | <u>о продукции</u> | <u>закупки</u> | <u>контакты</u> | ГОСТы, ТУ |
|-------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ Типы, основные параметры и размеры

ΓΟCT 2715-75

Технические условия

Metal wire screens. Types, basic parameters and dimentions

Взамен ГОСТ 2715-44

ОКП 1201000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1975 г. № 3986 срок введения установлен

c 01.01.77

проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 24.06.86 № 1682 срок действия продлен

до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на металлические проволочные сетки и устанавливает типы, параметра и основные предельные размеры.


1. ТИПЫ


1.1. По способу изготовления сетки подразделяются:


сетка тканая – образованная перекрестным переплетением проволок (прядей) основы (проволок, проходящих вдоль полотна сетки) с проволоками утка (проволоками, проходящими поперек полотна сетки) (черт. 1);

сетка плетеная – из круглых или плоских спиралей, образованная вплетением последующей спирали в предыдущую (черт. 2);

сетка крученая – образованная путем попеременного скручивания каждой проволоки с одной из рядом расположенных (черт. 3);








Черт.2

Черт.3

сетка щелевая из колосников фасонного сечения – собранная из отдельных проволочных колосников фасонного сечения, скрепленных между собой соединительными шпильками, расположенными на определенном расстоянии друг от друга (черт. 4); сетка сварная – образованная из проволок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения (черт. 5);

сетка сборная из предварительно деформированной проволоки – образованная перекрестным переплетением гладких или предварительно деформированных проволок (прядей) основы с предварительно деформированными проволоками утка (черт. 6):



- 1.2. По форме ячеек в свету сетки подразделяются:
- с квадратными ячейками;
- с прямоугольными ячейками;
- с ромбическими ячейками;
- с ромбическими ячейками;
- с шестигранными ячейками;
- с трапециевидными ячейками;
- с нулевыми ячейками.
- 1.3. По размерам ячеек в свету сетки подразделяют:

наимельчайшую – с площадью ячейки в свету до 0,0025 мм2,

мельчайшую – с площадью ячейки в свету св. 0,025 до 0,25 мм2,

мелкую – с площадью ячейки в свету » 0,25 » 1 мм2,

среднюю – с площадью ячейки в свету » 1 » 25 мм2,

крупную – с площадью ячейки в свету » 25 » 625 мм2,

особо крупную – с площадью ячейки в свету » 625 мм2.

- 1.4. По живому сечению сетки подразделяют:
- с малым живым сечением до 25% всей площади сетки,
- с нормальным живым сечением от 25 до 50% всей площади сетки,
- с большим живым сечением от 50 до 75% всей площади сетки,
- с особо большим живым сечением св. 75% всей площади сетки.

Живое сечение сетки определяется отношением площади ячеек в свету ко всей площади сетки, выражается в процентах.

1.4.1. Живое сечение сетки тканой, сварной и сборной из предварительно деформированной проволоки (M) в процентах вычисляют по формуле

$$\mathcal{M} = \frac{a \cdot b \cdot 100}{(a+d_1)(b+d_2)}$$

где a – размер ячейки в свету между проволоками основы, мм;

- b размер ячейки в свету между проволоками утка, мм;
- d1- диаметр проволоки основы, мм;
- d2- диаметр проволоки утка, мм.
- 1.4.2. Живое сечение плетеной сетки (M) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{a^2 \cdot 100}{(a+d)^2} \sin \alpha,$$

где a – размер ячейки в свету, мм;

- d диаметр проволоки, мм;
- я угол ячейки ромба, град.
- 1.4.3. Живое сечение крученой сетки (M) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{1,73a^2 \cdot 100}{1,73a^2 + 2a \cdot d}$$

где a – размер ячейки в свету, мм;

d – диаметр проволоки, мм.

1.4.4. Живое сечение щелевой сетки из колосников фасонного сечения (M) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{b(L-D)\cdot 100}{l\cdot L}$$

- где b ширина щели, мм;
 - l расстояние между осями проволочных колосников, мм;
 - D внешний диаметр петли, состоящий из диаметра соединительной шпильки и двух диаметров исходной проволоки, мм;
 - L расстояние между осями соединительных шпилек, мм.
 - 1.5. По виду металлов и сплавов применяемой проволоки сетки подразделяются:
 - из углеродистой (низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и высокоуглеродистой);
 - из высоколегированной стали;
 - из цветных металлов и сплавов.
 - 1.6. По состоянию металла применяемой проволоки сетки подразделяются:
 - из нагартованной проволоки;
 - из отожженной проволоки.
 - 1.7. По форме поперечного сечения проволоки сетки подразделяются:
 - из круглой проволоки,
 - из квадратной проволоки,
 - из трапециевидной проволоки,
 - из Т-образной проволоки,
 - из плоской проволоки
 - из проволоки периодического профиля.
 - 1.8. По виду поверхности применяемой проволоки сетки подразделяются:
 - из светлой стальной проволоки,
 - из темной стальной проволоки,
 - из травленой стальной проволоки,
 - из оцинкованной стальной проволоки,
 - из луженой стальной проволоки,
 - из проволоки, покрытой пластиком.
 - 1.9. По виду поверхности полотна сетки подразделяются на:
 - не покрытые,
 - покрытые в полотне.
 - 1.9.1. Сетки, покрытые в полотне, подразделяются на:
 - оцинкованные в полотне,
 - луженые в полотне,
 - окрашенные в полотне,
 - покрытые пластиком.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Параметры и основные предельные размеры сеток должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица

| <u>о всех типах и видах сеток | справочник по ГОСТам на нихром |</u>
| <u>все ГОСТ и ТУ на сетки | ГОСТ 3826-82 | ГОСТ 6613-86 | ТУ 14-4-507-99 | ГОСТ 2715-75 | ГОСТ 3187-76 |</u>
| <u>химсостав сталей и сплавов | физ.свойства, применение и температурные режимы сталей | размеры проволоки и отклонения |</u>
| <u>эл.сопротивление нихромовой проволоки | **вес погонного метра проволоки** |</u>