

$$x = \frac{\text{gedreht}}{R_z 16}$$

$$y = \frac{R_z 16}{R_z 4}$$

$$\text{feinstgedreht}$$

$$z = \frac{R_z 4}{R_z 4}$$

Workmanagerübernahme Zeichn. vom 22.12.1994

Außenkanten 1x45° angefast