



$$x = \sqrt{\frac{\text{gedreht}}{\text{R}_z 16}}$$

hochglanzpoliert

$$y = \sqrt{R_z 4}$$

feinstgedreht

$$Z = \sqrt{R_z 4}$$

nicht bemaßte Fasen: 0,5 x 45°