

Ø28

 $x = \frac{\text{gedreht}}{R_z 16}$ $y = \frac{R_z 16}{R_z 4}$ feinstgedreht $z = \frac{R_z 4}{R_z 4}$

Außenkanten 1x45° angefast

Workmanagerübernahme Zeichn. vom 22.06.1993