

$$x = \frac{\text{gedreht}}{\text{R}_z 16}$$

$$y = \frac{\text{R}_z 16}{\text{hochglanz poliert}}$$

$$y = \frac{\text{R}_z 4}{\text{feinstgedreht}}$$

$$z = \frac{\text{R}_z 4}{\text{R}_z 4}$$

alle Außenkanten 1x45° angefast