

$$x = \frac{\text{gedreht}}{R_z 16}$$

$$y = \frac{\text{hochglanz poliert}}{\text{R }_{z}4}$$

feinstgedreht
$$Z = \frac{R_z 4}{R_z 4}$$

alle Außenkanten 1x45° angefast