

Ø28

$$x = \frac{\text{gedreht}}{\text{R }_{z}16}$$

$$y = \frac{\text{R }_{z}16}{\text{R }_{z}4}$$

$$\text{feinstgedreht}$$

$$z = \frac{\text{R }_{z}4}{\text{R }_{z}4}$$

Außenkanten 1x45° angefast

Workmanagerübernahme Zeichn. vom 27.07.1995