


Schnitt A-A



| | | | | oi |
|---------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | | Datum | Name | |
| Bstab 1:2 . | A1/2/3: / / | mm ² G1/2/3: | / / | g/m |
| leranzen: | Werkstoff-1 | | M- | Nr |
| | Werkstoff-2 | | M- | Nr |
| ichn-Status | Werkstoff-3 | | M- | Nr |
| n Arbeit | Kunde | | | |
| ne | Benennung | | | |
| ıt zwahl | Heizband rund Standartheizband für Dryblend | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Index/Kl asse | Typ-Nr. | Zeichnungs-I | dent-Nr. | Blatt |
| A WZ | 200.01.004.01.28 | 65330 - | - 1 - 1 | 1 |
| rmat: | Ursprung: 15734 | Ers. f.: 15734 | | 1 |
| i o | eranzen: chn-Status Arbeit eranzen: zwahl Index/Klasse A WZ | ### Werkstoff-1 | Werkstoff-1 | Werkstoff-1 |