



$$x/=\frac{gedreht}{R_z 16}$$

hochglanzpoliert

$$y = \sqrt{R_z 4}$$

feinstgedreht

$$Z = \sqrt{R_z 4}$$

nicht bemaßte Fasen: 0,5 x 45°